

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn 'Hauptstellung' (Hollandstellung) in Assenede (Oosteeklo)

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Assenede, 2de afdeling, sectie A en sectie B

Dossiernummer: 4.001/43002/105.1

Omschrijving:

Duitse bunkers eerste lijn 'Hauptstellung' (Hollandstellung), omvattende:

- Bunker 1: Oosthoek 84, sectie B, 256G (deel), objectnummer 4.01/43002/181.1
- Bunker 2: Stroomstraat zonder nummer, sectie A, 213A (deel), objectnummer 4.01/43002/180.1
- Bunker 3: Stroomstraat zonder nummer, sectie A, 376B (deel), objectnummer 4.01/43002/179.1
- Bunker 4: Rijkestraat 85A en 85, sectie A, 365F (deel) en 361G (deel), objectnummer 4.01/43002/178.1
- Bunker 5: Westakkerstraat zonder nummer, sectie A, 879 (deel), objectnummer 4.01/43002/177.1

De foto's zijn genomen op 1 april 2015 (copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed)

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 17 JULI 2017

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,


Geert BOURGEOIS



Foto 1: Bunker 1: zicht op westelijke zijde.



Foto 2: Bunker 1: interieur. In de binnenmuren zijn nissen gecreëerd door het weglaten van betonstenen.



Foto 3: Bunker 1: Gleuf in zijmuur, vanaf grond tot doorheen plafond.



Foto 4: Bunker 2, met een afgebakend looppad ter hoogte van de toegangen. Op het dak zijn er geen sporen van een borstwering.



Foto 5: Bunker 2: . Op de buitenmuren zijn verfsporen van een rood baksteenmotief terug te vinden.



Foto 6: Bunker 2: Op het dak en tegen de dakrand zitten ijzers met ronde openingen.



Foto 7: Bunker 2: Op het dak zijn de inscripties F.R.H. terug te vinden.



Foto 8: Bunker 2: de L-vormige gang.



Foto 9: Bunker 2: de ruimte binnenin. In de binnenmuren zijn nissen uitgespaard.




Foto 10: Bunker 3: Zicht op toegang aan westelijke zijde en trap aan zuidelijke zijde.



Foto 11: Bunker 3: borstwering op het dak.



Foto 12: Bunker 3: sporen van rode verf op de buitenmuren




Foto 13: Bunker 3: zicht op de binnenruimte, met nissen.



Foto 14: Bunker 4: zicht op zuidelijke en oostelijke zijde.




Foto 15: Bunker 4: betonnen trap en borstwering.




Foto 16: Bunker 4: gang.




Foto 17: Bunker 5: westelijke en zuidelijke zijde. De betonnen trap is verdwenen.



Foto 18: Bunker 5: de gang.



Foto 19: Bunker 5: binnenruimte.