

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van Woning Heyvaert in Destelbergen

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Destelbergen, 1ste afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/44013/136.1

-

Dossiernummer: 4.001/44013/101.1

Omschrijving:

Woning Heyvaert, Hellegatstraat 36

Fotoregistratie daterend van 2 juni en 1 augustus 2017.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 08 DEC. 2017

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

Ruimtelijke context en inplanting



Foto 1: Landschap ten westen van Woning Heyvaert. Zicht vanaf de westzijde van het perceel naar het zuidwesten.



Foto 2: Landschap ten westen van Woning Heyvaert. Zicht vanaf de westzijde van het perceel naar het westen.



Foto 3: Landschap ten westen van Woning Heyvaert. Zicht vanaf de westzijde van het perceel naar het noordwesten.



Foto 4: Landschap ten noorden van Woning Heyvaert. Zicht vanuit de achtertuin.



Foto 5: Zicht vanuit de Hellegatstraat naar de achterzijde van Woning Heyvaert.



Foto 6: Deel van de Hellegatstraat, voorheen Goudmijnstraat, voor de Woning Heyvaert; perceelsafsluiting van de voortuin.



Foto 7: Brievenbus en voortuin.



Foto 8: Voortuin met zicht op Woning Heyvaert.



Foto 9: Voortuin. Zicht vanaf de woning.



Foto 10: Voortuin. Detail sculptuur René Heyvaert, naast de oprit.



Foto 11: Achtertuin. Later gebouwde garage tegen de achtergevel.

Exterieur



Foto 12: Woning Heyvaert. Zicht vanop de oprit.



Foto 13: Zuidelijke voorgevel.



Foto 14: Zuidelijke voorgevel.



Foto 15: Zuidelijke voorgevel.




Foto 16: Buitentrap, links naast de zuidelijke gevel.



Foto 17: Buitentrap. Binnenzicht vanaf beneden.



Foto 18: Buitentrap. Binnenzicht vanaf boven.



Foto 19: Buitentrap, zicht vanuit portiek op bovenverdieping.




Foto 20: Buitentrap. Detail constructie.



Foto 21: Rechterdeel van de westelijke zijgevel, bovenverdieping afgewerkt met golfplaten.




Foto 22: Achterzijde en zijkant buitentrap.



Foto 23: Westelijke zijgevel (en noordelijke achtergevel).



Foto 24: Westelijke zijgevel. Detail aansluiting woning en buitentrap.



Foto 25: Westelijke gevel. Detail linkerdeel.



Foto 26: Noordelijke achtergevel met garage.



Foto 27: Oostelijke zijgevel.



Foto 28: Oostelijke zijgevel. Detail.



Foto 29: Detail dakoverstek zuidelijke voorgevel.



Foto 30: Detail dakoverstek zuidelijke voorgevel.