

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van Villa Coppin in Zaventem

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Zaventem, 1ste afdeling, sectie D

Objectnummer: 4.01/23094/122.1

-

Dossiernummer: 4.001/23094/102.1

Omschrijving:

Villa Coppin, Vilvoordelaan 2


Foto's van 22 februari 2017, 8 maart 2017
en 18 juli 2017. De respectievelijke datum
staat vermeld bij elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **30 MAART 2018**

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: Situering van de Villa Coppin in zijn ruimtelijke context aan het Karel Quitmannplein, met rechts het spoorwegstation van Zaventem (22/02/2017).



Foto 2: Hekpijlers met toegangshek. Rechts het begin van de Landbouwstraat (22/02/2017).




Foto 3: De Landbouwstraat, gezien vanaf het westen. Links bevindt zich de omheiningsmuur met hekwerk van de Villa Coppin en rechts de spoorlijn Brussel-Leuven (18/07/2017).



Foto 4: Zicht op het historische bouwperceel vanaf het zuidoosten. Links bevindt zich de Landbouwstraat, rechts de Onderwijsstraat. Op de hoek van beide straten bevindt zich de toegang tot de villa uit 1961 in de voormalige tuin van de Villa Coppin. In de achtergrond ziet men de voormalige portierswoning (18/07/2017).



Foto 5: De voormalige portierswoning, gezien vanaf de Onderwijsstraat. De laatste twee traveeën van de omheiningsmuur behielden hun oorspronkelijke hoogte (18/07/2017).



Foto 6: Zicht op de achtergevel (oostgevel) van de Villa Coppin en de voormalige portierswoning, gezien vanaf de Onderwijsstraat (22/02/2017).



Foto 7: De met pannen afgedekte bakstenen tuinmuur langs de noordgrens van het perceel (18/07/2017).



Foto 8: Hekpijler van het toegangshek, met signatuur van de architecten: "Cl. Verhas/ et/ Ant. Laenen/ architectes/ 1920" (22/02/2017).

Exterieur, voorgevel (westgevel)



Foto 9: De voorgevel en voortuin van de Villa Coppin, gezien vanaf het westen (18/07/2017).



Foto 10: De hoofdingang aan de voorgevel, met trappartij. Zicht op de ingang in de noordgevel, links in beeld (18/07/2017).



Foto 11: Voorgevel, hoofdingang met bekronende loggia (18/07/2017).



Foto 12: Voorgevel, detail van het beeldhouwwerk in de onderbouw van de loggia (18/07/2017).



Foto 13: Voorgevel, zicht op de loggia in de eerste travée (22/02/2017).




Foto 14: Voorgevel, detail van de mozaïekpanelen op de borstwering van de derde verdieping van de torenvormige derde travée (18/07/2017).



Foto 15: Zuidelijke zijgevel, eerste travee (18/07/2017).



Foto 16: Zuidelijke zijgevel en tuin, met zicht op de wintertuin en bovenliggende loggia (18/07/2017).




Foto 17: Zuidelijke zijgevel, eerste travee, detail van verweerde sgraffitopanelen boven de vensters van de gelijkvloerse verdieping (22/02/2017).



Foto 18: Zuidelijke zijgevel, buitentrap naar de wintertuin (18/07/2017).




Foto 19: Zuidelijke zijgevel, detail van de verharding langs de gevel (18/07/2017).




Foto 20: Zuidelijke zijgevel, detail van de terrazzovloer in de wintertuin (18/07/2017).




Foto 21: Zuidelijke zijgevel, zicht op de wintertuin en loggia (18/07/2017).



Foto 22: Zuidelijke zijgevel, detail. Zicht op het sgraffitopaneel en de metalen lateien boven de vensterdeuren van de loggia (18/07/2017).



Foto 23: Zuidelijke zijgevel, detail. Zicht op het sgraffitopaneel en de metalen lateien boven de vensterdeuren van de loggia. Een zijlicht (links) en de originele plafondafwerking van de loggia (boven) (18/07/2017).



Foto 24: Zuidelijke zijgevel, detail. Zicht op het sgraffitopaneel en de metalen lateien boven de vensterdeuren van de loggia. Een zijlicht (links) en de originele plafondafwerking van de loggia (boven) (18/07/2017).




Foto 25: Zuidelijke zijgevel. Zicht op de zijkant van de wintertuin- en loggia-uitbouw, gezien vanaf het westen (18/07/2017).



Foto 26: Zuidelijke zijgevel, detail. Hardstenen gevelbekroningen in de vorm van een uil en een vos (18/07/2017).

Exterieur, achtergevel (oostgevel)



Foto 27: Achtergevel en tuin, gezien vanuit het oosten (22/02/2017).



Foto 28: Achtergevel (18/07/2017).



Foto 29: Achtergevel, zicht op eerste travee met erkeruitbouw (18/07/2017).



Foto 30: Achtergevel, zicht op twee rechtse traveeën (18/07/2017).



Foto 31: Achtergevel, detail. Zicht op de dienstingang naar de kelder (18/07/2017).




Foto 32: Achtergevel, detail. Zicht op de vensters van in de eerste travee en op de zijkant van de loggia in de zuidgevel (22/02/2017).

Exterieur, noordelijke zijgevel



Foto 33: Noordelijke zijgevel, gezien vanaf het oosten (18/07/2017).




Foto 34: Noordelijke zijgevel, eerste travee (18/07/2017).



Foto 35: Noordelijke zijgevel, detail. Buitentrap naar de toegangsdeur onder luifel (18/07/2017).



Foto 36: Noordelijke zijgevel, detail. Zicht op de toegangsdeur (18/07/2017).



Foto 37: Noordelijke zijgevel, centrale travee (18/07/2017).




Foto 38: Noordelijke zijgevel, centrale travee (18/07/2017).




Foto 39: Noordelijke zijgevel, laatste travee (18/07/2017).



Foto 40: Noordelijke zijgevel, laatste travee. Zicht op de schoorsteenschacht en vensters van het noordwestelijk salon (18/07/2017).



Foto 41: Zicht op de complexe dakstructuur van de villa, gezien vanuit het zuidoosten (22/02/2017).



Foto 42: Tuin aan de westzijde, met toegangspad (18/07/2017).



Foto 43: Tuin aan de westzijde, gezien vanaf het zuiden (22/02/2017).



Foto 44: Tuin aan de zuidzijde, aansluitend op de wintertuin (18/07/2017).