

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van het Hof te Boelake in Zulte

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Zulte, 1ste afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/44081/127.1

-

Dossiernummer: 4.001/44081/101.1

Omschrijving:

Hof te Boelake, omvattende het ensemble van boerenhuis, aanhorigheden met dwarsschuur en aanpalende stal en wagenhuis, bakhuis, begraasd boerenerf, toegangspoort, poel, beboomde losweg en deel van de bijhorende huiskavels met graslandgebruik, Boelakendreef 29

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op :
18 juni 2015 (foto 6, 8, 10-11, 13, 16-17, 21-22, 25-26, 28, 30) en
1 juni 2017 (foto 1-5, 7, 9, 12, 14-15, 18-20, 23-24, 27, 29, 31-41, 42-80) .

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **18 SEP. 2018**

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

Exterieur



Foto 1: Verharde Boelakendreef met rechts dwarsschuur met stal en wagenhuis, centraal hekwerk aan bakstenen pijlers en links beboomde losweg



Foto 2: Beboomde losweg als westelijke erfbegrenzing, centraal hekwerk met boerenhuis met zuidgerichte erfgevel in de verte



Foto 3: Zicht op begraasd erf, thans overwoekerd, en boerenhuis met zuidgerichte erfgevel .




Foto 4: Aarden losweg ten westen van Hof te Boelake, afgezoomd met populieren




Foto 5: Aarden losweg, buigt af naar de Leie



Foto 6: Boerenhuis (erfgevel) met begraasd erf



Foto 7: Boerenhuis, met zuidgerichte erfgevel, door begroeiing deels aan het gezichtsveld onttrokken



Foto 8: Boerenhuis, met zuidgerichte erfgevel, toestand 18 juni 2015 met minder begroeiing



Foto 9: Boerenhuis, verankerde erfgevel, detail beluikte venster. De gedichte deur is verstopt achter de hoge struik.



Foto 10: Boerenhuis, verankerde erfgevel. Detail van ontlastingsboog boven venster- toestand 18 juni 2015 met minder begroeiing



Foto 11: Boerenhuis, erfgevel. Detail gedichte deur - toestand 18 juni 2015 met minder begroeiing



Foto 12: Boerenhuis, verankerde erfgevel, voordeur. Schade ten gevolge van vandalisme



Foto 13: Boerenhuis, verankerde erfgevel, voordeur - toestand 18 juni 2015



Foto 14: Boerenhuis, verankerde erfgevel. Detail dakoverstek, muuranker, ontlastingsboog, metselwerk, gevelafwerking, deuromlijsting.



Foto 15: Boerenhuis, erfgevel, beluikt venster. Schade ten gevolge van vandalisme.



Foto 16: Boerenhuis, erfgevel, beluikt venster.- toestand 18 juni 2015



Foto 17: Boerenhuis, erfgevel en oostelijke zijtrapgevel – toestand 18 juni 2015 met minder begroeiing.



Foto 18: Boerenhuis, verankerde oostelijke zijtrapgevel met kruisvenster in geveltop, steunberen, vlechtigen in uitgelengd zadeldak



Foto 19: Boerenhuis , verankerde oostelijke zijtrapgevel met deels gedicht natuurstenen kruisvenster in geveltop



Foto 20: Boerenhuis , verankerde oostelijke zijtrapgevel met vlechtingen onder uitgelengd zadeldak, steunberen, en deur naar lagere uitbouw .



Foto 21: Boerenhuis, verankerde westelijk zijtrapgevel met steunberen – toestand 18 juni 2015 met minder begroeiing.




Foto 22: Boerenhuis, verankerde westelijke zijtrapgevel met muuranker – toestand 18 juni 2015 met minder begroeiing.



Foto 23: Boerenhuis, westelijke zijtrapgevel.



Foto 24: Achter- of noordgevel van boerenhuis – verscholen achter opgaand struikgewas wellicht op de plaats van de gedempte walgracht



Foto 25: Erf, zicht naar toegang en losweg - toestand 18 juni 2015 met minder begroeiing



Foto 26: Erf, klein stalvolume ten westen van boerenhuis, zonder erfgoedwaarde – toestand 18 juni 2015 met minder begroeiing



Foto 27: Dwarsschuur (zuidkant) met vooraan tweeledige stal, wagenhuis niet zichtbaar . Schade ten gevolge van vandalisme



Foto 28: Dwarsschuur (zuidkant) en tweeledige stal – toestand 18 juni 2015



Foto 29: Dwarsschuur (zuidkant), wagenhuis verstoppt achter begroeiing



Foto 30: Dwarsschuur (zuidkant) met tweeledige stal – toestand 18 juni 2015



Foto 31: Dwarsschuur (noordkant) met lagere tweeledige stal en wagenhuis. Schade aan dak ten gevolge van leegstand.



Foto 32: Dwarsschuur, muurvlechtingen en gevelsteen in oostelijke puntgeveltop.




Foto 33: Dwarsschuur, steunbeer tegen noordgevel



Foto 34: Wagenhuis (erfzijde, noordkant) aangebouwd tegen dwarsschuur



Foto 35: Wagenhuis (erfzijde, noordkant)



Foto 36: Bakhuys – zuidgevel met sporen van de gedichte rondboogvormige opening, wellicht de ovenkelder, nabij het maaiveld.



Foto 37: Bakhuys – pannen zadeldak met schouw ter hoogte van de schoorsteen – volume ingebouwd door jongere stallen.



Foto 38: Bakhuis, klein volume links onder pannen zadeldak, heden ingebouwd door jongere volumes (stallen).



Foto 39: Zicht op oostelijke zijtrapgevel van boerenhuis – vooraan jongere stallen met huiskavel.



Foto 40: Veedrinkpoel ten noordoosten van boerenhuis – naar alle waarschijnlijkheid rest van U-vormige omwalling.



Foto 41: Aangrenzende graslanden ten noorden en noordoosten van drinkpoel en boerenhuis.