

Bijlage 3. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van de bescherming als monument van het tuinpaviljoen met ijskelder in Puurs in functie van de verplaatsing ervan

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Puurs, 1ste afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/12030/133.1

-

Dossiernummer: 4.001/12030/101.1

Omschrijving:

tuinpaviljoen met ijskelder, Begijnhofstraat zonder nummer

Foto's: © Agentschap Onroerend erfgoed, genomen op 30 september 2017

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 25 SEP. 2018

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: het tuinpaviljoen met ijskelder ingekapseld in de staalstructuur van de sport- en evenementenhal



Foto 2: het tuinpaviljoen met ijskelder ingekapseld in de staalstructuur van de sport- en evenementenhal



Foto 3: het tuinpaviljoen met ijskelder ingekapseld in de staalstructuur van de sport- en evenementenhal



Foto 4: zuid-oost georiënteerde ingang van de ijskelder



Foto 5: zuid-oost georiënteerde ingang van de ijskelder



Foto 6: noordoostgevel met venster en verluchtingsopening




Foto 7: zuid-oostgevel met spitsboogvenster



Foto 8: noordoostgevel met spitsboogvenster



Foto 9: detail buitengevel met lisenen op de hoeken




Foto 10: noord-oostzijde van de bedaking met natuurleien



Foto 11: zuid-oostzijde van de bedaking met kunstleien



Foto 12: noord-oostzijde: detail van de gevelbeëindiging met profileerde daklijst: fragmentarisch bewaarde buitenbepleistering



Foto 13: zuid-oostzijde: detail van de gevelbeëindiging met profileerde daklijst: buitenbeploistering niet meer bewaard



Foto 14: noord-oostzijde van de bedaking met natuurleien, ontbrekende bekleding van de top



Foto 15: zuid-oostzijde van de bedaking met kuristleien



Foto 16: beschadiging van de bedaking door woekerende klimop



Foto 17: steektrap naar de ijskelder




Foto 18: ijskelder: segmentbogig gewelf van de inkom




Foto 19: ijskelder: gemetseld schouwelement



Foto 20: ijskelder: muur- en ventilatieopening



Foto 21: ijskelder: later ingebrachte betonplaat met betonrot



Foto 22: tuinpaviljoen: rondboognis onder helmvormige bekroning



Foto 23: tuinpaviljoen: rondboognis onder helmvormige bekroning



Foto 24: tuinpaviljoen: spitsboogvormig venster afgeschermd met maasnet



Foto 25: tuinpaviljoen: spitsboogvormige inkom afgeschermd met maasnet



Foto 26: tuinpaviljoen: vervallen dakconstructie



Foto 27: tuinpaviljoen: vervallen dakconstructie en fragmentarisch bewaarde binnenbepleistering



Foto 28: tuinpaviljoen: fragmentarisch bewaarde binnenbepleistering met omlopend lijstwerk