

**Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming van de voormalige klompenmakerij De Kimpe in Kruibeke (Bazel)**

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Kruibeke, 2de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/46013/152.1

Dossiernummer: 4.001/46013/112.1

Omschrijving:

Voormalige klompenmakerij De Kimpe, omvattende het ensemble van blokstal, rookoven, vroegere klompenmakerswoning, deels verhard erf met lindeboom en zone voor houtopslag, Daalstraat 91

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 26 mei 2019 (foto 1-8; 10-13; 22; 24-27), op 10 juli 2017 (foto 9; 28) en op 5 september 2012 (foto 14-21; 23; 29-45)

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

**24 JULI 2019**

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,


  
Ben WEYTS



Foto 1: Zicht op Daalstraat. De voormalige klompenmakerij De Kimpe is het tweede huis aan de linkerkant van de straat. Toestand 26 mei 2019.



Foto 2: Zicht op Daalstraat 93 (wit huis) en 91 (rode baksteenbouw en voormalige klompenmakerij De Kimpe). Toestand 26 mei 2019.



Foto 3: Zicht op Daalstraat. Voormalige klompenmakerij De Kimpe is eerste woning rechts. Woonhuis gebouwd in 1912, met oprit ervoor. Toestand 26 mei 2019.



Foto 4: Woonhuis van voormalige klompenmakerij De Kimpe. Voorgevel. Toestand 26 mei 2019.



Foto 5: Woonhuis. Detail decoratief metselwerk. Toestand 26 mei 2019.



Foto 6: Woonhuis. Zuidelijke zijgevel met rond venstertje op de begane grond en rondbogig in de puntgeveltop. Toestand 26 mei 2019.



Foto 7: Woonhuis met verharde oprit (met jongere kasseien) en zone voor houtstockage rechts, blokstal en werkhuis achterin. Toestand 26 mei 2019.



Foto 8: Woonhuis met achterin de blokstal met werkhuis, de verharde oprit met rookoven, lindeboom en voortuinstrook die naar verluidt vroeger ook voor houtopslag werd gebruikt. Toestand 26 mei 2019.



Foto 9: Voormalige blokstal van 1918 met lager werkhuis, aan verharde oprit (met jongere kasseien) en lindeboom bij rookoven op het achtererf. Toestand 10 juli 2017.



Foto 10: Zijgevel woonhuis. Met voormalige blokstal van 1918 en lager werkhuis op achtererf, aan verharde oprit (met jongere kasseien). Kruin lindeboom. Toestand 26 mei 2019.



Foto 11: Voormalige blokstal met aangebouwd lager werkhuis (links). Vrijstaand beschadigd rookoentje en bladerdek van lindeboom (rechts). Toestand 26 mei 2019.



Foto 12: Voormalige blokstal. Voorgevel. Toestand 26 mei 2019.



Foto 13: Voormalige blokstal. Voorgevel. Detail. Toestand 26 mei 2019.



Foto 14: Voormalige blokstal. Voorgevel. Ter vergelijking toestand 5 september 2012.





Foto 15: Voormalige blokstal. Voorgevel. Ter vergelijking toestand 5 september 2012.



Foto 16: Voormalige blokstal. Voordeur gevat in houten omlijsting. Toestand 5 september 2012.



Foto 17: Detail. Toestand 5 september 2012.



Foto 18: Voormalige blokstal. Venster begane grond. Toestand 5 september 2012.



Foto 19: Voormalige blokstal. Venster begane grond. Toestand 5 september 2012.



Foto 20: Voormalige blokstal. Zolderverdieping deels opgevuld met houtwerk. Toestand 5 september 2012.



Foto 21: Voormalige blokstal. Zolderverdieping. Kenmerkende droogconstrutie.in stijl- en regelwerk. Toestand 5 september 2012.



Foto 22: Aangebouwd lager werkhuis. Voorgevel. Toestand 26 mei 2019.



Foto 23: Aangebouwd lager werkhuis met zicht op blokstal en woonhuis en gekasseide oprit (rechts) en rookoventje en deel van kruin lindeboom (links). Toestand 5 september 2012.



Foto 24: Lindeboom op achtererf ten zuiden van rookoven en lagere werkhuis. Toestand 26 mei 2019.



Foto 25: Lindeboom op achtererf. Detail. Verspringing stamdikte net onder boomkapelletje. Toestand 26 mei 2019.



Foto 26: Lindeboom op achtererf ten zuiden van beschadigde rookoven aan verharde oprit. Toestand 26 mei 2019.



Foto 27: Rookoven op achtererf. Punttop beschadigd. Sokkel en deur behouden. Toestand 26 mei 2019.



Foto 28: Rookoven op achtererf. Toestand 10 juli 2017.



Foto 29: Rookoventje op achtererf. Ter vergelijking toestand 5 september 2012.



Foto 30: Rookoventje op achtererf. Ter vergelijking toestand 5 september 2012.



Foto 31: Rookoventje. Binnenkant. Gewelf. Toestand 5 september 2012.



Foto 32: Rookoventje. Binnenkant. Toestand 5 september 2012.