

Bijlage 3. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve gehele opheffing van de bescherming als monument van het tuinpaviljoen met ijskelder in Puurs-Sint-Amands in functie van de verplaatsing ervan

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Puurs-Sint-Amands, 1ste afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/12030/133.1

Dossiernummer: 4.001/12030/101.1

Omschrijving:

tuinpaviljoen met ijskelder, Begijnhofstraat zonder nummer

Foto's: © Agentschap Onroerend erfgoed, genomen op 30 september 2017

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **24 OKT. 2019**

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend Erfgoed,



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: het tuinpaviljoen met ijskelder ingekapseld in de staalstructuur van de sport- en evenementenhal



Foto 2: het tuinpaviljoen met ijskelder ingekapseld in de staalstructuur van de sport- en evenementenhal



Foto 3: het tuinpaviljoen met ijskelder ingekapseld in de staalstructuur van de sport- en evenementenhal



Foto 4: zuid-oost georiënteerde ingang van de ijskelder



Foto 5: zuid-oost georiënteerde ingang van de ijskelder



Foto 6: noordoostgevel met venster en verluchtingsopening




Foto 7: zuid-oostgevel met spitsboogvenster



Foto 8: noordoostgevel met spitsboogvenster




Foto 9: detail buitengevel met lisenen op de hoeken




Foto 10: noord-oostzijde van de bedaking met natuurleien



Foto 11: zuid-oostzijde van de bedaking met kunstleien



Foto 12: noord-oostzijde: detail van de gevelbeëindiging met profileerde daklijst: fragmentarisch bewaarde buitenbepleistering



Foto 13: zuid-oostzijde: detail van de gevelbeëindiging met profileerde daklijst: buitenbepkeistering niet meer bewaard



Foto 14: noord-oostzijde van de bedaking met natuurleien, ontbrekende bekleding van de top



Foto 15: zuid-oostzijde van de bedaking met kunstleien



Foto 16: beschadiging van de bedaking door woekerende klimop




Foto 17: steektrap naar de ijskelder



Foto 18: ijskelder: segmentbogig gewelf van de inkom




Foto 19: ijskelder: gemetseld schouwelement




Foto 20: ijskelder: muur- en ventilatieopening



Foto 21: ijskelder: later ingebrachte betonplaat met betonrot



Foto 22: tuinpaviljoen: rondboognis onder helmvormige bekroning



Foto 23: tuinpaviljoen: rondboognis onder helmvormige bekroning



Foto 24: tuinpaviljoen: spitsboogvormig venster afgeschermd met maasnet



Foto 25: tuinpaviljoen: spitsboogvormige inkom afgeschermd met maasnet



Foto 26: tuinpaviljoen: vervallen dakconstructie




Foto 27: tuinpaviljoen: vervallen dakconstructie en fragmentarisch bewaarde binnenbepleistering



Foto 28: tuinpaviljoen: fragmentarisch bewaarde binnenbepleistering met omlopend lijstwerk