

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de voormalige directeurswoning Dassonville met tuin in Lendelede

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Lendelede, 1ste afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/34025/107.1

Dossiernummer: 4.001/34025/101.1

Omschrijving:

Voormalige directeurswoning Dassonville met tuin, Izegemsestraat 3


De foto's werden genomen tijdens een plaatsbezoek op 21 september 2018

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 22 DEC. 2019

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: Zicht op de site Dasonville vanaf het Dorpsplein.



Foto 2: Zicht naar de Sint-Blasiuskerk, vanaf de site Dasonville.



Foto 3: Toegang tot de site Dassonville van aan het Dorpsplein, met zicht op de voormalige directeurswoning.



Foto 4: Toegang tot de site Dassonville van aan de Izegemsestraat. Hekwerk met de monogrammen "T" en "D" die verwijzen naar de familie Dassonville.



Foto 5: Toegang tot de site Dassonville van aan de Izegemsestraat. Hekwerk met de monogrammen "T" en "D" die verwijzen naar de familie Dassonville.



Foto 6: Toegang tot de site Dassonville van aan de Izegemsestraat. Roodbakstenen tuinmuur en plint van blauwe hardsteen.



Foto 7: Tuinmuur en hekwerk aan de Izegemsestraat.




Foto 8: Hekwerk boven een plint van blauwe hardsteen, aan de Izegemsestraat.




Foto 9: Hekwerk aan het Kerkplein.



Foto 10: Zicht op de oostgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, kant Izegemsestraat.



Foto 11: Oostgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, kant Izegemsestraat, portiek en balkon met balusterleuning.



Foto 12: Oostgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, kant Izegemsestraat, vensteropeningen.



Foto 13: Oostgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, kant Izegemsestraat, vensteropening met houten rolluik.



Foto 14: Oostgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, kant Izegemsestraat, vensteropening met behouden vensterschrijnwerk opgebouwd uit grote roeden en een mok.



Foto 15: Oostgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, kant Izegemsestraat, detail sluitsteen met onder andere rocaille.



Foto 16: Zuidgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville met zuidelijk tuindeel, kant Dorpsplein.



Foto 17: Zuidgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, kant Dorpsplein, dakvenster geflankeerd door schouwen.



Foto 18: Zuidgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, kant Dorpsplein, toegangstrap.



Foto 19: Zuidgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville met zuidelijk tuindeel, kant Dorpsplein. Algemeen beeld.




Foto 20: Zuidgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, kant Dorpsplein, detail vensteropening met behouden schrijnwerk getypeerd door grote roeden en mok.



Foto 21: Westgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, plint met kelderopening voorzien van behouden smeedwerk.



Foto 22: Westgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, plint met kelderopening.



Foto 23: Westgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, gietijzeren vensterleuning.



Foto 24: Westgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville.



Foto 25: Westgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville.




Foto 26: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville.



Foto 27: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, toegangstrap van blauwe hardsteen.




Foto 28: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, cementtegelvloer.



Foto 29: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, centraal volume met sanitaire voorzieningen.




Foto 30: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, toegang tot de keuken.



Foto 31: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, toegang tot kelder.




Foto 32: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, detail deuren van het sanitair blok.



Foto 33: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, rolluikstelsel.



Foto 34: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, detail rolluikstelsel.



Foto 35: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, detail rolluikstelsel.



Foto 36: Noordgevel van de voormalige directeurswoning Dassonville, detail deur.



Foto 37: Tuinpaviljoen.



Foto 38: Tuinpaviljoen.



Foto 39: Tuinpaviljoen met links en rechts een aanbouw uit de jaren 1970.



Foto 40: Tuinpaviljoen met aanbouw links en rechts, algemeen beeld.




Foto 41: Tuinpaviljoen, voorgevel.



Foto 42: Tuinpaviljoen, oeil-de-boeuf.



Foto 43: Tuinpaviljoen met aangebouwde serre van 1914.



Foto 44: Serre van 1914.



Foto 45: Serre van 1914.




Foto 46: Serre van 1914, interieur met plantbakken.



Foto 47: Serre van 1914, interieur met plantbakken.



Foto 48: Voormalig koetshuis, gelegen aan de toegang tot de site Dassonville.



Foto 49: Voormalig koetshuis met geënte treurbeuk.



Foto 50: Voormalige koetshuis, toegang.



Foto 51: Voormalig koetshuis, detail klok.



Foto 52: Tuinmuur, kant A. Dassonvillelaan.



Foto 53: Restanten van de vroegere fabrieksgebouwen van de olieslagerij Dassonville, nu deel uitmakend van de tuinmuur.



Foto 54: Restanten van de vroegere fabrieksgebouwen van de olieslagerij Dassonville, nu deel uitmakend van de tuinmuur.



Foto 55: Grasperk met sierschaal en haagmassieven in het oostelijke tuindeel.



Foto 56: Afgeboord grindpad geflankeerd met geknipte zuilvormige heesters waaronder aucuba, taxus en bonte hulst.



Foto 57: Geknippte bonte hulst in het westelijke tuindeel



Foto 58: Detail van esdoorn met bontgevekt blad



Foto 59: Lage natuurstenen ornamenten in het zuidelijke tuindeel.



Foto 55: Natuurstenen ornament op het scharnierpunt van het zuidelijke en westelijke tuindeel.




Foto 61: Droogstaande siervijver met eiland en vervallen tuinbrug en schuilhok voor eenden in het westelijke tuindeel.