

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de modelhoeve 'Boskasteel' in het kader van de wederopbouw in Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle)

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Langemark-Poelkapelle, 3de afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/33040/748.1

Dossiernummer: 4.001/33040/108.1

Omschrijving:

Modelhoeve 'Boskasteel' in het kader van de wederopbouw, Kattestraat 18

De foto's werden genomen tijdens terreinbezoeken op 19 april 2018, 30 augustus 2018 en 29 november 2018


De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **22 JAN. 2020**

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,



Matthias DIEPENDAELE

1. Luchtfoto en grondplan van de hoeve



Foto 1: functies op de hoeve: 1. Herenwoning. 2. Lagere volume met deur voor de landbouwer. 3. Koeienstal. 4. Melkhuys. 5. Voeder- en machinekamer. 6. Paardenstal. 7. Kalverstal. 8. Schuur. 9. Koets- en wagenhuis. 10. Lange varkensstal (niet gedateerde luchtfoto, bezit van eigenaars).




Foto 2: functies op de hoeve: 1. Herenwoning. 2. Lagere volume met deur voor de landbouwer. 3. Koeienstal (noordvleugel). 4. Melkhuys. 5. Voeder- en machinekamer. 6. Paardenstal (oostvleugel). 7. Kalverstal. 8. Schuur. 9. Koets- en wagenhuis (zuidvleugel). 10. Lange varkensstal. 11. Verbindings- of voedergang tussen voeder- en machinekamer en varkensstal. 12. verdwenen mestvaalt. 13. Smalsporen met wissels (Hoste, 1967).

2. Statige toegang, erfdreef en houtige beplantingen met erfgoedwaarde



Foto 3: algemeen beeld vanaf de straat: statige toegang met pijlers en hekken, erfdreef met vijf notelaars (okkernoot). De centrale doorrit voor rijtuigen wordt geflankeerd door voetgangerspoortjes (30.08.2018).



Foto 4: statige toegang met pijlers en hekken aan de straatzijde (30.08.2018).



Foto 5: statige toegang met pijlers en hekken aan de straatzijde. De bakstenen pijlers zijn voorzien van schuin oplopende steunberen en van schamppalen ter hoogte van de doorrit voor rijtuigen (30.08.2018).




Foto 6: erfdreef met vijf notelaars (19.04.2018).



Foto 7: algemeen beeld van de hoeve vanaf de erfdreef met notelaars (30.08.2018).



Foto 8: algemeen beeld van de hoeve vanaf de erfdreef met notelaars (30.08.2018).



Foto 9: zicht op de zijgevel van de herenwoning vanaf de dreef - de hoek van de erfdreef en de woning is gemarkeerd door een imposante esdoorn van 60 à 70 jaar oud (30.08.2018).



Foto 10: een tweede oprit ten zuiden, van de hoeve ontsluit onder meer de achterkant van de schuur (30.08.2018).

3. U-vormige hoeveconfiguratie



Foto 11: algemeen beeld van het erf met gesloten U-vormige opstelling. In de haakse noordvleugel (links in beeld) bevinden zich de herenwoning (links), het lagere volume met deur voor de landbouwer (midden) en de koeienstal. De kamers voor de landbouwer waren boven de koeienstal (19.04.2018).



Foto 12: de asymmetrische oostvleugel wordt bepaald door de vooruitspringende voeder- en machinekamer met brede tuitgevel, korfboogpoort en hijskap. Deze wordt links geflankeerd door het melkhuys, rechts door de paardenstal (19.04.2018).



Foto 13: in de haakse zuidvleugel zijn de kalverstal (links in de hoek) en de schuur met geïncorporeerd koets- en wagenhuis (rechts) ondergebracht (30.08.2018).




Foto 14: brede zijtuitgevel van de herenwoning – de gekoppelde bovenvensters en het venstertje daarboven zijn gevat in een zogenaamde Brugse travee - de oorspronkelijke erker links van de deur is voorzien van een gewijzigde muuropening (19.04.2018).

Foto 15: korfboogportaal met bewaarde houten deur met beglaasd bovendeel met kleine roedeverdeling (30.08.2018).

Foto 16: beglaasd heiligennisje met Heilig Hartbeeld boven de deur (30.08.2018).




Foto 17: steunbeer op de hoek van de eindgevel en de langse gevel van de herenwoning – schouderstuk van de tuitgevel (30.08.2018).

Foto 18: het metalen element op de zijkant van de steunbeer (aangeduid met pijl op foto 17) is een hoogtemerkteken van Militair Cartografisch Instituut (30.08.2018).



Foto 19. overloop van het waterreservoir in het dak van de herenwoning (aangeduid met pijl, 30.08.2018).

Foto 20: detail van overloop van het waterreservoir in het dak van de herenwoning (30.08.2018).



Foto 21: lagere volume met deur voor de landbouwer met oorspronkelijke deur, venster en luiken - ijzeren I-profiel met rozetvormige bouten boven de muuropeningen (30.08.2018).
 Foto 22: groenbeschilderde deur met beglaasd bovenlicht (30.08.2018).



Foto 23: bijna symmetrisch opgevatte erfgevel van de koeienstal, gespiegeld rondom de centrale steunbeer (30.08.2018).



Foto 24: het volume met voeder- en machinekamer is uitgewerkt met een sierlijke tuitgevel met superpositie van poort, laaddeur en hijskap, en jaarankers "1924" (30.08.2018).



Foto 25: de tuitgevel van de voeder- en de machinekamer is met jaarankers "1924" gedateerd - de hijskap onder pannen zadeldakje is afgewerkt met een houten windplank (30.08.2018).




Foto 26: volume van voeder- en machinekamer met korfboogpoort, geflankeerd door stalvensters onder houten latei en korfbogige ontlastingsboog (19.04.2018).

Foto 27: het smalspoor loopt langs de oostvleugel - wissels ter hoogte van de voeder- en machinekamer, en de paardenstal - het spoor vertrekt vanuit de koeienstal en loopt verder door de kalverstal (19.04.2018).




Foto 28: smalspoor voor de stallen - wissel of draaicirkel voor voeder- en machinekamer (met breuk) - opschrift "R. Eraers & Co, Bruxelles" (19.04.2018).

Foto 29: wissel of draaicirkel voor de paardenstal (29.11.2018).



Foto 30: kalverstal (erfzijde) detail van schuifpoort met metalen rail en wieltjes - boven de rail voorbeeld van metalen geperforeerde verluchtingsroosters in baksteenvorm (19.04.2018).



Foto 31: achtergevel van de herenwoning, het lagere volume met de deur voor de landbouwer en de koeienstal - beeldbepalende dakvensters met tuitgevel (29.11.2018).



Foto 32: achtergevel van de koeienstal - korfboogdeurtje rechts gedeeltelijk dichtgemetseld in recentere baksteen (29.11.2018).



Foto 33: zijtuitgevel van de schuur met geïncorporeerd koets- en wagenhuis - de drie deels dichtgemetselde korfboogpoorten voor de toegang van wagens en koetsen zijn nog afleesbaar (19.04.2018).

Foto 34: de gekoppelde zoldervensters en het blinde register daarboven zijn gevat in een zogenaamde Brugse travée (29.11.2018).





Foto 35: zij- of eindgevel van het koets- en wagenhuis - deels dichtgemetselde korbboogpoort - het schouderstuk van de tuitgevel zet aan boven de steunbeer (19.04.2018).

Foto 36: zij- of eindgevel van het koets- en wagenhuis - bewaarde schampstenen van de vroegere poort (19.04.2018).



Foto 37: achter- of zuidgevel van het koets- en wagenhuis, geïncorporeerd in het schuurvolume – korbboognis met rechthoekig venster (19.04.2018).



Fot 38: achterzijde of zuidzijde van de hoeve met links het hogere schuurvolume met geïncorporeerd koets- en wagenhuis - links van de schuurpoort onder hogere dakoverstek geeft een recente garagepoort de plaats van de oorspronkelijke garage aan - rechts sluit de lagere kalverstal aan (19.04.2018).



Foto 39: achterzijde of zuidzijde van de dwarsschuur - schuurpoort onder hogere dakoverstek met steunbeer en getrapte aanzet van de zijgevel (30.08.2018).



Foto 40: achterzijde of zuidzijde van de hoeve, meer bepaald de kalverstal met deels bewaard houtwerk - rechts in beeld, het vooruitspringende dakvolume van de voeder- en machinekamer (19.04.2018).



Foto 41: achterzijde van de hoeve, meer bepaald zij- of oostgevel van de kalverstal - deze gevel is opgevat als tuitgevel met schouderstukken, aandaken en vlechtingen (19.04.2018).




Foto 42: achterzijde van de hoeve, meer bepaald van de oostvleugel - beluikt venster in het voortuitspringend volume van voeder- en machinekamer (begane grond) (30.08.2018).




Foto 43: achterzijde van de oostvleugel - boven de recente constructies onder lessenaarsdaken (zonder erfgoedwaarde) zien we van links naar rechts de tuitgevels van de voeder- en machinekamer (poort geflankeerd door twee vensters), van het dakvenster boven het melkhuis en van de brede zijgevel van de koeienstal (19.04.2018).





Foto 44: achtergevel van de voeder- en machinekamer - poort met twee vleugels en kleine roede-verdeling in de bovenlichten geeft toegang tot het plat dak boven de verbindinggang naar de varkensstal (30.08.2018).
 Foto 45: zicht vanaf het plat dak boven de verbindinggang op de halve verdieping onder plat dak boven het melkhuis - dit plat dak is regionalistisch 'aangekleed' met een dakvenster met schermgevel (30.08.2018).





Foto 46: lange verbinding- of voeder-gang onder plat dak tussen het vooruitspringende volume met voeder- en machinekamer, en de varkensstal (30.08.2018).
 Foto 47: plat dak van de lange verbinding- of voeder-gang naar de varkensstal (30.08.2018).



Foto 48: zicht vanaf de achtergevel van de schuur op het langgestrekte volume van de varkensstal - roodpannen zadeldak met kleine ijzeren dakvenstertjes - zicht op de recente loods ten zuidoosten van de varkensstal (geen erfgoedwaarde) (30.08.2018).



Foto 49: achteringelegen varkensstal - zicht op de noordelijke zijgevel met aansluitende verbindings- of voedergang (onder plat dak) naar de voeder- en machinekamer (19.04.2018).




Foto 50: noordelijke zijgevel van de varkensstal, vanaf het plat dak van de verbindingsgang (30.08.2018).
 Foto 51: deels bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling in de westelijke langsgevel van de varkensstal (29.11.2018).



Foto 52: zuidelijke zijgevel van de varkensstal, een deel van de oorspronkelijk overkragende dakrand is bewaard - oostelijke langse gevel met uitlooptuikje (19.04.2018).
 Foto 53: gekoppelde uitlooptuikjes in de lange gevels van de varkensstal (19.04.2018).