

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de hoeve 'Foch farm' in Ieper (Boezinge)

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Ieper, 5de afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/33011/1083.1

Dossiernummer: 4.001/33011/123.1

Omschrijving:

Hoeve 'Foch farm', Pilkemseweg 130


De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 7 mei 2018.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **22 JAN. 2020**

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: de hoeve Pilkemseweg 130 gezien vanuit het noorden.



Foto 2: de hoeve Pilkemseweg 130 vanuit het noordoosten.




Foto 3: de kapel bij de ingang van de dreef naar de hoeve.



Foto 4: de dreef naar de hoeve.



Foto 5: de toegang tot de binnenkoer van de hoeve. Links de westvleugel met de stallen, rechts de schuur.



Foto 6: de binnenkoer van de hoeve. Links de westvleugel met de stallen, centraal het woonhuis, rechts de schuur.



Foto 7: de voorgevel van de westvleugel.




Foto 8: de zuidelijke dwarsgevel van de westvleugel.




Foto 9: de noordelijke dwarsgevel van de westvleugel. In de oksel tussen de twee volumes bevindt zich het toilet.



Foto 10: de achtergevel van de westvleugel, gezien naar het noorden. Op de voorgrond, restant van de oorspronkelijke bakstenen verharding. Links in beeld, het platform naast de vroegere mestvaalt.




Foto 11: verluchtungspleet in de zuidelijke dwarsgevel.




Foto 12: dakrand op modillons aan de erfzijde.




Foto 13: achtergevel met restant van de bakstenen verharding, stalvensters met bakstenen vensterbanken en hondenhok.




Foto 14: voorgevel met stalvenster, mestputopening en restant van de bakstenen verharding. Bovenaan zijn twee verluchtigsgaten van de stallen zichtbaar.




Foto 15: deuropening in de voorgevel met oorspronkelijke deur en hang- en sluitwerk.



Foto 16: venster in de voorgevel met oorspronkelijk schrijnwerk.



Foto 17: de schuur gezien van op de binnenkoer.



Foto 18: de achtergevel van de schuur.




Foto 19: de noordelijke dwarsgevel van de schuur.



Foto 20: zuidelijke dwarsgevel van de schuur, met zinken bekleding van het aandak.



Foto 21: verluchtingsspleten in de voorgevel van de schuur, met bakstenen afzaten.




Foto 22: deuropening in de voorgevel van de schuur, met oorspronkelijke deur met hang- en sluitwerk, hardstenen dorpel en latei in gewapend beton.



Foto 23: voorgevel van de schuur, met oorspronkelijk poortluik op betonnen draaisteen. De dorpel in baksteen is eveneens oorspronkelijk.



Foto 24: voorgevel van het woonhuis.




Foto 25: westelijke zijgevel van het woonhuis.



Foto 26: oostelijke zijgevel van het woonhuis.




Foto 27: achtergevel van het woonhuis.




Foto 28: gekoppelde schoorstenen van het woonhuis.




Foto 29: keldergat in de achtergevel van het woonhuis en vensteropening van de opkamer.



Foto 30: de voorgevel van de achterbouw.



Foto 31: de oostelijke zijgevel en de achtergevel van de achterbouw.




Foto 32: schoorsteen van de achterbouw.




Foto 33: achtergevel van de achterbouw.




Foto 34: deuropening in de voorgevel van de achterbouw, met oorspronkelijke deur en hang- en sluitwerk.




Foto 35: deuropening in de voorgevel met oorspronkelijke deur.




Foto 36: oorspronkelijke sleutelplaat en hang- en sluitwerk van de deur op foto 35.




Foto 37: de poel bij de ingang van de hoeve, ten zuidwesten van de schuur.




Foto 38: het overblijfsel van de walgracht ten noorden van de schuur.

