

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de gesloten hoeve Hof ter Holst in Overijse

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Overijse, 3de afdeling, sectie K

Objectnummer: 4.01/23062/126.1

-

Dossiernummer: 4.001/23062/102.1

Omschrijving:

Hof ter Holst, omvattende het ensemble van de gesloten hoeve met open binnenerf, de gekasseide en beboomde westelijke toegangsreef, de nabije omgeving met de siertuin, de losstaande dienstgebouwen en de solitaire linde, Hof Terholst 47 en 47A

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 27 juni 2018

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sign)
Getekend op: 2020-04-10 08:39:44 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: zicht op de gekasseide inrit vanuit het zuiden met een dreefaanplanting van populier en langs de zuidzijde een oudere meidoornhaag, vermoedelijk een oudere afsluitingshaag van de vroegere boomgaard.



Foto 2: zicht vanaf de hoeve naar het noorden. Begin van de inrit vanaf de hoeve en zicht over de kouter naar Maleizen



Foto 3: noordelijke toegangspoort tot de gesloten hoeve Hof ter Holst



Foto 4: rechthoekige noordelijke toegangspoort onder kunstleien zadeldak met zichtbare balkenzoldering, ten westen aansluitend bij de zijgevel van de noordwestelijke hoevevleugel met de 19de-eeuwse boerenhuizen



Foto 5: a) zicht op noordelijke toegangspoort met aansluiting ten noordwesten de zijpuntgevel van de noordwestelijke hoevevleugel met de beide 19de-eeuwse boerenwoningen – b) zicht op totale zijpuntgevel (foto 26-10-2017)



Foto 6: langs de inkomzijde (links van de noordelijke toegangspoort) een 19de-eeuwse aanbouw onder lessenaarsdak bij de kopse vleugel van het kleine bouwvolume bij de noordwestelijke stalvleugel



Foto 7: vanuit de noordelijke toegangspoort zicht op het deels gekasseide, deels uit gazon bestaande erf. Ter hoogte van het gazon bevond zich vroeger de mestvaalt.



Foto 8: zicht vanuit de zuidelijke hoek op de noordelijke toegang met aansluitend ten noordwesten het boerenhuis en ten noordoosten en ten zuidoosten de haakse stalvleugels



Foto 9: noordoostelijke en zuidoostelijke stalvleugels van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken met minstens 18de-eeuwse kern en 19de-eeuwse aanpassing.



Foto 10: noordoostelijke geknikte stalvleugel met rondboogvormige deuropeningen en in het noordelijke bouwdeel onder apart zadeldak ook een omlijste rechthoekige deur



Foto 11: noordoostelijke stalvleugel met rondboogvormige omlijste deuropeningen tussen telkens twee rechthoekige vensteropeningen onder latei



Foto 12: zuidoostelijke stalvleugel repetitief doorbroken door vier rechthoekige deuren met zware gebouchardeerde omlijstingen geflankeerd tussen jongere rechthoekige vensteropeningen onder latei; rechts aanpalend de zuidelijke veldpoort



Foto 13: rondboogvormige deuropening met witstenen omlijsting in de noordoostelijke stalvleugel




Foto 14: rechthoekige staldeur met zware gebouchardeerde hardstenen omlijsting in de zuidoostelijke stalvleugel



Foto 15: een van de deurlateien in de zuidoostelijke stalvleugel is gedateerd "1752".



Foto 16: rechthoekige poort in de zuidelijke kopse gevel van de zuidoostelijke stalvleugel, op de hoeken met versterkte muurgedeelten of steunberen




Foto 17: afgeschuinde kopse gevel aansluitend op de zuidelijke veldpoort



Foto 18: zuidelijke veldpoort met balkenzoldering op dwarsbalk met korbeel en met gekasseide doorgang



Foto 19: zuidelijke veldpoort onder houten dwarsbalk op korbelen en houten zoldering onder leien zadeldakje



Foto 20: de zuidelijke veldpoort maakt verbinding tussen de zuidoostelijke stalvleugel en het zuidwestelijke schuurvolume



Foto 21: Aan de erfzijde is een jongere aanbouw onder zwartpannen lessenaarsdak toegevoegd aan de schuur; de gevel wordt doorbroken door vijf lage geklante deurtjes, luchtgaten en lage vensteropeningen; vroeger in gebruik als (varkens)stallen



Foto 22: het rechter schuurgedeelte is doorbroken door vier vensteropeningen en werd ingenomen als woningruimte en toegevoegd aan de interbellumwoning in de westhoek (rechterzijde)



Foto 23: noordwestelijke vleugel; in 1848 werd het oorspronkelijke huis of de boerenwoning opgesplitst in twee aparte huizen van elk vijf traveeën breed en nogmaals heringedeeld met kadastrale opmeting in 1926. De tweede of linker boerenwoning (links) werd daarbij toegevoegd aan de leefruimten van de woning uit 1926.



Foto 24: zicht op zuidwestelijke schuurvleugel aan de erfzijde: achtergevel van de hoofdwoning met vooruitspringende puntgevel geïntegreerd in de westelijke hoek van het hoevecomplex



Foto 25: zuidwestelijke vleugel met aan de veldzijde de verankerde kopse gevel van de schuur met zijlingse korfboogvormige schuurpoort



Foto 26: zicht op de gekasseide aanleg met cirkelvormig patroon gelegen voor de schuurpoort nabij de zuidelijke veldpoort, mogelijk betreft het een vroegere dorsvloer



Foto 27: op de poortsleutel van de korbboogvormige inrijpoort van de schuur is de datum "1807" ingewerkt



Foto 28: aan weerszijden van de zuidelijke veldpoort werden twee open 'wagenbergingen' toegevoegd aan de veldzijde



Foto 29: links van de schuurpoort, een aangepaste open bakstenen wagenberging onder lessenaarsdak, die een houten toegangsdeur in de zuidelijke kopse zijgevel van de schuur verbergt



Foto 30: open wagenhuis of wagenberging onder metalen latei met balkenzoldering in de verankerde topgevel met pannen zadeldak; het bakstenen volume paalt aan de stalvleugel, rechts van de zuidelijke veldpoort



Foto 31: bakstenen achtergevel van de zuidoostelijke stalvleugel gericht naar de veldzijde; doorbroken door jongere rechthoekige vensteropeningen uit het midden van de 20ste eeuw.



Foto 32: noordoostelijke stalvleugel: zicht op oostelijke hoek gericht naar de veldzijde met jongere metalen schuifpoort en vierkante vensteropeningen, en met aansluitend een toegevoegde open wagenberging op palen onder pannen lessenaarsdak



Foto 33: noordoostelijke stalvleugel: zicht op de veldzijde met in de noordelijke hoek een in kern 18de-eeuwse gebouwtje dat correspondeert met het geknikte bouwdeel (erfzijde), links palend aan de noordelijke poortingang;



Foto 34: zuidwestelijke schuurvleugel met achtergevel gericht naar de siertuin; bakstenen veldgevel doorbroken door midden-20ste-eeuwse rechthoekige vensteropeningen onder latei



Foto 35: achtergevel van de zuidwestelijke schuurvleugel gericht naar de zuidelijk gelegen siertuin; het westelijk of het hier linker bouwdeel van de schuur werd verbouwd tot woonruimte met huiskapel (bouwnaad)



Foto 36: gedeelte van de schuur dat werd ingenomen door een woongedeelte of dienstwoning en werd toegevoegd aan de woning van 1926. De uiterst linker travée is uitgebouwd tot een huiskapel met driezijdige sluiting en zijlingse deurtravée.



Foto 37: uitspringende huiskapel uit het begin van de 20ste-eeuw ingewerkt in de schuurvleugel, die door een trapgevel wordt afgescheiden van de interbellumwoning in de westhoek



Foto 38: langs de tuinzijde zit in de westhoek een interbellumwoning; langse zijgevel gericht naar de siertuin onder een hoog pannen zadeldak doorbroken door een massief schoorsteenkanaal en door diverse inspringende dakkapellen; langs de schuurzijde begrensd door een trapgevel.



Foto 39: in de zuidwestelijke tuingevel zit kenmerkend een zwaar uitgewerkte schoorsteenaanzet met centraal een ingewerkt wapenschild tussen flankerende vensters onder zware latei



Foto 40: zicht op de zuidwestelijke tuingevel van de hoofdwooning kadastraal geregistreerd in 1926. Het hoge zadeldak met ingewerkte dakkapellen wordt begrensd door een trapgevel; rechts aanpalend de uitspringende huiskapel



Foto 41: zicht op de noordwestelijke hoevevleugel aan de siertuinzijde; in de westhoek de voorgevel van de woning uit de interbellumperiode, de hoofdinkom zit in de hoge puntgevel; zicht op de monumentaal uitgewerkte schoorsteen



Foto 42: De hoofdinkom van de woning ligt aan een brede in grind heraangelegde oprit; de voorgevel is uitgebouwd als een diephuis met hoge puntgevel onder een steil zadeldak.



Foto 43: De rondboogvormige inkom wordt opvallend gekenmerkt door het gebruik van witte natuursteen voor de zware geblokte omlijsting met zware sluitsteen en rustend op een gebouchardeerde hardstenen voetstuk.



Foto 44: De noordwestelijke buitengevels (veldzijde) van de boerenhuizen werden in het begin van de 20ste eeuw aangepast aan de stijl van het moderne landelijke wonen. De vensteropeningen werden vergroot en beluikt; de leien daken werden doorbroken door grote dakkapellen. Enkel de drie uiterste linkse (noordelijke) traveeën behielden hun ouder uitzicht.




Foto 45: Enkel de drie uiterste linkse traveeën, in de noordwestelijke achtergevel (tuinzijde) van de rechterboerenwoning, behielden hun ouder uitzicht.



Foto 46: zicht vanuit het noordwesten op de solitaire kleinbladige linde.



Foto 47: stam van de solitaire kleinbladige linde, aangeplant in een verhoogd bed.



Foto 48: zicht op de hekpijlers en hekken als toegang tot de siertuin.



Foto 49: solitaire tamme kastanje naast de toegang tot de siertuin.



Foto 50: zicht op het gazon van de siertuin met een westelijke randbeplanting van bomen, struiken en vaste planten.



Foto 51: in 1913 werd ten zuiden van de hoeve een remise gebouwd, waarbij de nog bestaande dienstgebouwen verbonden waren door een overluifeling met deels gekasseide doorgang tussen de siertuin en de vroegere moestuin



Foto 52: de gekoppelde bijgebouwen onder hoge zadeldaken gaan terug tot de remise van 1913 en zijn in gebruik als paardenstal en aanpalend een dienstgebouw- of personeelswoning



Foto 53: voorgevel van het bijgebouw, doorbroken door rondbogige muuropeningen op alle verdiepingen, ingericht als paardenstal met aanpalend een (vroegere) personeelswoning



Foto 54: aangepast bijgebouw, als onderdeel refererend naar de remise van 1913, eertijds opgetrokken bij de aanleg van de siertuin en de vroegere moestuin, heden gerenoveerd garagebouw



Foto 55: het gesloten complex wordt omringd door de open kouter ten noorden en westen en door bos omzoomde voormalige boomgaard en tuinen ten zuiden. Hier zicht vanuit het zuiden.



Foto 56: zicht vanuit de siertuin naar het westen; het hoevecomplex Hof ter Holst nestelt zich hoog op de zuidwestelijke flank van het plateau van Maleizen