

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van schans XVII in Antwerpen (Hoboken)

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Antwerpen, 2de afdeling, sectie C

Objectnummer: 4.01/11019/101.1

-

Dossiernummer: 4.001/11019/101.1

Omschrijving:

Schans XVII, Sint-Bernardsesteenweg zonder nummer

De foto's werden genomen op 11 oktober 2019, tenzij anders vermeld in het onderschrift

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele

Getekend op: 2020-10-23 14:44:55 +00:00

Reden: Ik keur dit document goed

Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: Zicht op schans XVII vanuit de Sint-Bernardsesteenweg, tussen de bebouwing en tuinen door, 10/9/2019



Foto 2: Zicht vanuit de Moerelei op het begroeide schanseiland van schans XVII. De schans is omgeven door paardenweiden, 10/9/2019



Foto 3: Het betonnen schansgebouw van schans XVII aan de bevariende zijde (keel). De centrale toegang is deels dicht gemetseld, de flankerende zijkamers hebben een raam zonder origineel buitenschrijnwerk



Foto 4: Het schansgebouw met zijn typische, symmetrisch opgebouwde, achteruit springende gevel



Foto 5: Het schansgebouw met tijdelijke aanbouw in golfplaten, westzijde



Foto 6: Schansgebouw van schans XVII, zijaanzicht van het centrale gedeelte. De verankeringen van de plaataffuiten van de 7,5cm kanonnen zijn duidelijk in de gevel zichtbaar



Foto 7: Schansgebouw aan de oostzijde, ook hier zijn de verankeringen van de plaataffuiten zichtbaar. De centrale gevel is geritmeerd door drie traveeën



Foto 8: Betonnen kroonlijst op het dak van het schansgebouw



Foto 9: Schansgebouw van schans XVII, westzijde. Het oreillon is een betonnen muur op de uitersten van het schansgebouw, dat bescherming bood aan de manschappen die het schansgebouw aan de zijkant verlieten om hun posities in de geschutkoepel in te nemen. Een aarden dek beschermt het schansgebouw aan de vijandelijke zijde tegen inslaande projectielen



Foto 10: Reliëf op het schanseiland: links aarden dek tegen het schansgebouw, centraal laag gelegen doorgang, rechts vuurkam



Foto 11: Afgegraven vuurkam aan de oostzijde van het schanseiland



Foto 12: Afgegraven vuurkam aan de oostzijde van het schanseiland



Foto 13: De betonnen geschutkoepel, ingewerkt in de vuurkam



Foto 14: De betonnen geschutkoepel, gedynamiteerd in 1944, is nu een ruïne. De brokstukken liggen nog in hun onderling verband. Maar het gebouw is gescheurd en opengebarsten



Foto 15: Geschutkoepel, een opvallend details links is het schuin aflopend oreillon dat tegen de vuurkam was aangebouwd



Foto 16: Geschutkoepel centrale toegang, links profiel van een deur die intussen verdwenen is



Foto 17: Droge gracht rond het schanseiland, oost



Foto 17bis: Buitenkant van de bunker ten zuidoosten van de geschutkoepel, foto Cassauwers, 1990



Fig 17tris: Loopgraaf boven op de vuurkam rechterzijde van schans XVII




Foto 18: Standplaats van de foto's