

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van het weerstandsnest 'Waldersee' uit de Tweede Wereldoorlog in Koksijde (Oostduinkerke)

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Koksijde, 5de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/38014/785.1

-

Dossiernummer: 4.001/38014/103.1

Omschrijving:

Weerstandsnest 'Waldersee' uit de Tweede Wereldoorlog, Albert I-laan zonder nummer

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)
Getekend op: 2021-01-20 10:30:55 +00:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

Enkele overzichtsfoto's



Foto 1: Oostelijke zone van de site met de bunker type 612 (nummer 1). In de achtergrond zijn de ruïnes van de VF 3 (nummer 5) zichtbaar. Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 2: Oostelijke zone van de site met één scherfmuur van de bunker 502 (nummer 3) op de voorgrond en de ruïnes van de VF 3 (nummer 5) op de achtergrond. Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 3: Westelijke zone van de site, met onder meer de bakstenen accommodatie (nummer 46), betonnen remise (nummer 45) met betonnen pad (nummer 51), betonnen loopgraaf (nummer 53), Tobruk (nummer 10) met net daarachter de Ringstand voor tankkoepel (nummer 16). Foto genomen op 6 augustus 2019.



Foto 4: Westelijke zone van de site met onder meer de VF 3 (nummer 6), de betonnen remise (nummer 45), betonnen loopgraaf (nummer 53) en bakstenen accommodatie (nummer 46) zichtbaar. Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 5: De betonnen loopgraaf (nummer 53), Tobruk (nummer 10) en Ringstand voor tankkoepel (nummer 16), vanaf het wandelpad ten noordwesten van de site. Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 6: Westelijke zone van de site, met links de VF 2a (nummer 17) en verderop de bakstenen accommodatie (nummer 46), de betonnen remise (nummer 45), de betonnen loopgraaf (nummer 53) en Tobruk (nummer 10). Foto genomen op 5 augustus 2019.

Zichtbare constructies



Foto 7: Bunker nummer 1, type 612. Zicht op voorzijde met scherfmuur en bakstenen loopgraaf. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 8: Bunker nummer 1, type 612. Bovenaanzicht. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 9: Bunker nummer 1, type 612. Scherfmuur. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 10: Bunker nummer 1, type 612. Schietgat. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 11: Bunker nummer 1, type 612. Achterzijde met brede toegang en bakstenen loopgraaf. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 12: Bunker nummer 1, type 612. Brede toegang aan achterzijde met ernaast een ronde opening voor buis. Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 13: Bunker nummer 1, type 612. IJzeren haken aan de achterzijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 14: Bunker nummer 1, type 612. Zicht op de achterzijde aan binnenkant. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 15: Bunker nummer 1, type 612. Zicht op zuidoostelijke binnenmuur. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 16: Bunker nummer 1, type 612. Uitsparingen voor buizen in het plafond. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 17: Bunker nummer 1, type 612. Openingen doorheen het dak ter hoogte van de achtermuur. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 18: Bunker nummer 1, type 612. Schietgat vanaf de binnenzijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 19: Bovenste rand van de westelijke scherfmuur en achtermuur van de bunker nummer 3 (type 502). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 20: Bovenste deel van de oostelijke scherfmuur van bunker nummer 3 (type 502). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 21: Restanten van de mitrailleurpost type VF 3 (nummer 5). De *Hoyerbalken* in het dak zijn duidelijk zichtbaar. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 22: Overzichtsfoto van de restanten van de mitrailleurpost type VF 3 (nummer 5). Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 23: Mitrailleurpost type VF 3, nummer 6. Zicht op oostelijke en zuidelijke zijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 24: Mitrailleurpost type VF 3, nummer 6. Zicht op westelijke zijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 25: Mitrailleurpost type VF 3, nummer 6. Zicht op zuidelijke en westelijke zijde en vlakbij liggende betonnen stukken (nummer 54). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 26: Mitrailleurpost type VF 3, nummer 6. Binnenkant. Foto genomen op 7 oktober 2019.



Foto 27: Mitrailleurpost, type VF 3, nummer 6. Detail toegang, afgedekt met *Hoyerbalken*, met bovenaan een schietopening in baksteen. Foto genomen op 7 oktober 2019.



Foto 28: Betonnen muur met baksteen (nummer 7), mogelijk afkomstig van een mitrailleurpost type VF 3. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 29: *Tobruk* nummer 8. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 30: *Tobruk* nummer 8. Oostelijke zijmuur. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 31: *Tobruk* nummer 9. Foto genomen op 6 augustus 2019.



Foto 32: *Tobruk* nummer 9. Foto genomen op 6 augustus 2019.



Foto 33: *Tobruk* nummer 10, gezien vanaf noordoostelijke zijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 34: *Tobruk* nummer 10, gezien vanaf westelijke zijde, met aanpalende bakstenen loopgraaf met trapjes. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 35: Aanpalende bakstenen loopgraaf bij *Tobruk* nummer 10. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 36: *Tobruk* nummer 10. Kleine ruimte binnenin. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 37: *Tobruk* nummer 10. Zicht in octagonale ruimte. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 38: Gebogen bakstenen muurtje onder de voorzijde van *Tobruk* nummer 10. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 39: Van *Tobruk* nummer 11 is maar een klein stukje beton zichtbaar (links op de foto). Foto genomen op 7 oktober 2019.



Foto 40: Toegang tot *Tobruk* nummer 12. Foto genomen op 6 augustus 2019.



Foto 41: *Tobruk* nummer 13. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 42: *Tobruk* nummer 13. De rechthoekige binnenruimte, met zicht op de toegang aan de achterzijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 43: *Tobruk* nummer 13, in de achthoekige ruimte, met zicht op de toegang tot de rechthoekige binnenruimte. Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 44: *Ringstand* voor tankkoepel (nummer 16). Zicht op de toegang aan de achterzijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 45: *Ringstand* voor tankkoepel (nummer 16) met aanpalende bakstenen loopgraaf met betonnen dak. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 46: Zicht op de *Ringstand* voor tankkoepel (nummer 16) (rechts), met links ervan de *Tobruk* (nummer 10) en de betonnen loopgraaf (nummer 53). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 47: Betonnen dak op bakstenen loopgraaf achter de *Ringstand* voor tankkoepel (nummer 16). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 48: Nis in de bakstenen loopgraaf achter de *Ringstand* voor tankkoepel (nummer 16). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 49: Bunker nummer 17, type VF 2a. Zicht op de oostelijke zijde van het dak. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 50: Bunker nummer 17, type VF 2a. Zicht op de noordelijke zijde van het dak, met ronde opening. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 51: Bunker nummer 17, type VF 2a. Zicht op de half cilindervormige nooduitgang met klimijzers. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 52: Bunker nummer 17, type VF 2a. Zicht op de klimijzers en de toegang onderaan in de nooduitgang. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 53: Breed pad (nummer 51) afgebakend met betonnen muren, uitgevend op betonnen remise (nummer 45). Foto genomen op 7 oktober 2019.



Foto 54: Breed pad (nummer 51) afgebakend met betonnen muren, uitgevend op betonnen remise (nummer 45). Foto genomen op 7 oktober 2019.



Foto 55: Muurtje op de dakrand van de betonnen remise (nummer 45). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 56: Zicht op de brede opening aan de achterzijde van de betonnen remise (nummer 45). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 57: Zicht op de bakstenen scheidingsmuur in de betonnen remise (nummer 45). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 58: De achterste ruimte in de betonnen remise (nummer 45). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 59: Frontzijde betonnen loopgraaf (nummer 53). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 60: Achterzijde betonnen loopgraaf (nummer 53). Foto genomen op 5 augustus 2019.




Foto 61: Zicht in de betonnen loopgraaf in zuidoostelijke richting (nummer 53). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 62: Zicht in de betonnen loopgraaf, richting noordwesten (nummer 53). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 63: Minimum twee op elkaar geplaatste geprefabriceerde betonnen stenen voor een *Deckungsloch* (nummer 56). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 64: Minimum twee op elkaar geplaatste geprefabriceerde betonnen stenen voor een *Deckungsloch* (nummer 56). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 65: Symmetrisch opgebouwde constructie (nummer 59). Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 66: Symmetrisch opgebouwde constructie (nummer 59). Zicht op het bakstenen deel met gebogen frontzijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 67: Symmetrisch opgebouwde constructie (nummer 59). Zicht op het bakstenen deel vanaf westelijke zijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 68: Symmetrisch opgebouwde constructie (nummer 59). Zicht op gebogen frontzijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 69: Symmetrisch opgebouwde constructie (nummer 59). Kleine opening in rechthoekige bakstenen structuur. Foto genomen op 7 oktober 2019.



Foto 70: Symmetrisch opgebouwde constructie (nummer 59). IJzer op een hoek van betonnen muren. Foto genomen op 7 oktober 2019.



Foto 71: Open bedding voor 5cm KwK met aanpalende bakstenen post (nummer 25). Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 72: Open bedding voor 5cm KwK met aanpalende bakstenen post (nummer 25). Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 73: Open bedding voor 5cm KwK met aanpalende bakstenen post (nummer 25). Foto genomen op 6 augustus 2019.




Foto 74: Aanpalende bakstenen post bij open bedding voor 5cm KwK (nummer 25). Zicht op het betonnen dak. Foto genomen op 6 augustus 2019.



Foto 75: Aanpalende bakstenen post bij open bedding voor 5cm KwK (nummer 25). Plafond. Foto genomen op 6 augustus 2019.



Foto 76: Aanpalende bakstenen post bij open bedding voor 5cm KwK (nummer 25). Hoyerbalk in het dak. Foto genomen op 6 augustus 2019.



Foto 77: Loopgraaf nummer 48. Zicht in zuidoostelijke richting. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 78: Loopgraaf nummer 48: metselwerk aan de buitenzijde. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 79: Loopgraaf nummer 48. Zicht in noordwestelijke richting. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 80: Uitsprong in loopgraaf nummer 48. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 81: Loopgraaf nummer 49 in zuidoostelijke richting, met inscripties in het gecementeerde bovenzvlak. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 82: Loopgraaf nummer 49 in noordwestelijke richting, met vierkante verluchtingsopening. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 83: Loopgraaf nummer 49. Detail van de inscripties "26-2-1943" met ernaast nog eens "1943". Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 84: Toegang tot overdekte loopgraaf ter hoogte van nummer 50. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 85: Toegang tot overdekte loopgraaf ter hoogte van nummer 50. Bemerkt de uitgespaarde treden en de ijzeren handgreep. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 86: Toegang met steunberen tot het loopgravensysteem bij nummer 50, vlakbij de bunker type VF 2a (nummer 18). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 87: Overdekte loopgraaf (nummer 50) nabij de bunker VF 2a (nummer 18). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 88: Overdekte loopgraaf (nummer 50), ter hoogte van het pad met betonnen muren (nummer 51). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 89: Oorspronkelijk overdekte, maar nu ingestorte loopgraaf (nummer 50). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 90: Toegang tot overdekte loopgraaf (nummer 50), net ten oosten van het pad met betonnen muren (nummer 51). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 91: Detail toegang tot overdekte loopgraaf (nummer 50), net ten oosten van het pad met betonnen muren (nummer 51). Bemerkt de uitgespaarde treden en de ijzeren handgreep. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 92: Toegang overdekte loopgraaf (nummer 50) net ten zuiden van het pad (nummer 51). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 93: Deels overdekte loopgraaf (nummer 55) (nu) in duinhelling. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 94: Oorspronkelijk overdekte loopgraaf (nummer 55), nu deels ingestort. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 95: Overdekte loopgraaf (nummer 57) met vierkante verluchttingsopening. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 96: Vierkante verluchttingsopening op overdekte loopgraaf (nummer 57). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 97: Halve cilindervormige uitsprong bij het loopgravensysteem nummer 57. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 98: Halve cilindervormige uitsprong bij het loopgravensysteem nummer 58, aan de achterzijde van de bunker type 612 (nummer 1). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 99: Loopgraaf nummer 58. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 100: Loopgraaf nummer 58. Detail bovenste rand muur. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 101: Splitsing loopgraaf nummer 58, aan de achterzijde van de bunker type 612 (nummer 1). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 102: Loopgraaf nummer 60, aan de oostelijke zijde van bunker type 612 (nummer 1). Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 103: Loopgraaf nummer 60, aan de oostelijke zijde van bunker type 612 (nummer 1). Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 104: Loopgraaf nummer 60. Boven de bakstenen muren loopt een wandelpad in de duinen. Foto genomen op 20 mei 2019.



Foto 105: Bovenste rand van een bakstenen constructie nabij nummer 44, die doorloopt tot aan de GPS meetstok. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 106: Bakstenen gebouw nummer 46, met aanpalende bakstenen muur. Foto genomen op 7 oktober 2019.



Foto 107: Bakstenen complex nummer 46, vanuit noordwestelijk standpunt. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 108: Bakstenen gebouw nummer 46. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 109: Bakstenen gebouw nummer 46. Detail deurelementen. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 110: Interieur van bakstenen gebouw nummer 46. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 111: Bakstenen gebouw nummer 46, met zuidoostelijk deel. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 112: Het zuidoostelijk deel van het bakstenen complex nummer 46. Foto genomen op 7 oktober 2019.



Foto 113: Het zuidoostelijk van het bakstenen complex nummer 46, vanuit oostelijk standpunt. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 114: Bakstenen constructie nummer 52. Foto genomen op 5 augustus 2019.



Foto 115: Dak van betonnen wachtpost (nummer 38), met bovenaan ijzeren haak. Foto genomen op 6 augustus 2019.



Foto 116: Dak van betonnen wachtpost (nummer 38). De voorzijde is min of meer vlak, terwijl de andere zijden van het dak schuin zijn afgewerkt. Foto genomen op 6 augustus 2019.