

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de wederopbouwhoeve 'Kasteelhoeve' met omwald huis, stal- en schuurvleugel en Sint-Annakapel in Diksmuide (Beerst)

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Diksmuide, 4de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/32003/839.1

-

Dossiernummer: 4.001/32003/151.1

Omschrijving:

Wederopbouwhoeve 'Kasteelhoeve' met omwald huis, stal- en schuurvleugel en Sint-Annakapel,
Oostendestraat 87

De foto's werden genomen tijdens het plaatsbezoek van 14 november 2019 en 28 februari 2020.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed (met uitzondering van foto's 1-2, 37-38, 100 en 157).

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Si)
Getekend op: 2021-03-18 11:40:48 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

1. Situering van de hoeve



Foto 1: luchtfoto (www.geopunt.be).



Foto 2: luchtfoto (eigenaar).

2. De huisweides en de erfoprit



Foto 3: algemeen beeld van de hoeve vanaf de Oostendestraat - kapel, huisweides met streekgebonden veekeringshaag aan de straatzijde – het omwalde landhuis en de imposante stal- en schuurvleugel in de verte (14.11.2019).



Foto 4: algemeen beeld van de hoeve vanaf de Oostendestraat – erfpijler, erfoprit, weide rechts van de dreef, het omwalde landhuis en de imposante stal- en schuurvleugel in de verte (14.11.2019).



Foto 5: de erfoprit vanaf het omwalde landhuis – via een bocht buigt de oprit af naar de westzijde van de omwalling, waar de omwalling onderbroken is voor de toegang tot de kook- & bakplaats (14.11.2019).

3. De erfpijlers en de Sint-Annakapel (exterieur)



Foto 6: erfoprit aan de straatzijde – bakstenen hekpijlers met natuur- of simillistenen dekplaat met bolbekroning – donker geschilderd gietijzeren vleugelhek met twee vleugels (14.11.2019).



Foto 7: ook de tweede vleugel van het gietijzeren vleugelhek (tussen de bakstenen hekpijlers aan de straatzijde) is bewaard op de hoevesite (14.11.2019).



Foto 8: de Sint-Annakapel – straatgevel met imposante steunberen – puntgevel met aandaken en vlechtingen – deur met drie sierlijke smeedijzeren hengsels (14.11.2019).



Foto 9: de Sint-Annakapel – rechter zijgevel (14.11.2019).



Foto 10: de Sint-Annakapel – linker zijgevel en achtergevel – leien zadeldak - inzet: detail aandak en sierlijke keramische nokpannen (14.11.2019).



Foto 11: de Sint-Annakapel – hoek linker zijgevel en achtergevel – plint in Artesische zandsteen (14.11.2019).



Foto 12: de Sint-Annakapel – straatgevel - detail van de deur met glas in lood en smeedijzeren tralies – boven de deur, sierlijk monogram “19 HMA 30” (14.11.2019).



Foto 13: de Sint-Annakapel – straatgevel - gevelveld met vlechtingen en witsteen met kruis (14.11.2019).

4. Het omwalde “kasteel der heeren van Beerst” (exterieur)

4.1. De omwalling rond het landhuis, met knotbomen



Foto 14: de omwalling rond het landhuis (zuidwestzijde) – links, onderbreking van de wal (westzijde), zoals ook aangeduid op historische kaarten – zicht op landhuis en de brug met toegangspoort (zuidzijde) - typische knotbomen met wilg en populier (14.11.2019).



Foto 15: de omwalling rond het landhuis (zuidwestzijde) – typische knotbomen met wilg en populier – zicht op het neerhof met stal- en schuurvleugel – rechts, onderbreking van de wal (westzijde), zoals ook aangeduid op historische kaarten (14.11.2019).



Foto 16: de omwalling rond het landhuis (zuidwestzijde) – zicht op het landhuis en de brug met toegangspoort vanuit het westen (14.11.2019).



Foto 17: de omwalling rond het landhuis (noordwestzijde) – typische knotbomen met wilg en populier – links, zicht op de stal- en schuurvleugel – de recente bakstenen garage onder zadeldak (links, voor de stal- en schuurvleugel) heeft geen erfgoedwaarde (14.11.2019).



Foto 18: de omwalling rond het landhuis (noordzijde) – typische knotbomen met wilg en populier (14.11.2019).



Foto 19: de omwalling rond het landhuis (noordoostzijde) – typische knotbomen met wilg en populier – de treurwilg links heeft geen erfgoedwaarde (14.11.2019).



Foto 20: de omwalling rond het landhuis (zuidoostzijde) – knotbomen met wilg en populier – zicht op de erfoprit en de weide (14.11.2019).

4.2. Het bakstenen hondendok



Foto 21: het hondenhok ten noordwesten van de omwalling – tussen de recente garage onder zadeldak (rechts) en de recente loodsen (links) (garage en loodsen zonder erfgoedwaarde) (14.11.2019).



Foto 22: het bakstenen hondenhok – rechthoekige plattegrond – zijgevels als tuitgevels met aandaken en vlechtingen – rechthoekige opening (14.11.2019).

4.3. De hoogbrug met de toegangspoort tot het landhuis



Foto 23: lage getrapte muurtjes leiden naar de poort (zuidzijde) die toegang geeft tot de omwalde site met het landhuis (14.11.2019).



Foto 24: het lage muurtje (rechts) naar de toegangspoort (zuidzijde) – zicht op de zuidoostzijde van de omwalling met knotbomen (14.11.2019).



Foto 25: de omwalling rond het landhuis (zuidzijde)
– lage muurtjes naar de toegangspoort
(14.11.2019).



Foto 26: de omwalling rond het landhuis (zuidzijde)
– lage muurtjes naar de toegangspoort, similstenen
dekplaten – poort onder leien zadeldak
(14.11.2019).



Foto 27: omwalling (zuidzijde) – houten
rechthoekige poort onder leien zadeldak, overstek op
houten modillons – doorkijk vanop de brug op het
portaal in de hall van het landhuis (14.11.2019).



Foto 28: omwalling (zuidzijde) – poort onder leien
zadeldak – zicht op de poort (binnenkant) vanaf het
ommuurde pad naar de hall van het landhuis
(14.11.2019).



Foto 29: omwalling (zuidzijde) – poort onder leien zadeldak – detail steunbeer, latei en dakoverstek (14.11.2019).



Foto 30: omwalling (zuidzijde) – poort onder leien zadeldak – sierlijke keramische nokpannen (14.11.2019).



Foto 31: omwalling (zuidzijde) – poort onder leien zadeldak – de borstwering van het brugdek verbreedt naar het portaal toe (14.11.2019).



Foto 32: bij de overgang van het water naar de oever (oostzijde, kant van het portaal) is de hoek tussen de brug en de verbreding van de borstwering versterkt met een schuinoplopende bakstenen muurdam. (14.11.2019).



Foto 33: omwalling (zuidzijde) – boogbrug met toegangspoort onder leien zadeldak – zicht vanaf oostzijde (14.11.2019).



Foto 34: omwalling (zuidzijde) – zijkant van de toegangspoort (boven het water) – uitkragende liseen, steunberen, puntgevel en muuranker - zicht vanaf oostzijde (14.11.2019).



Foto 35: de omwalling rond het landhuis (zuidzijde) – boogbrug – strek in Artesische zandsteen (14.11.2019).



Foto 36: de omwalling rond het landhuis (zuidzijde) – zicht op de boogbrug en de toegangspoort vanaf de westelijke zijgevel van de hall (14.11.2019).

4.4. Het landhuis: van de noordvleugel tot de zuidvleugel




Foto 37: grondplan van het "kasteel der heeren van Beerst" (Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, dossier 6571 – bewerking Onroerend Erfgoed).



Foto 38: luchtfoto van het landhuis (google maps).



Foto 39: algemeen beeld vanuit het westen (14.11.2019).

- **De lagere noordvleugel met kook- & bakplaats en keuken**



Foto 40: het omwalde landhuis (onderbreking van de wal aan de westzijde) – zicht op de lagere noordvleugel met kook- & bakplaats en keuken – hoek met de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) (14.11.2019).



Foto 41: het omwalde landhuis - noordvleugel met kook- & bakplaats en keuken – westelijke langsgevel - twee dakvensters met tuitgevel en vlechtingen. Dakoverstek op modillons (14.11.2019).



Foto 42: het omwalde landhuis – de lagere noordvleugel met kook- & bakplaats en keuken: noordelijke zijgevel en westelijke langsgevel – hoek met de hogere zuidvleugel met *hall* (zuidwesten) - noordelijke langsgevel van de *hall* (14.11.2019).



Foto 43: de lagere noordvleugel met kook- & bakplaats – noordelijke zijgevel - tuitgevel met aandaken en vlechtingen - schouderstuk met natuur- of simillistenen kraagstenen en deksteen (14.11.2019).



Foto 44: de lagere noordvleugel met kook- & bakplaats – noordelijke zijgevel: tuitgevel met aandaken - sierlijke keramische nokpannen (14.11.2019).

- **De hogere zuidvleugel met hall (ten zuidwesten)**



Foto 45: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) - noordelijke langsgevel – brede vensterpartij met houten kruiskozijnen, gevat in korfboognis – dakvenster met tuitgevel en vlechtingen (14.11.2019).



Foto 46: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) - westelijke zijgevel met tuitgevel met aandaken en vlechtingen – houten kruisvensters, op begane grond met beluikte benedenvakken (14.11.2019).



Foto 47: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) - westelijke zijgevel met tuitgevel met aandaken en vlechtingen – schouderstuk met natuur- of similistenen kraagstenen (14.11.2019).



Foto 48: de hogere vleugel met hall (zuidwesten) - westelijke zijgevel met tuitgevel met aandaken en vlechtingen – gietijzeren luikvasthouder met bebaard mannetje (14.11.2019).



Foto 49: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) - westelijke zijgevel – plint in Artesische zandsteen (14.11.2019).




Foto 50: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) - westelijke zijgevel – omlopend bakstenen pad, afgeboord door natuursteen (14.11.2019).



Foto 51: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) - zuidelijke langsgevel – het tudorboogportaal in profielbaksteen – dit portaal is toegankelijk via de brug met poort en het ommuurde pad (14.11.2019).



Foto 52: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) - zuidelijke langsgevel – vleugelpoort met gesculpteerde makelaar en smeedijzeren hengsels - smeedijzeren spijkers met sierlijke kop geven vijf horizontale banden aan (14.11.2019).



Foto 53: vleugelpoort met sierlijk gesculpteerde makelaar en smeedijzeren hengsels – onderdorpel in rode baksteen – dito spijkers met sierlijke kop geven in diverse motieven vijf horizontale banden aan (14.11.2019).



Foto 54: vleugelpoort - detail sierlijk gesculpteerde makelaar met geleding en topstuk (14.11.2019).



Foto 55: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) – zuidelijke langsgevel – rechts van het portaal: stenen kruiskozijn – achter het muurtje: zicht op de hogere zuidvleugel (zuidoosten) met kelder en woon- of voutekamer(14.11.2019).



Foto 56: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) - zuidelijke langsgevel – rechts van het portaal: stenen kruiskozijn in korfboogomlijsting in profielbaksteen - ingevuld met geschilderd houten raam (14.11.2019).



Foto 57: overgang tussen de zuidelijke langsgevels van de hall en de hogere woon- of voutekamer– de houten gootlijsten op modillons volgen de hoogte van de gevels – de geprofileerde korfboognis boven het kruisvenster van de hall (14.11.2019).

- **De zuidvleugel met de hogere woon- of voutekamer(ten zuidoosten)**



Foto 58: zicht op de hall met portaal vanaf de zuidelijke langsgevel van de hogere woon- of voutekamer (14.11.2019).



Foto 59: zuidelijke langsgevel van de hogere woon- of voutekamer- kelder met twee keldervensters en voutekamer met stenen kruiskozijn (14.11.2019).



Foto 60: zuidelijke langsgevel van de hogere woon- of voutekamer- opkamervenster: stenen kruiskozijn in korbboogomlijsting in profielbaksteen - ingevuld met geschilderd houten raam (14.11.2019).



Foto 61: zuidelijke langsgevel van de hogere woon- of voutekamer– kelder: keldervenster verdiept in korfboognis (links) – houten bolkozijn en diefijzers (14.11.2019).



Foto 62: zuidelijke langsgevel van de hogere woon- of voutekamer– kelder: getoogd keldervenster (rechts) met houten kozijn en diefijzers - plint in Artesische zandsteen (14.11.2019).



Foto 63: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer– tuitgevel met aandaken en vlechtingen – houten kruiskozijnen op bakstenen afzaat, beluikte benedenvakken (14.11.2019).



Foto 64: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer– tuitgevel met aandaken, vlechtingen en sieranker onder het tuitstuk – zoldervenster: houten kruiskozijn op bakstenen afzaat, luikduimen in het houtwerk – inzet: de luiken van de benedenvakken zijn tijdelijk gedemonteerd om te schilderen (14.11.2019).



Foto 65: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer– natuur- of simillistenen jaarsteen “1702” onder het zoldervenster (14.11.2019).



Foto 66: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer– houten kruiskozijsen op bakstenen afzaat – bewaarde luiken van voutekamer- ijzeren luikduimen (in het kozijn) en gietijzeren luikvasthouders met 'mannetje' (14.11.2019).



Foto 67: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer- tuitgevel met aandaken en vlechtingen- kelder met getoogd keldervenster (14.11.2019).



Foto 68: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer- getoogd keldervenster met houten luik – stenen waterlijst boven het keldervenster- plint in Artesische zandsteen (14.11.2019).



Foto 69: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer- plint in Artesische zandsteen – dito hoeksteen op hoek met de korte noordelijke langsgevel - omlopend bakstenen pad en dito trapje (14.11.2019).



Foto 70: korte noordelijke langsgevel van de hogere woon- of voutekamer- plint in Artesische zandsteen – omlopend bakstenen pad en dito trapje – overgang naar oostelijke langsgevel van keuken (14.11.2019).

- De lagere noordvleugel met kook- & bakplaats en keuken: oostelijke langsgevel



Foto 71: oostelijke langsgevel van de keuken - houten kruiskozijn met kleine roedeverdeling en beluikte benedenvakken – inzet: detail gietijzeren luikvasthouder met mannetje met baret (14.11.2019).



Foto 72: oostelijke langsgevel van de keuken – dakvenster met tuitgevel, aandaken en vlechtingen sierlijke muurankers - houten bolkozijn met kleine roedeverdeling (14.11.2019).



Foto 73: de oostelijke langsgevels van de kook- & bakplaats en de keuken - zicht op de korte noordelijke langsgevel van de voutekamer– getrapt grondplan (14.11.2019).



Foto 74: oostelijke langsgevel van de keuken - vierkant kozijnvenstertje en houten kruiskozijn, luiken – dakvenster met tuitgevel (14.11.2019).



Foto 75: overgang van kook- & bakplaats naar keuken (oostelijke langsgevels) – getrapt grondplan – uitbuiking ter hoogte van bakoven (14.11.2019).



Foto 76: overgang van kook- & bakplaats naar keuken (oostelijke langsgevels) – uitbuiking ter hoogte van bakoven, leien lessenaarsdakje (14.11.2019).



Foto 77: oostelijke langsgevel van de kook- & bakplaats – houten kruiskozijn met beluikte benedenvakken – kleine roede-verdeling (14.11.2019).



Foto 78: oostelijke langsgevel van de kook- & bakplaats – houten kozijn met luikhengsels - kleine roede-verdeling (14.11.2019).

5. De stal- en schuurvleugel (exterieur)



Foto 79: zicht op de imposante stal- en schuurvleugel vanaf de erfoprit en de huisweides. Het recente houten stalletje dat links in beeld komt heeft geen erfgoedwaarde (14.11.2019).



Foto 80: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – gevat onder zadeldak met wolfseinden – brede, licht geknikte dakoverstek – dakvenster (laadvenster) met puntgevel (links) en dakkapel onder sleepdak (14.11.2019).



Foto 81: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – brede dakoverstek met houten modillons en korbelen ter hoogte van het stalgedeelte – links uitsparing in de gevel met overdekte werkruimte – overhoeks geplaatste steunberen – omlopende cementering langs de gevels van de schuur (14.11.2019).



Foto 82: de oostelijke langsgevel van de stal- en schuurvleugel – uitsparing in de gevel met overdekte werkruimte – betonnen latei en plafond – staldeur en -venster onder dito lateien – steunbeer rechts (14.11.2019).



Foto 83: uitsparing in de gevel met overdekte werkruimte – bewaard stalvenster met kleine roedeverdeling – bakstenen afzaat (14.11.2019).



Foto 84: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – rechthoekige stalvensters onder bakstenen strek en op dito afzaat – houtwerk deels vernieuwd naar oud model - dakvenster (laaddeur) met puntgevel (14.11.2019).



Foto 85: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – rechthoekige staldeuren onder bakstenen strek – opgeklampte deuren met openklapbaar luik in de bovenkant en geleed bovenlicht (14.11.2019).



Foto 86: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – opgeklampte staldeuren met bewaard ijzeren hang en sluitwerk (14.11.2019).



Foto 87: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – cementering - brede dakoverstek en dakvenster onder sleepdak boven de staldeur - rechts korfbogige schuurpoort – overgang naar smalle dakoverstek op houten modillons ter hoogte van schuurpoort (14.11.2019).



Foto 88: bewaarde schuurpoort met twee vleugels - schuinoplopende steunberen rechts van de schuurpoort met twee vleugels – verticale verluchtungspleuven (14.11.2019).



Foto 89: linker of zuidelijke zijgevel met wolfseind – centraal, rechthoekige deur onder strek (14.11.2019).



Foto 90: hoek langse erfgevel/ linker of zuidelijke zijgevel – haaks op elkaar gestelde steunberen - overdekte werkruimte, rechthoekige muuropening onder strek (14.11.2019).



Foto 91: linker of zuidelijke zijgevel met wolfseind – rechthoekige muuropeningen onder strek (14.11.2019).



Foto 92: westelijke langsgevel of achtergevel van de stal- en schuurvleugel - brede dakoverstek op houten modillons en korbelen ter hoogte van het stalgedeelte – rechts uitsparing in de gevel met overdekte werkruimte en staldeur – betonnen lateien (14.11.2019).



Foto 93: westelijke langsgevel of de achtergevel van de stal- en schuurvleugel – cementering - brede dakoverstek op houten modillons en korbelen ter hoogte van het stalgedeelte – vernieuwde invulling stalramen zonder erfgoedwaarde (14.11.2019).



Foto 94: achtergevel met korbogige schuurpoort - bewaarde poort met twee vleugels - overgang naar smalle dakoverstek op houten modillons bij schuurgedeelte - steunberen en verticale verluchtingsgleuven onder en boven - vernieuwde invulling raam zonder erfgoedwaarde (14.11.2019).



Foto 95: brede dakoverstek met houten modillons en korbelen - vernieuwde invulling stalramen en -deur zonder erfgoedwaarde (14.11.2019).



Foto 96: blinde rechter of noordelijke zijgevel met wolfseind - steunberen deels afgebroken ten gevolge van (intussen verdwenen) latere aanbouw onder lessenaarsdak - verticale verluchtingsgleuven onder het wolfseind (28.02.2020).