

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de kasteelsite Ter Elst in Duffel

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Duffel, 1ste afdeling, sectie E

Objectnummer: 4.01/12009/118.1

-

Dossiernummer: 4.001/12009/103.1

Omschrijving:

Kasteelsite Ter Elst, Ter Elstlei 16

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 5 februari 2020

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)
Getekend op: 2021-07-15 16:43:25 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: de kasteelruïne gezien vanuit het zuiden, met aanaarding langs de walgracht.



Foto 2: de zuid- en oostgevel van de kasteelruïne.



Foto 3: vensteropeningen in de zuidgevel.



Foto 4: de kasteelruïne gezien vanuit het oosten.



Foto 5: de toegangsbrug over de walgracht.



Foto 6: de kasteelruïne gezien vanuit het zuidwesten.



Foto 7: microreliëf op de plaats van het vroegere neerhof, ten noorden van de walgracht.



Foto 8: baksteenmuur met hardstenen dagkant, gelegen tussen de walgracht en de Netedijk.



Foto 9: de kasteelruïne gezien vanop de toegangsbrug.



Foto 10: bovenaanzicht van het wooneiland van het kasteel. De onverharde oppervlakken duiden de plaats aan van de verdwenen gebouwen van het kasteel.



Foto 11: de keermuur aan de linkerzijde van de toegangsbrug. De veelhoekige uitbouw is het overblijfsel van een hoektoren.



Foto 12: de keermuur aan de rechterzijde van de toegangsbrug, met bewaarde kelderopening en hoeksteunbeer.



Foto 13: opgravingsput in de noordwestelijke hoek van het wooneiland.



Foto 14: voorgevel van de kasteelruïne.



Foto 15: natuurstenen plint van de voorgevel.



Foto 16: zicht op de voorgevel, de achthoekige traptoren en het overblijfsel van de westvleugel.



Foto 17: binnenzicht in de ruïne van de zuidvleugel (oostzijde).



Foto 18: binnenzicht in de ruïne van de zuidvleugel (westzijde).



Foto 19: twee bewaarde moerbalken in de ruïne van de zuidvleugel.



Foto 20: zicht op de zuidvleugel.



Foto 21: het gerestaureerde overblijfsel van de westvleugel.



Foto 22: toegang tot de kelder van de westvleugel.



Foto 23: de kelder van de westvleugel.



Foto 24: interieur van de traptoren. De betonnen wenteltrap werd toegevoegd tijdens de restauratie van 1981-1982.




Foto 25: interieur van de gerestaureerde westvleugel.



Foto 26: de bovenste geleding van de traptoren.



Foto 27: de bovenste geleding van de traptoren, gezien vanuit het zuiden.



Foto 28: de westelijke zijde van de keermuur van het wooneiland.



Foto 29: de noordoosthoek van de keermuur van het wooneiland.