

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de wederopbouwhoeve 'De Roode Poort' met Duitse bunker, in Middelkerke (Westende)

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Middelkerke, 10de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/35011/818.1

-

Dossiernummer: 4.001/35011/107.1

Omschrijving:

wederopbouwhoeve 'De Roode Poort' met Duitse bunker,
Westendelaan 195

De foto's werden genomen tijdens terreinbezoeken op 19 oktober 2017 (vanaf straat), 12 april 2018 en 29 juli 2018 (vanaf straat en vanuit dreef). Bijkomend werden foto's van de stierenstal en van het interieur van de bunker gemaakt tijdens het terreinbezoek van 25 juni 2021.

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Si)
Getekend op: 2021-12-01 18:12:12 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

Deel 1 – Extérieur

Panorama



Foto 1. Algemeen beeld van de wederopbouwhoeve 'De Roode Poort', ligging te midden van weiden. Zicht vanuit de Westendelaan, vanuit noordwesten (29.08.2018).



Foto 2. Algemeen beeld van de wederopbouwhoeve 'De Roode Poort', ligging te midden van weiden. Zicht vanuit de Westendelaan, ten noordoosten. Zicht op de overgroeide bunker die ingeplant is tussen het huis en de schuur. De aanbouw links tegen de achtergevel van de schuur dateert van na de wederopbouwperiode van de vroege jaren 1920, en wellicht uit de jaren 1930-1940 (29.08.2018).



Foto 3. Algemeen beeld van de wederopbouwhoeve 'De Roode Poort', ligging te midden van weiden. Zicht vanuit de Westendelaan, ten noorden. Zicht op de voorzijde van het boerenhuis en op de overgroeide bunker, ingeplant tussen het huis en de schuur (29.08.2018).



Foto 4. Algemeen beeld van de wederopbouwhoeve 'De Roode Poort', ligging te midden van weiden. Zicht vanuit de Westendelaan, ten noorden. Zicht op de voorzijde van het boerenhuis en op de noordzijde van de westvleugel (29.08.2018).



Foto 5. Algemeen beeld van de wederopbouwhoeve 'De Roode Poort', ligging te midden van weiden.
Zicht vanuit de Westendelaan, vanuit het noordwesten (19.10.2017).



Foto 6. Algemeen beeld van de wederopbouwhoeve 'De Roode Poort'. Geasfalteerde toegangsweg.
Zicht vanuit de Westendelaan, vanuit het noordwesten (29.08.2018).

Westvleugel: deel van L-vormig stalvolume

Buitenzijde



Foto 7. De westvleugel, deel uitmakend van de L-vormige stalvleugel (29.08.2018).



Foto 8. De toegangspoort aan de westzijde, deel uitmakend van de L-vormige stalvleugel (19.10.2017).




Foto 9. Zicht op het erf vanaf de toegangspoort. Deurtjes links en rechts geven toegang tot de aanpalende stallen (12.04.2018).



Foto 10. Kijkluikje in de rechter zijkant van het poortgebouw (12.04.2018).



Foto 11. De noordwestzijde van de westvleugel, ten noorden van de toegangspoort.
Bewaarde bakgoot op in de muur verankerde ijzeren haken (19.10.2017).



Foto 12. De noordzijde van de westvleugel. Zijtuiggevel met muurvlechtingen. Verbindingsmuur tussen westvleugel en boerenhuis (of noordvleugel) (29.08.2018).



Foto 13. De zuidwestzijde van de westvleugel, ten zuiden van de toegangspoort. Aangepaste westgevel door integratie van garagepoort. Zuidwesthoek: tuitgevel met aandaken (29.08.2018).



Foto 14. De zuidwestzijde van de westvleugel, ten zuiden van de toegangspoort. Westvleugel vormt samen met de zuidvleugel een L-vormig stalvolume. Zuidwesthoek: tuitgevel met aandaken (12.04.2018).



Foto's 15. De zuidwestzijde van de westvleugel, ten zuiden van de toegangspoort. Nog bewaarde bakgootijzers, verankerd in het metselwerk (29.08.2018).



Foto's 16. Binnenzijde van de poort (lessenaarsdak) met links en rechts stallen (12.04.2018).



Foto's 17. Stal ten noorden van de toegangspoort. Bewaarde bakgoot op in de muur verankerde ijzeren haken. Klimmende dakkapel met laadvensters. Hekpijlers met deels bewaard muurtje voor het huis (12.04.2018).



Foto 18. Stal ten zuiden van de toegangspoort. Hier is de oorspronkelijke goot niet bewaard, maar vervangen door een hanggoot (de ijzeren haken zijn verwijderd uit het metselwerk). Deels bewaarde bakstenen stoep (12.04.2018).



Foto 19. Stal ten zuiden van de toegangspoort, inhakend in de zuidelijke stalvleugel. De oorspronkelijke goot is er vervangen door een hanggoot. Ook de ijzeren haken zijn verwijderd. De recentere aanbouw onder lessenaarsdak heeft geen erfgoedwaarde (12.04.2018).



Foto 20. Stal: overgang tussen de west- en de zuidvleugel. Nieuwe constructie tegen de zuidvleugel, onder lessenaarsdak. De recentere aanbouw onder lessenaarsdak heeft geen erfgoedwaarde (12.04.2018).

Zuidvleugel: deel van L-vormig stalvolume

Buitenzijde



Foto 21. Zicht op de zuidzijde van de zuidvleugel. Tuitgevels met aandaken en drie verluchtingsschoorstenen. Lang volume van 13 traveeën. Laadvenster ter hoogte van tiende travee verdwenen (12.04.2018).



Foto 22. Zicht op de zuidgevel van de zuidvleugel. Betonnen stalvensters (recenter dan wederopbouw). Nog bewaarde metalen bakgootijzers, verankerd in metselwerk. Bakgoot verdwenen (12.04.2018).



Foto's 23. Verluchtingsschoorsteen op de zuidwestelijke zijgevel van de L-vormige stalvleugel. De gevel is recent verankerd, en onderaan en aan de top hervoege - Verluchtingsschoorsteen op de nok van het zadeldak (12.04.2018).



Foto 24. De zuidoostelijke zijtuitgevel (met muurvlechtingen, aandaken en schouderstukken) van de zuidelijke stalvleugel (29.08.2018).

Erfzijde



Foto 25. Erfzijde van de zuidvleugel. Nieuwe constructie onder lessenaarsdak tegen de zuidgevel, ter hoogte van de overgang met de westvleugel. De recentere aanbouw onder lessenaarsdak heeft geen erfgoedwaarde (12.04.2018).

Noordvleugel: boerenhuis

Buitenzijde



Foto's 26. Boerenwoning. Noordgevel, bedoeld als voorgevel, voorafgegaan door tuintje. Westelijke zijgevel met eternietplaten beslagen (12.04.2018).



Foto 27. Boerenwoning. Noordgevel rechts: korfboogvormig venster met daarboven een dakvenster met tuitgevel en schouderstukken (12.04.2018).



Foto 28. Boerenwoning. Noordgevel: korfboogvormige vensters met boven een tweede dakvenster met tuitgevel en schouderstukken (12.04.2018).



Foto 29. Boerenwoning. Noordgevel links: korfboogvormige deuropening met links de opkamer met korfboogvormig kelderraam, opkamervenster en dakvenster met tuitgevel en schouderstukken (12.04.2018).



Foto 30. Boerenwoning. Hoek boord- en oostgevel: schuinoplopende steunbeer met hekpijler (12.04.2018).



Foto's 31. Boerenwoning. Oostelijke zijgevel: twee betraliede kelderraampjes (12.04.2018).



Foto 32. Voortuintje ten noorden aansluitend bij de boerenwoning. Verwilde ligusterhaag en bakstenen pijlers (12.04.2018).

Erfzijde



Foto 33. De boerenwoning. Zuidgevel: verbouwd, in het bijzonder door aanpassingen venster- en deuropeningen. Behoud van dakvensters met tuitgevels en aandaken alsook de korfboogvormige toegangsdeur links van de opkamer. Voor de woning hekpijlers en muurrestanten als verwijzing naar voortuintje (12.04.2018).



Foto 34. De buitengevel van de dwarsschuur met aanbouw onder lessenaarsdak. Nog deels bewaarde bakgoot op in de muur verankerde ijzeren haken (29.08.2018).



Foto 35. De buitengevel van de dwarsschuur met aanbouw onder lessenaarsdak. Zuidelijke zijtuitgevel met aandaken en schouderstukken (29.08.2018).



Foto 36. De erfgevel van de dwarsschuur met rechts bewaardeschuurpoortopening. De linker schuurpoort is dichtgemetseld. Tussen beide schuurpoorten, lichtgleuven. Rechts de aardappel- en bietenkelder. De deuren zijn intussen echter dichtgemetseld. Deels bewaarde bakgoot op in de muur verankerde ijzeren haken. Het recente afdak onder lessenaarsdak tegen de erfgevel heeft geen erfgoedwaarde (12.04.2018).



Foto 37. Zijgevel van de stierenstal met betonnen venstertje onder strek (ofschoon op wederopbouwplan geen venster voorzien). Erboven mijterboognisje (12.04.2018).



Foto 38. Zijgevel "rijtuigkot", tichelen onderdorpels. Bewaarde bakgoot op in de muur verankerde ijzeren haken (12.04.2018).



Foto 39. Conisch hondenklok tegen de erfgevel van de schuur. In oorsprong opgesteld centraal op het erf. Het rechts aansluitende recente afdak onder lessenaarsdak heeft geen erfgoedwaarde (12.04.2018).

Duitse bunker en stierenstal



Foto 40. Het deels ingestorte dak van de stierenstal tussen twee bewaarde zijgevels (25.06.2021).



Foto 41. Nog bewaarde Duitse buiker uit de Eerste Wereldoorlog, ten oosten van de boerenwoning (29.08.2018).



Foto 42. De noordoostzijde van de nog bewaarde Duitse buiker uit de Eerste Wereldoorlog, met venster- en deuropening (29.08.2018).

