

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van de Hubertmolen in De Haan (Wenduine)

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: De Haan, 3de afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/35029/754.1

-

Dossiernummer: 4.001/35029/103.1

Omschrijving:

Hubertmolen, Ringlaan zonder nummer

Overgangszone: Ringlaan 83, 85, 87, 89A, 89B, 128A, 128C, 128D, 128G, 128H, 130, 132, 134 en zonder nummer, Drift 2, 3, 4, 5 en zonder nummer, Condéstraat 1, 3, 5, 5A, 7, 9, 11, Koninklijke Baan 90 en zonder nummer, Leopold II-laan zonder nummer, Parklaan 1, 3, Park Leopold II 13, 14 en zonder nummer, Wancourstraat 1, 1A, 3, 4, 6, 10, en zonder nummer en delen van het openbaar domein (Ringlaan, Drift, Condéstraat, Koninklijke Baan, Leopold II-laan, Parklaan, Park Leopold II en Wancourtstraat)

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 28 maart 2023.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 29/09/23

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)
Getekend op: 2023-09-29 09:01:43 +02:00
Reden: ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

Overgangszone



Foto 1 - Zicht in zuidwestelijke richting (van aan de voet van de Hubertmolen).



Foto 2 - Zicht in westelijke richting (van aan de voet van de Hubertmolen).



Foto 3 - Zicht in noordwestelijke richting (van aan de voet van de Hubertmolen).



Foto 4 - Zicht in noordelijke richting (van aan de voet van de Hubertmolen).



Foto 5 – Zicht in noordoostelijke richting (van aan de voet van de Hubertmolen).



Foto 6 - Zicht in oostelijke richting (van aan de voet van de Hubertmolen).



Foto 7 - Zicht in zuidoostelijke richting (van aan de voet van de Hubertmolen).



Foto 8 - Zicht in zuidelijke richting (van aan de voet van de Hubertmolen).



Foto 9 - Zicht op de Hubertmolen vanuit het zuidwesten.



Foto 10 - Zicht op de Hubertmolen vanuit het zuiden. Let op het gevlucht van de molen.



Foto 11 - Zicht op de Hubertmolen vanuit het zuidoosten.



Foto 12 - Zicht op de Hubertmolen vanuit het oosten.



Foto 13 - Zicht op de Hubertmolen vanuit het noordoosten.



Foto 14 - Zicht op de Hubertmolen vanuit het noorden.



Foto 15 - Zicht op de Hubertmolen vanuit het noordwesten.



Foto 16 - Zicht op de Hubertmolen vanuit het westen.
Fotoregistratie deel 1

Hubertmolen: exterieur



Foto 17 - Hubertmolen. Staartzijde.



Foto 18 - Hubertmolen. Vangzijde.



Foto 19 - Hubertmolen. Windzijde.



Foto 20 - Hubertmolen. Steenrechtzijde.



Foto 21 - Hubertmolen. Staart met molentrap en kruiwerk.



Foto 22 - Hubertmolen. Kruiwerk.



Foto 23 - Hubertmolen. Kruiwerk.



Foto 24 - Hubertmolen. Hoge molenvoet.



Foto 25 - Hubertmolen. Twee van de vier in beton gegoten teerlingen.



Foto 26 - Hubertmolen. Onderbouw hoge molenvoet.



Foto 27 - Hubertmolen. Molenkast.



Foto 28 a & b - Hubertmolen. Molenkap met windvaan.




Foto 29 - Hubertmolen. Dakbedekking van de molenkap met eikenhouten schaliën.



Foto 30 – Hubertmolen. Luikap.



Foto 31 - Hubertmolen. Gevlucht.




Foto 32 a & b - Hubertmolen. Askop als onderdeel van de molenas.



Foto 33 - Hubertmolen. Pestelroede.



Foto 34 - Hubertmolen. Pestelroede.



Foto 35 - Hubertmolen. Loopstaak vastgemaakt aan één van de kruipalen.



Foto 36 - Hubertmolen. Hek met baksten pilasters.



Foto 37 - Hubertmolen. Afsluiting vluchtzone met ligusterhaag.



Foto 38 - Hubertmolen. Hek met hekpalen.



Foto 39 - Hubertmolen. Afsluiting vluchtzone met coniferen aan de zuidwestzijde.

