

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van de windmolen Ma Campagne in Wervik

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Wervik, 1ste afdeling, sectie E

Objectnummer: 4.01/33029/737.1

-

Dossiernummer: 4.001/33029/103.1

Omschrijving:

Kruisekestraat zonder nummer

Overgangszone: Kruisekestraat 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 152A, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 175A, 177 en zonder nummer, Mesenweg 3, 6 en zonder nummer, Oude Mesenweg 11, 13, 17, 19, 24, 28, 30, 32, 34 en zonder nummer, Klijtbosstraat 2, 4, 5, 6, 7, 9 en zonder nummer, en delen van het openbaar domein (Kruisekestraat, Mesenweg, Oude Mesenweg en Klijtbosstraat)

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 21 maart 2023 (tenzij anders vermeld).

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 29/09/23

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Si)
Getekend op: 2023-09-29 09:08:58 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

Omgeving



Foto 1 – Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit de Kruisekestraat (in het noordwesten).



Foto 2 – Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit de Kruisekestraat (in het noordwesten).



Foto 3 – Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit de Kruisekestraat (in het zuiden).



Foto 4 – Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit de Kruisekestraat (in het zuiden).



Foto 5 – Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit de Mesenstraat (in het zuidwesten).



Foto 6 – Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit de Mesenstraat (in het zuidwesten).



Foto 7 – Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit de Oude Mesenweg (in het oosten).



Foto 8 – Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit de Oude Mesenweg (in het oosten).



Foto 9 - Zicht vanop de molenbelt van de Ma Campagnemolen in noordelijke richting.



Foto 10 - Zicht vanop de molenbelt van de Ma Campagnemolen in noordoostelijke richting.



Foto 11 - Zicht vanop de molenbelt van de Ma Campagnemolen in oostelijke richting.



Foto 12 - Zicht vanop de molenbelt van de Ma Campagnemolen in zuidoostelijke richting.



Foto 13 - Zicht vanop de molenbelt van de Ma Campagnemolen in zuidelijke richting.



Foto 14 - Zicht vanop de molenbelt van de Ma Campagnemolen in zuidwestelijke richting.



Foto 15 - Zicht vanop de molenbelt van de Ma Campagnemolen in westelijke richting.



Foto 16 - Zicht vanop de molenbelt van de Ma Campagnemolen in noordwestelijke richting.



Foto 17 - Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit het oosten.



Foto 18 - Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit het zuiden.



Foto 19 - Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit het westen.



Foto 20 - Zicht op de Ma Campagnemolen vanuit het noorden.



Foto 21 – Keermuur en toegang tot de molenbelt van de Ma Campagnemolen (aan de oostzijde).



Foto 22 – Toegang tot de molenbelt van de Ma Campagnemolen (aan de westzijde).



Foto 23 – Bakstenen teerlingen van de Ma Campagnemolen.



Foto 24 – De door kruisplaten gedragen standaard.



Foto 25 – De lange en korte steekbanden.



Foto 26 – Staart, molentrap en cruiwerk.



Foto 27 – Staartbalk, molentrap met leuning, balkon met leuning en kombuis.



a



b

Foto 28 a & b – Staartbalk, molentrap en balkon met kombuis.



Foto 29 – Molentrap en staartbalk met kruiwerk.



Foto 30 – Kruiwerk.



Foto 31 – Kruiwerk.



Foto 32 – Eén van de twaalf houten kruipalen.



Foto 33 – Met houten schaliën gedekte windzijde.



Foto 34 – Molenkast (vangzijde) met gevlucht.



Foto 35 – Hekwerk van het gevlucht.



Foto 36 – Luikap en molenkap met windvaan.