

Bijlage 2.B Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van Kasteel Baudries met zijvleugels en aanhorigheden en Conciërgewoning Kasteel Baudries in Gavere (Dikkelvenne)

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Gavere, 5de afdeling, sectie B

Objectnummers:

4.01/44020/144.1 - 4.01/44020/145.1

Dossiernummer: 4.001/44020/103.1

Omschrijving:

Kasteel Baudries met zijvleugels en aanhorigheden, Kerkstraat 5

Conciërgewoning Kasteel Baudries, Kasteelstraat 6

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 13 april 2021.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 22/05/24

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Si)
Getekend op: 2024-05-22 14:38:15 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: Kasteel (voorzijde) - zijvleugels en aanhorigheden aan voorplein.



Foto 2: Kasteel (voorzijde) - benadrukt middenrisaliet, beluikte vensters en getoogde dakvensters.



Foto 3: Kasteel – hoger opgaand middenrisaliet. en detail vlaggenmast



Foto 4: Kasteel - aansluiting oostelijke zijvleugel.



Foto 5: Kasteel – hoger opgaand middenrisaliet. Foto 6: Kasteel – balkon met initialen 'S A' onder kroon.



Foto 7: Kasteel – hoger opgaand middenrisaliet – inkompartij met bordestrap met afgeronde hoeken.



Foto 8: Kasteel – detail gevelafwerking met bossage – zicht op westelijke toegang nabij westelijke zijvleugel.



Foto 9: Kasteel (tuinzijde) – U-vormig hoofdgebouw met aan weerszijden twee kwartbolle uitbouwen.



Foto 10: Kasteel (tuinzijde) – U-vormig hoofdgebouw met rechts deel van kwartbolle uitbouw.



Foto 11: Kasteel – westelijke kwartbolle uitbouw. Foto 12: Kasteel – westelijke U-vormige uitbouw.



Foto 13: Kasteel – verdiept middendeel met voorliggend afgerond terras met balustrades en tuinvazen.



Foto 14: Kasteel – verdiept middendeel van vijf traveeën met voorliggend afgerond terras.



Foto 15: Kasteel (voorzijde) – tuinvaas (guirlandes met deksel) op bordestrap.



Foto 16: Kasteel (tuinzijde) – tuinvaas (druiventrossen met deksel) op balustrade terras.



Foto 17: Westelijke zijvleugel van tweeënhalve bouwlaag (voorzijde) met rechts kasteel en links lagere westelijke aanhorigheid.



Foto 18: Westelijke zijvleugel (stukje van noordelijke kopgevel) met aansluiting met westelijke halfronde uitbouw.

Foto 19: Westelijke zijvleugel (achtergevel – aan diensterf) met detail van gevelklokje.

Foto 20: Westelijke zijvleugel (achtergevel – aan diensterf) – aansluiting met lagere westelijke aanhorigheid.



Foto 21: Oostelijke zijvleugel van tweeënhalve bouwlaag (voorzijde) met links kasteel en rechts lagere oostelijke aanhorigheid.



Foto 22: Oostelijke zijvleugel (voorzijde) - detail gevelparament en schrijnwerk.



Foto 23: Oostelijke zijvleugel (achtergevel).



Foto 24: Zicht op westelijke en oostelijke aanhorigheden (voorzijde) aan het voorplein.



Foto 25: Oostelijke aanhorigheid (voorzijde) van tien traveeën met blinde kopgevel.



Foto 26: Oostelijke aanhorigheid (voorzijde) van tien traveeën – aansluiting met oostelijke zijvleugel – georiënteerd naar de straat en toegangsdreef.



Foto 27: Oostelijke aanhorigheid (kopgevel en achtergevel) – aansluiting met oostelijke zijvleugel.



Foto 28: Westelijke aanhorigheid (voorzijde) van tien traveeën georiënteerd naar de straat en toegangsdreef.



Foto 29: Westelijke aanhorigheid (voorzijde en kopgevel) met ten westen achterliggend dienstterf.



Foto 30: Westelijke aanhorigheid (voorzijde) detail metselwerk met lisenen – poort.



Foto 31: Westelijke aanhorigheid (voorzijde) – detail oculus.



Foto 32: Westelijke aanhorigheid (achtergevel aan dienststerf) aansluiting met hogere westelijke zijvleugel en detail laadluikje.



Foto 33: Westelijke aanhorigheid (achtergevel aan dienstert) – halfkegelvormige sokkel als basis voor houten dakoverstek.



Foto 34: Westelijke aanhorigheid – Japanse blauweregen.



Foto 35: Westelijk verhard dienstert met duiventoren, halfopen gemetste bergplaats, muurserre en afbuigende afsluitmuur.



Foto 36-37: Westelijk verhard dienstterf met garage, duiventoren, bergplaats, muurserre, afsluitmuur, westelijke zijvleugel en westelijke aanhangsel.



Foto 38: Westelijk dienstterf – afsluitpoort met afbuigende afsluitmuur.

Foto 39: Westelijk dienstterf – hondenhokken, kippenren en afbuigende afsluitmuur.



Foto 40: Westelijk dienstterf – garage.

Foto 41: Westelijk dienstterf – duiventoren.



Foto 42: Westelijk dienststerf – halfopen gemetste bergplaats.



Foto 43: Westelijk dienststerf – rechthoekige muurserre en afbuigende afsluitmuur – afsluitpoort aan bakstenen pijlers.



Foto 44: Westelijk dienststerf – groentekelder



Foto 45: Westelijk dienststerf – groentekelder.



Foto 46: Westelijk dienststerf – muurserre.



Foto 47: Westelijk dienststerf – muurserre.



Foto 48: Westelijk dienststerf – pomp.



Foto 49: Westelijk dienststerf – groentekelder.



Foto 50-51: Westelijk dienstterf – afbuigende afsluitmuur – bakstenen pijlers met sierbekroning.



Foto 52: Westelijk dienstterf – aanhorigheden (achtergevel), afsluitmuur, garage en duiventoren.



Foto 53: Conciërgewoning ter hoogte van Kasteelstraat (voorgevel) georiënteerd naar moestuin.



Foto 54: Conciërgewoning - voordeur aan bordes.



Foto 55: Conciërgewoning – omlijst venster.



Foto 56: Conciërgewoning ter hoogte van Kasteelstraat (voor- en zijgevel).



Foto 57: Conciërgewoning ter hoogte van Kasteelstraat (achtergevel).