

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de schutterstoren of Toewip met herbergpui in geglazuurde tegels in Leuven

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Leuven, 2de afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/24062/460.1

-

Dossiernummer: 4.001/24062/134.1

Omschrijving:

Schutterstoren of Toewip met herbergpui in geglazuurde tegels, Diestsestraat 182

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed, tenzij anders vermeld.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 04/09/24

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)
Getekend op: 2024-09-04 10:35:27 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: zicht op de voormalige herberg "In de Toewip" – achteraan rijst de schutterstoren boven het pand uit. De toren is licht schuin ingeplant tegenover de rooilijn en het voorgeplaatste gevelfront met herbergpui (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 2: zicht op de obeliskvormige schutterstoren vanuit het Dirk Boutsgebouw in Leuven (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 3: zicht op de obeliskvormige schutterstoren vanuit het Dirk Boutsgebouw in Leuven (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 4: zicht op de obeliskvormige schutterstoren vanaf de ten westen aan de gelagzaal palende parkeerplaats (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 5: zicht op de obeliskvormige schutterstoren vanaf de doodlopende Lepelstraat, ten zuidwesten (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).




Foto 6: de toren versmalt naar boven toe en is afgedekt met een zwak hellend, licht overkragend piramidedak (rapport Monumentenwacht, dronebeeld Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).



Foto 7: de toren versmalt naar boven toe en is afgedekt met een zwak hellend, licht overkragend piramidedak (rapport Monumentenwacht, dronebeeld Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).



Foto 8: de toren versmalt naar boven toe en is afgedekt met een zwak hellend, licht overkragend piramidedak (rapport Monumentenwacht, dronebeeld Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).



Foto 9: de toren versmalt naar boven toe en is afgedekt met een zwak hellend, licht overkragend piramidedak (rapport Monumentenwacht, dronebeeld Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).




Foto 10: het geknikt langwerpige perceel met voorgeplaatst gevelfront (herbergpui), de herberg (niet mee beschermd), de gelagzaal (niet mee beschermd) en de aansluitende schutterstoren. De schutterstoren is licht schuin ingeplant tegenover de rooilijn en het voorgeplaatste gevelfront (rapport Monumentenwacht, dronebeeld Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).

De herbergpui met geglazuurde tegels



Foto 11: het voorgeplaatste gevelfront met de pui van de voormalige herberg "In de Toewip" – het gevelfront springt naar voor tegenover de bovenverdieping, maar staat op dezelfde rooilijn als de aanpalende gevels (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 12: de brede ramen (de bijkomende deur links is niet oorspronkelijk) en het verdiepte portaal zijn gevat onder een geprononceerde druiplijst. Bij het verdiepte portaal met afgeronde hoeken zijn de hardstenen dorpel en de cementtegelvloer uit de jaren 1930 bewaard. De vloer bestaat uit gele en bruine gemarmerde tegels gelegd in een geometrisch patroon (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 13-14: blijktens een signatuurtegels, links boven de plint, zijn de tegels geplaatst door het Brusselse Huis Claes, importeur van Tsjecho-Slovaakse tegels. Rechts: de afgeronde hoeken van het portaal zijn verrijkt met smalle, decoratieve lichtarmaturen met smeedijzeren traliwerk in spiraalvorm. De vensterbanken van de brede vensters zijn uitgewerkt in gele profieltegels (13: plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022 - 14: rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).



Foto 15: interieurzijde van de herbergpui. Aan de binnenzijde is het verdiepte portaal rechthoekig uitgewerkt. Boven de vensters en het portaal steekt een breed bovenlicht (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 16-17: de pui van de voormalige herberg "In de Toewip". Links: detail profieltegels bij portaal. Rechts: detail profieltegels bij druiplijst tussen de ramen en de bovenlichten (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).

Interieur van de toren: de inspectieschachten



Foto 18-19: inspectieschacht bereikbaar via een houten zolderluik vanaf de begane grond. Zicht op de metalen skeletconstructie met daarop houten verticale kepers. De verschillende niveaus hebben meestal geen tussenvloer. Rechts: houten ladder in inspectieschacht tussen wanden met houten bebording (18: plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022 -19: rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).




Foto 20-21: verankerde metalen ladders in de inspectieschachten (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).



Foto 22-23: inspectieschacht: de metalen hoekverbindingen (knooppunten van verticale pilonen, horizontale liggers en diagonale verstevigingen) zijn met (schroef)bouten verankerd – op de metalen buitenconstructie zijn houten verticale kepers geplaatst waarop oorspronkelijk de kunstleien bevestigd waren (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).



Foto 24: inspectieschacht: tussen de bovenste verdieping en de zolder is een plankenvloer geplaatst in een metalen kader (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).



Foto 25: zolder van de schutterstoren: het piramidedak rust op omlopende metalen liggers. Het dak is opgebouwd uit metalen hoekriben met 'hanenbalken'. Houten kepers en een deels bewaarde bebording dragen de bekleding (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).




Foto 26: zolder – metalen hoekrib – deels bewaarde houten bebording (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).

Interieur: de eigenlijke schutterstoren



Foto 27: de toegang tot de schutterstoren vanuit de niet mee beschermde gelagzaal gebeurt via een brede korfboog (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 28: de westzijde van de schutterstoren met daartegen de westelijke, metalen staande wip met schuifstelsel voor de prang (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).




Foto 29: de westelijke, metalen staande wip met daarop de metalen prang met "vogels" (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 30: de oostzijde van de schutterstoren met de oostelijke, metalen staande wip met schuifstelsel voor de prang (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).




Foto 31: de oostelijke, metalen staande wip met schuifstelsysteem met wieltjes en touw voor de metalen prang (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 32: de noordwand van de schutterstoren met gebogen metalen constructie, ter hoogte van de overgang naar de gelagzaal. Het boogveld is ingevuld met metalen stijlen en een horizontale houten beplanking, het onderste deel was oorspronkelijk open (recente invulling met betonstenen) (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 33-34: links: de noordwand van de schutterstoren ter hoogte van de overgang naar de gelagzaal. De zones tussen de korfboogconstructie en de pilonen zijn verstevigd met een metalen straalwerk. In de hoeken van de noordwand loopt de horizontale bebording verder. Rechts: de westelijke wand met overgang naar de noordwand met korfboog. Afdak met ijzerdraad om pijlen op te vangen bij het schieten naar de wip (33: plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022 – 34: rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).




Foto 35: tussen beide staande wippen is een middenwand geplaatst. Op de begane grond is deze aan beide zijden voorzien van afdaken (lessenaarsdak) met ijzerdraad om pijlen op te vangen (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 36-37: samengesteld beeld: links de westelijke schuttersvloer, rechts de oostelijke. Afdaken (lessenaarsdak) met ijzerdraad om pijlen op te vangen (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).



Foto 38: de vier hoekpilonen zijn stevig verankerd in betonnen fundamenteen en bijkomend met (schroef)bouten verstevigd (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).




Foto 39: de schuttersvloer heeft een cementtegelvloer uit de jaren 1930, bestaande uit gele en bruine gemarmerde tegels gelegd in een geometrisch patroon (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).




Foto 40: zicht op één van de binnentorens met metalen staande wip. Grotendeels verticale beplanking. De binnenluiken geven de positie van de vroegere ramen aan (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 41: zicht op één van de binnentorens met metalen staande wip. Grotendeels verticale beplanking. De binnenluiken geven de positie van de vroegere ramen aan (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 16.05.2022).



Foto 42: zicht op één van de binnentorens met metalen staande wip. Grotendeels verticale beplanking. De binnenluiken geven de positie van de vroegere ramen aan (rapport Monumentenwacht, Wim Meers, plaatsbezoek 30.01.2023, © Monumentenwacht).