

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige gedeeltelijke opheffing van het ministerieel besluit van de bescherming als monument van het hof van Coudenborn in Moerbeke

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Moerbeke, sectie D

Objectnummer: 4.01/44045/134.1

Dossiernummer: 4.001/44045/103.1

Omschrijving:

Ruïne van het hof van Coudenborn, Heirweg 63

Foto 1: genomen in november 2009, copyright: Google Street View.

Foto 6: genomen op 17 juli 2015, copyright: agentschap Onroerend Erfgoed.

Foto 4, 5, 7-16, 18-23: genomen op 13 april 2016, copyright: agentschap Onroerend Erfgoed.

Foto 2, 3, 17: genomen op 2 juni 2016, copyright: agentschap Onroerend Erfgoed.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

27 JAN. 2017

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: de ruïne van het hof van Coudenborn gezien vanuit het zuidwesten. Op de voorgrond, de Oostvaart.



Foto 2: de ruïne van het hof van Coudenborn vanuit het noorden. De Oostvaart bevindt zich rechts buiten beeld.



Foto 3: de Oostvaart en de gelijknamige kasseiweg naar de Coudenbornbrug.



Foto 4: de ruïne van het hof van Coudenborn gezien vanuit het noordwesten. Het bushokje staat op de brug over de Oostvaart.



Foto 5: zicht op de ruïne vanaf de Heirweg. Op de voorgrond, de westelijke pijler van de vroegere poort aan de Heirweg.



Foto 6: de westelijke pijler van de vroegere poort aan de Heirweg, hier nog met poorthekken.



Foto 7: zicht op de traptoren en de noordmuur van de vroegere zuidvleugel.



Foto 8: noordmuur van de vroegere zuidvleugel.



Foto 9: noordmuur van de vroegere zuidvleugel en traptoren.



Foto 10: de traptoren, gezien vanuit het oosten.



Foto 11: de deuropening in de noordmuur van de vroegere zuidvleugel, naast de traptoren.



Foto 12: de noordmuur van de vroegere zuidvleugel, gezien vanuit het zuidoosten. Op de voorgrond, stapel bakstenen van het hof van Coudenborn.



Foto 13: de deuropening naast de traptoren, gezien vanuit het zuiden.



Foto 14: dagkant van de deuropening naast de traptoren.



Foto 15: zicht op de traptoren vanuit het zuiden.



Foto 16: de resten van de noordvleugel van het hof van Coudenborn. Op de achtergrond, de Oostvaart.



Foto 17: overblijfsel van de zuidwestelijke hoek van de noordvleugel.



Foto 18: de resten van de noordvleugel, gezien vanuit het westen. Centraal, achter de begroeiing op de voorgrond, de muren van de kelder onder de vroegere zuidvleugel.



Foto 19: omgevallen oostelijke pijler van de poort aan de Heirweg.



Foto 20: stapel dakleien tegen de noordmuur van de vroegere zuidvleugel.



Foto 21: overwoekerde natuurstenen bouwfragmenten naast de noordmuur van de vroegere zuidvleugel.



Foto 22: bakstenen bouwfragment ten zuiden van de vroegere noordvleugel.



Foto 23: zicht op het zuidelijke deel van het perceel van het hof van Coudenborn.