

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van Woning Burssens in Gent (Mariakerke)

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Gent, 29ste afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/44021/1446.1

-

Dossiernummer: 4.001/44021/125.1

Omschrijving:

Woning Burssens met inbegrip van het achterliggend museumgebouw en de tuin,
Verschansingsstraat 6

Fotoregistratie daterend van 15 juni en 30 augustus 2017.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **08 DEC. 2017**

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: Woning Burssens (links) en Woning Craet-Burssens (rechts) met de oprit tussen beide.
Zicht vanop de straat.



Foto 2: Voortuin Woning Burssens.
Zicht vanop de straat.



Foto 3: Voortuin Woning Burssens.
Zicht vanop de straat.



Foto 4: Voortuin. Zicht vanuit de living.



Foto 5: Zicht vanuit de voortuin naar de architectenwoning Craet-Burssens.



Foto 6: Oprit Woning Burssens. Zicht vanop het perceel naar de straat.



Foto 7: Oprit tot de garage in het souterrain.




Foto 8: Oprit tot de garage en trap tot de achtertuin.
Detail materiaalgebruik.



Foto 9: Achtertuin met breukstenen pad tot het
museumgebouw.

Exterieur



Foto 10: Woning Burssens met achterliggend museumgebouw. Zicht vanop de oprit.



Foto 21: Zuidoostelijke zijgevel.



Foto 32: Zuidoostelijke zijgevel en noordoostelijke achtergevel.



Foto 13: Detail livingvenster in de zuidoostelijke gevel.



Foto 14: Detail keukenvenster en luik voor de afvalkoker; venster in het souterrain.



Foto 15: Zuidwestelijke voortuingevel. Zicht vanop de oprit.



Foto 16: Zuidwestelijke voortuingevel. Zicht vanuit de voortuin.



Foto 17: Zuidwestelijke voortuingevel. Detail van het schrijnwerk in de rechtertravee.



Foto 18: Zuidwestelijke voortuingevel. Detail schrijnwerk linker benedenvenster.



Foto 49: Hoek zuid- en noordwestelijke gevel met schouw.




Foto 20: Schouw, geflankeerd door tuinpad tot de toegang in de noordwestelijke gevel.




Foto 21: Detail van de schouw.



Foto 22: Toegangstravee in de noordwestelijke zijgevel.



Foto 23: Detail van de deur met bovenlicht en het flankerend venster.



Foto 24: Detail toegangstrede tot de woning, uitgevoerd in silexdallen.



Foto 25: Detail van het bovenvenster in de toegangstravee.



Foto 26: Linkerdeel van de noordwestelijke zijgevel.



Foto 27: Noordoostelijke achtergevel.



Foto 28: Museumgebouw met bureel, omgevormd tot garage en tuinberging, achterin de tuin.



Foto 29: Museumgebouw. Linkerdeel van de noordwestelijke zijgevel.




Foto 30: Museumgebouw. zuidwestelijke voorgevel.