

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de voormalige herberg "A la Belle Vue" in Torhout

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Torhout, 1ste afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/31033/642.1

-

Dossiernummer: 4.001/31033/102.1

Omschrijving:

Voormalige herberg "A la Belle Vue", Oostendestraat 345-347

Foto's genomen tijdens plaatsbezoeken in 2016 en 2017

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

15 DEC. 2017

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: algemeen beeld van de herberg "A la Belle Vue" vanaf de zuidwestzijde. Voorgevel met herbergluifel, sierlijk metselwerk met lisenen en fries. Zuidelijke zijgevel met aflijnende rondboogfries en blindnis (plaatsbezoek 28 april 2016).



Foto 2: visuele relatie tussen de herberg en de "Wijnendalepoort" aan de overzijde van de Oostendestraat. Zichtas vanuit de Wijnendale-Satationsstraat op de poort (plaatsbezoek 28 april 2016).



Foto 3: visuele relatie tussen de herberg en de "Wijnendalepoort" aan de overzijde van de Oostendestraat. Zichtas vanuit de Wijnendale-Satationsstraat op de poort (plaatsbezoek 28 april 2016).




Foto 4: beeldbepalende zuidelijke zijgevel van de eigenlijke herberg, sierlijk metselwerk met rondboogfries (plaatsbezoek 28 april 2016).



Foto 5: beeldbepalende zuidelijke zijgevel van de eigenlijke herberg, blindnis met sporen van imitatievenster (plaatsbezoek 28 april 2016).




Foto 6: linker zijgevel van het aansluitende lagere volume met huis en stalling, twee rondboogvensters (plaatsbezoek 28 april 2016).



Foto 7: de eigenlijke herberg met aansluitende herbergluifel (03 maart 2017).



Foto 8: de verzorgde houten constructie van de herbergluifel (plaatsbezoek 28 april 2016).



Foto's 9-10: de verzorgde houten constructie van de herbergluifel. Van hieruit bood de herberg "A la Belle Vue" een uitzicht op de kasteelmuren en de "Wijnendalepoort". Ook de bovenkamers bieden hier een zicht op (plaatsbezoeken 28 april 2016 en 14 september 2016).



Foto 11: het lagere volume met huis en stalling (plaatsbezoek 28 april 2016).



Foto 12: de gekasseide stoep voor het lagere volume met huis en stalling (plaatsbezoek 28 april 2016).



Foto 13: detailfoto metalen verzekeringsplaat "Primes Bruxelles" op zuidelijke zijgevel (03 maart 2017).



Foto 14: de achtergevel van het herbergvolume met opkamer, en de lagere vleugel met stalling en huis (plaatsbezoek 14 september 2016).



Foto 15: achtergevel van het herbergvolume met pomp, keldervenster met diefijzers en opkamervenster (plaatsbezoek 14 september 2016).

Foto 16: achtergevel en zijgevel van het lagere volume met huis. Opkamervenster met luiken (plaatsbezoek 14 september 2016).



Foto 17: zicht op het achtererf met ensemble van het herbergvolume, het aansluitende lagere volume met huis en stalling, en het dwarsschuurtje (plaatsbezoek 28 april 2016).



Foto 18: de vleugel die het hoofdvolume verbindt met het dwarsschuurtje is in hoge mate verbouwd en hoeft niet bewaard te blijven (plaatsbezoek 14 september 2016).



Foto 19: het kleine dwarsschuurtje sluit het gekasseide achtererf af. Recent metselwerk geeft de vroegere hoge schuurpoort aan in het midden (plaatsbezoek 14 september 2016).



Foto 20: dwarsschuurtje, rechter zijgevel met halfcirkelvormige muurankers. De recentere aanbouw onder lessenaarsdak hoeft niet bewaard te blijven (plaatsbezoek 14 september 2016).



Foto 21: achterzijde van het dwarsschuurtje – bemerk hetzelfde type geglazuurde pannen als bij het hoofdvolume (plaatsbezoek 14 september 2016).