

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van "Villa t' Onzent" en omgevende tuin in Kortrijk

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Kortrijk, 2de afdeling, sectie F

Objectnummer: 4.01/34022/1289.1

Dossiernummer: 4.001/34022/104.1

Omschrijving:

Villa t' Onzent en omgevende tuin
Sint-Amandslaan 30

Foto 36-37, 47-50 genomen op 24 maart 2016, copyright H. Coeman

Foto 11, 14, 15, 20, 22, 46, 51, 55, 58, 60, 74, 88, 89: genomen op 10 augustus 2016,
copyright: agentschap Onroerend Erfgoed

Foto 1,2,5,9,10,12,13,24,27,62,38,62,66,67 genomen op 24 augustus 2016, copyright:
agentschap Onroerend Erfgoed

Foto 6, 7, 8, 16-19, 21-23, 25-26, 28-35, 39-45, 52-54, 56, 57, 59,61,63-64, 68-73, 75-86
genomen op 12 mei 2017, copyright: agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 29 JAN. 2018

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

Exterieur



Foto 1: de noord- en oostgevel en de gevelrij in de Sint-Amanslaan



Foto 2: zuidelijk deel van de oostgevel.



Foto 3: noordelijk deel van de oostgevel



Foto 4: de zuidelijke tuinmuur



Foto 5: de noordelijke gevel en de huizenrij in de Sint-Amansstraat



Foto 6: voorgevel Sint-Amandsstraat



Foto 8: onderzijde erker



Foto 7: voorgevel Sint-Amandsstraat met detail erkerdak en boogveld




Foto 9: voorgevel Sint-Amandslaan met erker en art nouveau kraagstenen




Foto 10: voorgevel Sint-Amandslaan, detail erker



Foto 11: Kollegestraat tuinmuur oostzijde



Foto 12: Kollegestraat tuinmuur .



Foto 13: Kollegestraat zuidelijke tuinmuur. Belendend bevindt er zich een dienstgebouw van de elektriciteitsmaatschappij



Foto 14: Hoek Kollegestraat en Sint-Amandslaan: tuinmuur met toegangspoort in smeedwerk

Tuin



Foto 15: detail tuinmuur met muizentandfries



Foto 16: tuin met tuinmuur en hekwerk



Foto 17: de zuidelijke tuin werd eertijds versteend




Foto 18: een overblijfsel van een tuinpoortje geeft aan tot waar de voortuin kwam



Foto 19: tuinpaden in flagstones.



Foto 20: voortuin met versterkte opening van de onderstand



Foto 21: noordoosthoek woning met tuinmuur en hekwerk.




Foto 22: ingangsportiek.



Foto 23: art nouveau-zuil met gestileerde tulp als kapiteel.



Foto 24: houten plafond ingangsportiek




Foto 25: vloer ingangsportiek met tegelpatroon.



Foto 26: oostelijk gevelveld van het middelste volume met portiek, twee vensters in boognis en bovenliggende verdiepingen.



Foto 27: detail oorspronkelijk schrijnwerk, inkomdeur.



Foto 28: detail afwerking kleine tussendaken (hier links van toreuitbouw).



Foto 29: toreuitbouw van het middenvolume.



Foto 30: gevelveld links van toreuitbouw.



Foto 31: noordelijke muur van de tuinkamer.



Foto 32: zuidelijk volume oostgevel en aansluiting op middenvolume.



Foto 33: middenvolume en zuidelijk volume met tuinkamer en terras



Foto 34: zuidelijk volume met toegang tot buitentoilet.

