

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van directeurswoning Dopchie in Ronse

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Ronse, 3de afdeling, sectie E

Objectnummer: 4.01/45041/164.1

Dossiernummer: 4.001/45041/104.1

Omschrijving:

Directeurswoning Dopchie, Wijnstraat 40

Foto's van 30 augustus 2017 en 13 september 2017.
De respectievelijke datum staat vermeld bij elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

12 FEB. 2018

Brussel,

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: Situering van de directeurswoning Dopchie in haar ruimtelijke context (30/08/2017).



Foto 2: De voorgevel van directeurswoning Dopchie aan de Wijnstraat, gezien vanaf de Begijnhofstraat (30/08/2017).



Foto 3: Voorgevel, poortdoorgang naar de voormalige fabrieksgebouwen (bovenlicht met vervaagd opschrift 'Fabrique de tissus en tous genres') (30/08/2017).




Foto 4: Voorgevel, voordeur met bekronend balkon (13/09/2017).



Foto 5: Voorgevel, detail schrijnwerk en inklapbare buitenluiken (30/08/2017).



Foto 6: Voorgevel, detail gevelornamentiek en -beploistering ter hoogte van de poorttravee (13/09/2017).



Foto 7: Voorgevel, detail van plint in blauwe hardsteen met smeedijzeren voetschraper en ornament (13/09/2017).



Foto 8: Achtergevel, algemeen zicht op directeurswoning met de haakse achterbouw en de eenlaagse keukenaanbouw tussenin (13/09/2017).



Foto 9: Achtergevel directeurswoning, gezien vanuit de achterbouw (30/08/2017).



Foto 10: Zuidgevel van de achterbouw (13/09/2017).



Foto 11: Zicht op de achtergevel vanuit het zuidwesten, met zicht op de gekasseide doorgang naar de voormalige fabrieksgebouwen, het afsluitingshek en de keukenaanbouw (13/09/2017).



Foto 12: Zuidzijde van de keukenaanbouw (13/09/2017).



Foto 13: Achterdeur van de keukenaanbouw, gezien vanaf het toegangshek (13/09/2017).



Foto 14: Zicht op het dak en de zuidgevel van de achterbouw, gezien vanaf het inpandig dakterras van de directeurswoning (30/08/2017).



Foto 15: Zicht op het volledige historische perceel, voorheen met fabrieksgebouwen. Ter hoogte van de rozentuin achteraan bevindt zich restanten (bakstenen muren en metalen draagstructuur) van het voormalige depot (30/08/2017).




Foto 16: Restanten van het voormalige depot, gelegen achteraan het perceel (30/08/2017).



Foto 17: Metalen draagstructuur, detail van verbinding tussen kolom en liggers (30/08/2017).