

**Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke in Gent**

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Gent, 4de afdeling, sectie D

Objectnummer: 4.01/44021/1449.1

Dossiernummer: 4.001/44021/127.1

Omschrijving:

Voormalige porseleinwinkel Vanhoecke, Brusselsepoortstraat 61

Foto's van 6 september 2017 (foto's 1-22, 25-26 )  
en 7 november 2017 (foto's 23-24, 27-38).

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, - **9 MAART 2018**

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



## Ruime context en inplanting



Foto 1: De Brusselsepoortstraat (zicht naar het zuidoosten) met centraal de uitspringende huizenrij met de voormalige porseleinwinkel op de hoek (met reclameborden tegen de zijgevel).



Foto 2: Het kruispunt van de Brusselsepoortstraat, Sint-Lievenspoortstraat en de Clarissenstraat (zicht naar het noorden) met rechts in beeld de als monument beschermde "Pomp van 't Zand".





Foto 3: De ten opzicht van de rooilijn uitspringende huizenrij met links de voormalige porseleinwinkel.



Foto 4: Voorgevel van de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke.





Foto 5: Voorgevel, detail betegeling boven de winkelpui.




Foto 6: Voorgevel, detail betegeling segment A. Decoratief sierbord omringd door rozenbottel.






Foto 7: Voorgevel, detail betegeling segment A. Decoratief sierbord omringd door irissen.




Foto 8: Voorgevel, detail betegeling segment A. Decoratief sierbord omringd door rozenbottel.





Foto 9: Voorgevel, detail betegeling segment B.  
Afbeelding van een rozenstruik.




Foto 10: Voorgevel, detail betegeling segment C.  
Afbeelding van een chrysant in een siervaas.



Foto 11: Voorgevel, detail betegeling segment D.  
Afbeelding van stokroos in een siervaas.




Foto 12: Voorgevel, detail betegeling segment E.  
Afbeelding van een rozenstruik.





Foto 13: Voorgevel, detail betegeling segment F (linkerdeel). Afbeelding van een koopwaar van de voormalige porseleinwinkel.



Foto 14: Voorgevel, detail betegeling segment F (centraal gedeelte). Afbeelding van een koopwaar van de voormalige porseleinwinkel.





Foto 15: Voorgevel, detail betegeling segment F (rechterdeel). Afbeelding van een koopwaar van de voormalige porseleinwinkel.



Foto 16: Voorgevel, detail betegeling segment H (plint, linkerdeel). Afbeelding van papaverbloemen.






Foto 17: Voorgevel, detail betegeling segment I (plint, rechterdeel). Afbeelding van papaverbloemen.



Foto 18: Achtergevel, met aanbouw uit 2008.



Foto 19: Achtergevel, detail verdieping.






Foto 20: Achtergevel, noordzijde. Detail bouwsporen van verhoging gevel.