

**Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de voormalige klompenmakerij Van Moere in Beveren**

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Beveren, 3de afdeling, sectie C

Objectnummer: 4.01/46003/192.1

Dossiernummer: 4.001/46003/109.1

Omschrijving:

Voormalige klompenmakerij Van Moere,  
omvattende het ensemble van de blokstal, ruraal gebouw en voorliggende zone voor houtopslag,  
Pastoor Steenssensstraat 112

Fotografische registratie van 20 juni 2017 (foto 1-3, 5-7, 9-30, 32)

en van 5 september 2012 (foto 4, 8, 31)

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

**27 JUNI 2018**

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

## Exterieur



Foto 1: Blokstal en stockagezone ten noorden van de vroegere klompenmakerswoning. De klompenmakerswoning maakt geen deel uit van de bescherming.



Foto 2: Blokstal en stockagezone (links). De vroegere klompenmakerswoning en oprit (rechts) maken geen deel uit van de bescherming.



Foto 3: Blokstal met voorliggende zone voor stockage, door de begroeiing aan het zicht onttrokken



Foto 4: Blokstal met voorliggende zone voor stockage – foto van 5 september 2012



Foto 5: Blokstal met voorliggende zone voor stockage – houten noordelijke zijgevel




Foto 6: Blokstal (houten noordelijke zijgevel) – ruraal gebouw (houten zijgevel)




Foto 7: Blokstal (houten straatgevel) – stijl- en regelwerk voor drogen van blokken



Foto 8: Blokstal (houten straatgevel) – foto van 5 september 2012



Foto 9: Blokstal (houten straatgevel) – versteend in hoek met woonhuis



Foto 10: Blokstal (straatgevel) – versteend in hoek met woonhuis



Foto 11: Blokstal (deels ingebouwde erfgevel) en haaks geplaatst ruraal gebouw



Foto 12: Blokstal (erfgevel) – opengewerkt zolderverdiep in functie van droging




Foto 13: Blokstal (erfgevel) – toegang naar lagergelegen werkruimte




Foto 14: Blokstal – verbinding tussen erf- en straatzijde



Foto 15: Blokstal (erfgevel) –  
ruraal gebouw – snijdende  
zadeldaken



Foto 16: Ruraal gebouw (erfgevel)




Foto 17: Ruraal gebouw (oostelijke  
kopgevel)



Foto 18: Situering erfgoedsite in straatbeeld van Pastoor Steenssensstraat