

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de Duitse bunkers 'Stützpunkt Gustav' (Hollandstellung) in Damme (Lapscheure)

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Damme, 5de afdeling, sectie D en E

Dossiernummer: 4.001/31006/103.1

Omschrijving:

Duitse bunkers 'Stützpunkt Gustav' (Hollandstellung), omvattende

- Bunker 1: Groot manschappenverblijf, Zeedijk 4, sectie D, perceelnummer 122C (deel), objectnummer 4.01/31006/778.1
- Bunker 2: Bunker met open gevechtsstellingen, Zeedijk zonder nummer, sectie E, perceelnummers 102A (deel) en 101D (deel), objectnummer 4.01/31006/780.1
- Bunker 3: Bunker met open gevechtsstellingen, Zeedijk zonder nummer, sectie E, perceelnummer 102A (deel), objectnummer 4.01/31006/781.1
- Bunker 4: Betonnen postje kanonstelling, Zeedijk zonder nummer, sectie D, perceelnummer 55 (deel), objectnummer 4.01/31006/782.1
- Bunker 5: Dubbele observatiepost, Zeedijk zonder nummer, sectie D, perceelnummer 55 (deel), objectnummer 4.01/31006/783.1

Foto's 16 en 17 zijn genomen op 8 augustus 2016 (copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed).


Foto 20 is genomen op 25 augustus 2016 (copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed).

Alle andere foto's zijn genomen op 19 februari 2015 (copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed).

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 25 APR. 2018

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

Bunker 1: Manschappenbunker voor honderd man



Foto 1: Het manschappenverblijf vanaf zuidelijke zijde.



Foto 2: Het manschappenverblijf vanaf noordelijke zijde.



Foto 3: Noordwestelijke toegang.




Foto 4: Zicht op de gang vanaf de noordwestelijke toegang.

Bunker 2 en 3: Twee bunkers met open gevechtsstellingen



Foto 5: Noordelijke mitrailleurspost met open gevechtsstelling.



Foto 6: Betonnen uitstulpingen met vierkante openingen op het met gras begroeide dak.



Foto 7: De noordelijke bunker vanuit zuidwestelijke hoek.



Foto 8: Interieur van de bunker.



Foto 9: De zuidelijke bunker met open gevechtsstelling. De noordelijke bunker is op de achtergrond te zien.



Foto 10: De noordelijke toegang van de zuidelijke bunker.



Foto 11: Vierkante opening aan de westelijke zijde van de zuidelijke bunker.



Foto 12: Geschrante opstelling van de mitrailleurspaaltjes ten opzichte van het muurtje.



Foto 13: Een betonnen paaltje met opening voor het plaatsen van een mitrailleur.

Bunker 4: Betonnen post kanonstelling



Foto 14: Het kleine postje bij de kanonstelling (rechts) en de observatiepost (links).



Foto 15: Zicht op het kleine betonnen postje.



Foto 16: Zicht op het betonnen postje.

Bunker 5: Dubbele observatiepost



Foto 17: De westelijke zijde van de dubbele observatiepost.



Foto 18: De oostelijke (vijandelijke) zijde.



Foto 19: Eén van de twee kleine ruimtes, met onder meer (restanten van) klimijzers.



Foto 20: Eén van de twee vierkante mangaten in het dak, met ijzeren elementen.



Foto 21: IJzeren onderstel voor stoel waarnemer.



Foto 22: IJzeren haak voor bevestiging waarnemingsapparatuur.