

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de voormalige drogisterij De Walvis in Sint-Niklaas

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Sint-Niklaas, 3de afdeling, sectie E

Objectnummer: 4.01/46021/237.1

Dossiernummer: 4.001/46021/105.1

Omschrijving:

Voormalige drogisterij De Walvis, Ankerstraat 27

Foto's van 16 maart 2017 (foto's 25-29, 31, 47, 49-51 en 54) en
15 december 2017 (foto's 1-24, 30, 32-46, 48, 52-53 en 55).

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

08 OKT. 2018

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

Ruimtelijke context en exterieur voorzijde:



Foto 1: De voormalige drogisterij De Walvis in zijn ruimtelijke context. Zicht op de Ankerstraat vanuit het westen.



Foto 2: Voorgevel van de voormalige drogisterij, gezien vanuit het noorden. Beeldbepalend zicht vanuit de Zamanstraat.




Foto 3: Voorgevel, eerste verdieping. Detail van raamomlijstingen, schrijnwerk en kroonlijst.



Foto 4: Voorgevel. Detail gevelafwerking en beschilderde gevelreclame.



Foto 5: Voorgevel, detail toegangsdeur (2de travee).



Foto 6: voorgevel, detail venster (4de travee) met rolluikkast.



Foto 7: Voorgevel, detail venster (4de travee) met zicht op één van de vitrinekasten, identiek aan deze in het aanpalende venster (3de travee).



Foto 8: Voorgevel, detail venster (1ste travee). Zicht op rolluikkast en bewaard bovenlicht.



Foto 9: Voorgevel, detail venster (1ste travee). Zicht op de vitrinekast met een andere vormgeving dan de overige twee vitrinekasten (3de en 4de travee).

Exterieur achterzijde:



Foto 10: Exterieur achterzijde, algemeen zicht naar de noordzijde (richting de Ankerstraat). De luifel voorziet in de circulatie tussen de ruimtes op het gelijkvloers.



Foto 11: Exterieur achterzijde, algemeen zicht naar de zuidzijde.



Foto 12: Algemeen zicht op de tuingevel van de achterbouw (links, de deur naar het magazijn).



Foto 13: Achterbouw, gelijkvloers (raam en deur van het pomphuis; plankendeur van het toilet).



Foto 14: Achterbouw, gelijkvloers (plankendeur van het toilet; guillotineraam en deur van de keuken, groot guillotineraam van de eetkamer). Achtergevel hoofdvolume (negenvlakraam van het salon).



Foto 15: Zicht op de achtergevels van de achterbouw (gecementeerd) en het hoofdvolume (beschilderd).



Foto 16: Achtergevel hoofdvolume, gelijkvloers.
Detail negenvlakraam van het salon en deur naar de
traphal.




Foto 17: Zicht naar de achtertuin, vanuit de traphal.

