

**Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de herenwoning Delacre in Vilvoorde**

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Vilvoorde, 2de afdeling, sectie D

Objectnummer: 4.01/23088/148.1

Dossiernummer: 4.001/23088/106.1

Omschrijving:

Herenwoning Delacre, Van Helmontstraat 2

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 24 april 2017, 16 november 2017 en 18 juni 2018.

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 09 OKT. 2018

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

  
Geert BOURGEOIS



Foto 1: Zicht op de voorgevel van de herenwoning Delacre vanuit de Etienne Blondieastraat (16 november 2017).



Foto 2: Voorgevel van de herenwoning Delacre in de Van Helmontstraat 2 (24 april 2017).



Foto 3: Lijst- en puntgevel met geveltop van de herenwoning Delacre (24 april 2017).



Foto 4: Puntgevel herenwoning Delacre met houten erker (18 juni 2018).



Foto 5: Zicht op de erker op hardstenen sokkel met consoles herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 6: Detail lijstgevel herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 7: Detail getoogde raampartij rechter zijtravee voorgevel herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 8: Voordeur herenwoning Delacre met entablementomlijsting in neo-Vlaamserenaissancestijl met getralied bovenlicht (18 juni 2018).




Foto 9: Detail voordeur met deurbeslag herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 10: Detail smeedijzeren diefijzer kelderraam onderbouw herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 11: Detail getralied bovenlicht voordeur herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 12: Detail decoratief stucwerkpaneel in de borstwering van de raampartijen in de eerste bouwlaag (18 juni 2018).



Foto 13: Detail onderbouw herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 14: Detail geklante voordeur met origineel deurbeslag en trekbel. De voordeur is voorzien van een neo-Vlaamserenaissance-getinte hardstenen entablementomlijsting (18 juni 2018).



Foto 15: Zicht op de gecementeerde achtergevel van de herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 16: Detail rechtertravee achtergevel herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 17: Detail middelste travee achtergevel herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 18: Detail verbreed linker zijtravee achtergevel herenwoning Delacre met later aangebrachte, storende technische installaties en lage bakstenen aanbouw ter hoogte van de plint (18 juni 2018).



Foto 19: Detail middelste travee achtergevel herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 20: Zicht op de keldertrap achtergevel met ijzeren balusterborstwering (18 juni 2018).





Foto 21: Detail keldertrap met balusterborstwering (18 juni 2018).



Foto 22: Detail balusterborstwering (18 juni 2018).



Foto 23: Detail hardstenen keldertrap achtergevel herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 24: Detail rechter zijtravee herenwoning Delacre (18 juni 2018).



Foto 25: Zicht op de stadstuin met solitaire boom achter de woning (18 juni 2018).