

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers 'Südabschnitt' uit de Eerste Wereldoorlog in kasteelpark 'Bel Air' in Willebroek (Blaasveld)

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Willebroek, 4de afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.001/12040/102.1

[Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

Omschrijving:

Duitse bunkers 'Südabschnitt' uit de Eerste Wereldoorlog in kasteelpark 'Bel Air',
gelegen in Willebroek (Blaasveld), Mechelsesteenweg zonder nummer

Bunkers 1 tot en met 4 behoren tot hetzelfde ensemble, met als objectnummer 4.01/12040/134.1
Bunker 5 heeft objectnummer 4.01/12040/135.1

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 25 OKT. 2018

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

Bunker 1: westelijke geschutsbunker (type VIII)



Foto 1: De westelijke geschutsbunker, waarover een pad loopt. Foto genomen op 11 oktober 2017.



Foto 2: De westelijke geschutsbunker vanuit noordoostelijke hoek. Foto genomen op 14 juni 2017.



Foto 3: De zuidwestelijke voorzijde van de bunker. De gaten voor de zware bouten ter bevestiging van de pantserplaat aan de binnenzijde zijn zichtbaar. Bovenaan zijn camouflagespatten aangebracht. Foto genomen op 14 juni 2017.



Foto 4: De twee openingen doorheen het dak aan de (zuidwestelijke) voorzijde van de bunker. Foto genomen op 14 juni 2017.

Bunker 2: artillerieobservatiepost (type XIV)



Foto 5: De artillerieobservatiepost vanuit westelijke hoek. Foto genomen op 11 oktober 2017.



Foto 6: De pantserplaat aan de (zuidoostelijke) voorzijde van de bunker. Foto genomen op 22 maart 2017.



Foto 7: Zicht op de noordwestelijke achterzijde van de observatiepost. Foto genomen op 22 maart 2017.



Foto 8: Het dak is opvallend gebogen. Foto genomen op 22 maart 2017.



Foto 9: De noordoostelijke vleugel van de bunker. Foto genomen op 14 juni 2017.



Foto 10: De kachelnis met ernaast een kleine vierkante opening ter hoogte van de binnentoeegang. Foto genomen op 14 juni 2017.

Bunker 3: oostelijke geschutsbunker (type VIII)



Foto 11: Zicht op de (noordwestelijke) achterzijde van de geschutsbunker. Foto genomen op 11 oktober 2017.



Foto 12: Het dak van de geschutsbunker. Foto genomen op 22 maart 2017.



Foto 13: Zicht op de observatieopening en de plaataffuit voor het kanon aan de noordoostelijke voorzijde van de bunker. Foto genomen op 14 juni 2017.



Foto 14: Zicht op de observatieopening en de plaataffuit voor het kanon aan de noordoostelijke voorzijde van de bunker. Foto genomen op 14 juni 2017.



Foto 15: De zuidwestelijke zijde van de binnenruimte. Foto genomen op 14 juni 2017.

Bunker 4: observatiepost ten behoeve van de infanterie (type IX)



Foto 16: De ronde opening in de pantserkoepel van de observatiepost. Foto genomen op 22 maart 2017.




Foto 17: Zicht in de observatiepost, meer bepaald op de schuinlopende achterwand in het dak ter hoogte van de pantserkoepel. Foto genomen op 14 juni 2017.



Foto 18: Elementen van de pantserkoepel aan binnenzijde. Foto genomen op 14 juni 2017.




Foto 19: De kleine gleuf in de pantserkoepel. Foto genomen op 14 juni 2017.

Bunker 5: manschappenonderkomen (type VI)



Foto 20: Het manschappenonderkomen met op de achtergrond het kasteel. Foto genomen op 22 maart 2017.



Foto 21: Zicht op de noordwestelijke achterzijde van het manschappenonderkomen. Foto genomen op 11 oktober 2017.



Foto 22: Betonspatten ter hoogte van de toegang. Foto genomen op 22 maart 2017.




Foto 23: Zicht in de bunker. Foto genomen op 14 juni 2017.



Foto 24: Restanten van ijzeren elementen voor de bevestiging van bedrading in de bunker. Foto genomen op 14 juni 2017.



Foto 25: De kachelnis en andere openingen in de noordwestelijke muur. Foto genomen op 14 juni 2017.