

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming van de voormalige klompenmakerij De Kimpe in Kruibeke (Bazel)

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Kruibeke, 2de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/46013/152.1

Dossiernummer: 4.001/46013/112.1

Omschrijving:

Voormalige klompenmakerij De Kimpe, omvattende het ensemble van blokstal, rookoven, vroegere klompenmakerswoning, zone voor houtopslag, gekasseid erf en lindeboom, Daalstraat 91

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 5 september 2012 (foto 13-20; 22; 24-40) en op 10 juli 2017 (foto 1-12; 21; 23).

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **25 OKT. 2018**

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: Zicht op Daalstraat. De voormalige klompenmakerij De Kimpe is het tweede huis aan de linkerkant van de straat.



Foto 2: Zicht op Daalstraat 93 (wit huis) en.91 (rode baksteenbouw) voormalige klompenmakerij De Kimpe).



Foto 3: Voormalige klompenmakerij De Kimpe. Woonhuis gebouwd in 1912, met rechts oprit.



Foto 4: Woonhuis van voormalige klompenmakerij De Kimpe. Voorgevel.



Foto 5: Woonhuis. Detail voordeur met houten paneel.



Foto 6: Woonhuis. Detail rechtervenster en decoratief metselwerk.



Foto 7: Woonhuis. Zuidelijke zijgevel met rond venstertje op de begane grond en rondbogig in de puntgeveltop.



Foto 8: Woonhuis met gekasseide oprit en zone voor houtstockage rechts, blokstal en werkhuis achterin.



Foto 9: Zone voor houtstockage rechts (ten zuiden) van woonhuis en oprit.



Foto 10: Voormalige blokstal van 1918 met lager werkhuis, aan gekasseide oprit en lindeboom bij rookoven op het achtererf.



Foto 11: Voormalige blokstal met aangebouwd lager werkhuis (links). Vrijstaand rookoventje en lindeboom achterin (rechts).



Foto 12: Voormalige blokstal. Voorgevel. Toestand 10 juli 2017.



Foto 13: Voormalige blokstal. Voorgevel. Ter vergelijking toestand 5 september 2012.



Foto 14: Voormalige blokstal. Voorgevel. Ter vergelijking toestand 5 september 2012.



Foto 15: Voormalige blokstal. Voordeur gevat in houten omlijsting.



Foto 16: Detail.



Foto 17: Voormalige blokstal. Venster begane grond.



Foto 18: Voormalige blokstal. Venster begane grond.




Foto 19: Voormalige blokstal. Zolderverdieping deels opgevuld met houtwerk.



Foto 20: Voormalige blokstal. Zolderverdieping. Kenmerkende droogconstructie in stijl- en regelwerk.



Foto 21: Aangebouwd lager werkhuis. Voorgevel.



Foto 22: Aangebouwd lager werkhuis met zicht op blokstal en woonhuis en gekasseide oprit (rechts) en rookoventje en deel van kruin lindeboom (links). Toestand 5 september 2012.



Foto 23: Rookoventje op achtererf.



Foto 24: Rookoventje op achtererf. Ter vergelijking toestand 5 september 2012.



Foto 25: Rookoventje op achtererf. Ter vergelijking toestand 5 september 2012.



Foto 26: Rookoventje. Binnenkant. Gewelf.



Foto 27: Rookoventje. Binnenkant.