

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve gehele opheffing van de bescherming als monument van de boerenwoning en de bescherming als dorpsgezicht van het erf met het hoevecomplex van de Josephinehoeve in Voeren ('s-Gravenvoeren)

Provincie: Limburg

Gemeente: Voeren, 6de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.02/73109/119.1

Dossiernummer: 4.001/73109/114.1

Omschrijving:

Boerenwoning en erf met hoevecomplex van de Josephinehoeve, Kloosterstraat 30, 32, 34

Alle foto's genomen op 3 mei 2017, copyright: agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

12 NOV. 2018

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: overwoekerd restant van de oostgevel van de boerenwoning.



Foto 2: overwoekerd restant van de oostgevel van de boerenwoning.




Foto 3: overwoekerd restant van de oostgevel van de boerenwoning, met natuurstenen omlijsting van de deuropening.



Foto 4: overwoekerd restant van de westgevel, gezien vanuit het zuiden (straatzijde).



Foto 5: overwoekerd restant van de westgevel, gezien vanuit het westen.



Foto 6: zicht op het poortgebouw vanuit de Kloosterstraat.



Foto 7: de voorgevel van het poortgebouw.



Foto 8: het erf van de Josephinehoeve naast het poortgebouw, gezien vanuit de Kloosterstraat.



Foto 9: de straatzijde van het erf van de Josephinehoeve.



Foto 10: het poortgebouw, met aanzet van de korfboog van de verdwenen poort.



Foto 11: erfzijde van het poortgebouw, met doorbreking (wagenhuis?) onder houten latei..



Foto 12: erfzijde van het poortgebouw met twee doorbrekingen naar de begane grond.



Foto 13: binnenzicht in het poortgebouw, met moerbalk.



Foto 14: doorbreking (van wagenhuis?) in het poortgebouw, uitkijkend op het erf van de hoeve.



Foto 6: een van de twee kleine doorbrekingen op de begane grond van het poortgebouw, uitkijkend op het erf van de hoeve.