

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van Landhuis Impdehof in Meise (Wolvertem)

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Meise, 2de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/23050/131.1

Dossiernummer: 4.001/23050/101.1

Omschrijving:

het Landhuis Impdehof met aanhorigheden en park, Drijpikkelstraat 25, 27-27A

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op, 23 maart 2017 (exterieur en interieur), 15 februari 2018 (straatbeeld) en 9 april 2018 (park, aanhorigheden, zolders en kelders).

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 30 JAN 2019

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: zicht vanop de Driepikkelstraat naar het drieledig landhuis (datum 27 maart 2017)



Foto 2: landhuis met kenmerkende gevels in bak- en zandsteenstijl, hekpijler en kegelvormig gesnoeide taxus (datum 9 april 2018)



Foto 3: het ereplein aan de Drijpikkelstraat met open zicht naar het vroegere heerlijk kasteeldomein van Imde (datum 9 april 2018)



Foto 4: hoofdtoegang van het landhuis met bordes (datum 27 maart 2017)



Foto 5: zicht op de noordelijke achtergevel van het drieledig landhuis gezien vanop het gazon in het park (datum 9 april 2018)



Foto 6: erker aan de achterzijde van het centrale breedhuis en zicht op jonger dienstgebouwtje met toegang (datum 27 maart 2017)



Foto 7: zijtrapgevel van de oostelijke of rechtersvleugel (datum 27 maart 2017)



Foto 8: zicht op noordelijke achtergevel van het landhuis, met centraal hogeropgaand middendeel en twee flankerende lagere volumes onder verspringende zadeldaken (datum 9 april 2018)



Foto 9: zicht op de kerk vanuit de zuidwestrand van het domein (datum 27 maart 2017)



Foto 10: achtergevel van de linker of westelijke zijvleugel (datum 27 maart 2017)



Foto 11: de linker of westelijke aanhorigheid met voorgevel gericht naar het ereplein (datum 9 april 2018)



Foto 12: de westelijke of linker aanhorigheid met korte zijgevel aan de Drijpikkelstraat (datum 27 maart 2017)



Foto 13: de rechter of oostelijke aanhorigheid met grotendeels blinde voorgevel gericht naar het erreplein (datum 9 april 2018)



Foto 14: de rechter of oostelijke aanhorigheid met korte gevelzijde aan de rooilijn in aansluiting met de muren van de bijgebouwen; het balustervormig houten hek aan de straatzijde is weggenomen (datum 27 maart 2017)



Foto 15: de blinde gevels van de jongere bijgebouwen van de rechter aanhorigheid gelegen aan de Drijpikkelstraat (datum 27 maart 2017)



Foto 16: open schuur (of wagenhuis) onder aandaak en met houten beschot, gebouwd tegen de achtergevel van de rechter of oostelijke aanhorigheid (datum 9 april 2018)



Foto 17a: nis in muurwand van de oostelijke aanhorigheid gebruikt als hondenok (beide foto's datum 9 april 2018)



foto 17b: houten vleugelpoort in jongere achterbouw van de rechter of oostelijke aanhorigheid



Foto 18: jongere open stal met balkenzoldering horend bij de rechter aanhorigheid, gebouwd tegen de oude ommuring van de vroegere moestuin (datum 9 april 2018)



Foto 19: bijgebouw aan de oostelijke gelegen tuinmuur, voormalige werkruimte en een 'potting shed' of tuinschuurtje bij de gesloopte serres (datum 9 april 2018)



Foto 20: ten oosten de muur van de voormalige moestuin en serre (datum 9 april 2018)



Foto 21: zichtas vanop het gazon naar de vijver toe (datum 9 april 2018)



Foto 22: westelijke zichtas met zicht op de meanderende vijver vanuit het landhuis (datum 27 maart 2017)



Foto 23: zichtas ten westen van de J-vormige serpentinevijver (datum 9 april 2018)



Foto 24: zicht op de recent gerestaureerde tuinbrug (datum 9 april 2018)



Foto 25: amfitheatervormig rotsmassiefje als eindpunt van de J-vormige serpentinevijver en bergplaats van de handbediende stuw (datum 9 april 2018)



Foto 26: afwateringsgracht van de vijver (datum 9 april 2018)



Foto 27: groepje gewone platanen bij de tuinbrug (datum 9 april 2018)



Foto 28: mispel, geënt op een onderstam van meidoorn (datum 9 april 2018)



Foto 29: monumentale trompetboom (datum 9 april 2018)




Foto 30: geënte pluimes (*Fraxinus ornus*) (datum 9 april 2018)



Foto 31: herfstpaardenkastanje (*Aesculus parviflora*) (datum 9 april 2018)



Foto 32: westelijk toegangshek (15 februari 2018)



Foto 33: het noordelijk toegangshek aan de achterzijde van het park (15 februari 2018)



Foto 34: zicht vanuit de westelijke bosrand naar de Lourdesgrot, gelegen buiten het domein in de Beekstraat
(datum 9 april 2018)



Foto 35: zicht op het grasland in het meest noordelijke deel van het park (datum 9 april 2018)

