

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van het burgerhuis Delacroix in Tervuren

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Tervuren, 2de afdeling, sectie D

Objectnummer: 4.01/24104/143.1

-

Dossiernummer: 4.001/24104/103.1

Omschrijving:

Burgerhuis Delacroix, Kerkstraat 29


De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 26 juli 2018.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 12 MAART 2019

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS




Foto 1: Het burgerhuis Delacroix in zijn ruimtelijke context. Zicht op de Kerkstraat, richting de Markt van Tervuren.



Foto 2: Het burgerhuis Delacroix, voorgevel.



Foto 3: Voorgevel. Bovenlicht voordeur met omlijsting en sluitsteen met inscriptie "1908".



Foto 4: Voorgevel, groot venster op benedenverdieping. Omlijsting met sluitsteen "M DELA J".



Foto 5: Voorgevel, detail voordeur met brievenleuf en deurvenstertje.



Foto 6: Voorgevel, detail vensters souterrain met smeedijzeren dievenijzers met geometrische vormgeving.



Foto 7: Zicht op de achtergevel, vanuit de tuin. Detail
tuinornament in cementrustiek.



Foto 8: Achtergevel, overzicht.



Foto 9: Tuinornament, achterliggende waterpartij en Mariagrot in cementrustiek, achterin de tuin.



Foto 10: Vijver met fontein en Mariagrot.



Foto 11: Vijver met fontein.



Foto 12: Imitatie-rotsbodem tussen de vijver en de Mariagrot, zitbank in de vorm van een paddenstoel.




Foto 13: Mariagrot, met spiegels en stalactieten.




Foto 14: Mariagrot, met diepe nis (onder) en nis oorspronkelijk voor Mariabeeld (boven).




Foto 15: Detail bakstenen tuinmuur met pannen.



Foto 16: Achtergevel, zicht op de koer van het souterrain (onder) en het terras (boven).



Foto 17: Detail raampartij met vensterdeuren van het terras, uitgevend op de wintertuin.



Foto 18: De koer van het souterrain, met de deur naar de wijnkelder en de trap naar de tuin.



Foto 19: Vensters van de wasplaats, gezien vanuit de koer van het souterrain. Bewaard schrijnwerk met gebogen drieledige bovenlichten met okerkleurig gehamerd glas.



Foto 20: Vensterdeuren tussen de keuken en de koer van het souterrain, met schuifhek.



Foto 21: Terras, met zicht op de halfronde scheidingsmuur en de luifel.



Foto 22: Detail, vloer van het terras met flessenbodem-glasdalen in een metalen roostering.



Foto 23: Torenvormige achterbouw die het trappenhuis bevat, vernieuwd schrijnwerk.



Foto 24: Groot venster dat de hoofdtraphal verlicht, gezien vanaf het balkon op de verdieping, met bewaard schrijnwerk.



Foto 25: Raam van het toilet op het eerste bordes van de hoofdtrap, met bewaard schrijnwerk.