

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de Duitse bunkers 'Südabschnitt' uit de Eerste Wereldoorlog bij Fort Breendonk in Willebroek (Tisselt)

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Willebroek, 5de afdeling, sectie D

Objectnummer: 4.01/12040/133.1

-

Dossiernummer: 4.001/12040/101.1

Omschrijving:

Duitse bunkers 'Südabschnitt' uit de Eerste Wereldoorlog bij Fort Breendonk,
Brandstraat zonder nummer

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 18 MAART 2019

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: Situering van de drie bunkers, met op de achtergrond rechts het fort van Breendonk. Links de observatiepost (type IX), centraal het manschappenonderkomen (type VI) en rechts de mitrailleurspost (type IV). Foto genomen op 5 december 2017.

Bunker 1: mitrailleurspost (type IV)



Foto 2: De mitrailleurspost vanuit noordoostelijke hoek. Foto genomen op 5 december 2017.



Foto 3: De mitrailleurspost vanuit zuidwestelijke hoek. Foto genomen op 22 maart 2017.



Foto 4: Detail van de dichtgemaakte toegang aan zuidwestelijke zijde. Foto genomen op 22 maart 2017.



Foto 5: De dichtgemaakte muuropeningen aan zuidoostelijke zijde. Foto genomen op 22 maart 2017.

Bunker 2: manschappenonderkomen (type VI)



Foto 6: Het manschappenonderkomen vanuit oostelijke hoek. Foto genomen op 5 december 2017.



Foto 7: Het manschappenonderkomen vanuit noordelijke hoek. Foto genomen op 5 december 2017.



Foto 8: Het manschappenonderkomen aan zuidelijke zijde. Foto genomen op 5 december 2017.



Foto 9: Het manschappenonderkomen vanuit westelijke hoek. Foto genomen op 22 maart 2017.

Bunker 3: observatiepost (type IX)



Foto 10: De observatiepost vanuit noordelijke hoek.
Foto genomen op 5 december 2017.



Foto 11: De observatiepost vanuit noordwestelijke hoek. Foto genomen op 5 december 2017.



Foto 12: De observatiepost vanuit zuidelijke hoek.
Foto genomen op 5 december 2017.



Foto 13: Detail van de dichtgemaakte opening voor pantserkoepel aan zuidelijke zijde. Foto genomen op 5 december 2017.