

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van het bruggenhoofd met Duitse bunkers 'Turnhoutkanalstellung' uit de Eerste Wereldoorlog in Turnhout

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Turnhout, 4de afdeling, sectie P

Objectnummer: 4.01/13040/261.1

-

Dossiernummer: 4.001/13040/103.1

Omschrijving:

Bruggenhoofd met Duitse bunkers 'Turnhoutkanalstellung' uit de Eerste Wereldoorlog,
Wieltjes zonder nummer


Foto 5 is genomen op 17 december 2017.
Alle andere foto's zijn genomen op 8 november 2018.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **10 MEI 2019**

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

Ligging van de site ten opzichte van het kanaal



Foto 1: Zicht vanuit oostelijke richting op het kanaal tussen Turnhout en Schoten, ter hoogte van de voormalige Brug 3. Links het brugwachtershuisje, rechts langs het jaagpad de site van het voormalige bruggenhoofd met bunkers.



Foto 2: Zicht vanuit westelijke richting op het kanaal, ter hoogte van de voormalige Brug 3. Rechts het brugwachtershuisje, links de site van het voormalige bruggenhoofd met bunkers. Op de achtergrond is de huidige brug van de R13 te zien.

Bunker 1 (Type I)



Foto 3: Zicht op de bunker vanuit noordoostelijke zijde.



Foto 4: Zicht op de noordoostelijke hoek van de bunker. De randen van het dak zijn schuin afgewerkt.



Foto 5: Zicht in de gang van de bunker, met rechts de doorgangen tot de binnenruimtes. De verticale betonnen randen van de doorgangen zijn afgewerkt met een schuine boord.



Foto 6: Zicht in de westelijke binnenruimte. Tegen het plafond zitten houten planken. In de frontmuur zit een nis, met bovenaan en onderaan een ijzeren buis.



Foto 7: Zicht in de oostelijke binnenruimte. Onderaan de doorgang zijn bakstenen gemetst.

Bunker 2 (Type III)



Foto 8: De bunker vanuit zuidoostelijke richting, langs Wieltjes loopt een wandelpad.



Foto 9: De bunker vanuit zuidwestelijke richting, met op de achtergrond de R13.



Foto 10: De bunker vanuit westelijke richting.



Foto 11: Het kleine waarnemingsgaatje aan de noordwestelijke voorzijde.



Foto 12: De bunker vanuit noordwestelijke hoek.



Foto 13: Zicht in de kleine binnenruimte.



Foto 14: De observatiegleuf aan de binnenzijde versmalt tot een klein gaatje aan de buitenzijde. Tegen het plafond zijn stalen profielen en restanten van houten planken te zien.

Bunker 3 (Type III)



Foto 15: Zicht op de bunker vanuit zuidwestelijke hoek.



Foto 16: Zicht vanaf noordwestelijke hoek.



Foto 17: De gebogen frontzijde met kleine waarnemingsopening aan noordoostelijke zijde.



Foto 18: Zicht op het microreliëf aan de noordoostelijke zijde van de bunker.



Foto 19: Zicht op de observatiegleuf aan binnenzijde.



Foto 20: Zicht op de rechthoekige uitsparing in het plafond boven de observatiegleuf.



Foto 21: Zicht op het plafond, met rechthoekige uitsparing en opening met buis uit grès. Tussen de stalen profielen zitten nog houten planken.

Bunker 4 (Type I)



Foto 22: Zicht op de bunker vanaf het jaagpad. Bij de recente ontsluiting van de bunker is een informatiebord en zitbank geplaatst.



Foto 23: Zicht op de bunker vanaf zuidwestelijke hoek. Bij de ontsluiting van de bunker is een trap, geflankeerd door zandzakjes aangelegd.



Foto 24: Zicht op de westelijke toegang, waar recent een trap tussen zandzakjes is aangelegd. In de toegang is recent een ijzeren deur met invlieggleuf voor vleermuizen geplaatst.



Foto 25: Zicht op de bunker vanaf noordelijke zijde.




Foto 26: Een binnenruimte, recent ingericht als vleermuizenschuilplaats. De houten planken tegen het plafond zijn grotendeels bewaard.



Foto 27: De gang van de bunker is de voorbije jaren ingericht in functie van openstelling en vleermuizenschuilplaats.