

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschnitt' bij het Mastenbos uit de Eerste Wereldoorlog in Kapellen

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Kapellen, 1ste afdeling, sectie B en I, 2de afdeling, sectie H

Objectnummer: 4.01/11023/125.1

4.01/11023/126.1

4.01/11023/127.1

4.01/11023/128.1

- Dossiernummer: 4.001/11023/101.1

Omschrijving:

Bunkers en loopgraven van de sector van de 'Nordabschnitt' bij het Mastenbos
uit de Eerste Wereldoorlog,
Oude Galgenstraat zonder nummer, Kalmthoutsesteenweg zonder nummer, Baron Paul Kronackerdreef
zonder nummer, Philippe Spethstraat 236 en Kapelsestraat zonder nummer

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Indien de foto's genomen zijn door Tom Oliviers, wordt dit expliciet vermeld in het onderschrift. De andere foto's zijn copyright Agentschap Onroerend Erfgoed.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

10 MEI 2019

Brussel,

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

1. Bunkers



Foto 1: Bunker 1 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 2: Bunker 1 (type VI): toegangszijde. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 3: Bunker 2 (type II): dichtgemetselde toegangszijde. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 4: Bunker 2 (type II): noordelijke frontzijde. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 5: Bunker 3 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 6: Bunker 3 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 7: Bunker 4 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 8: Bunker 4 (type VI): frontzijde. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 9: Bunker 5 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 10: Bunker 5 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 11: Bunker 6 (type II). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 12: Bunker 6 (type II). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 13: Bunker 7 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 14: Bunker 7 (type VI): interieur. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 15: Bunker 8 (type IX). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 16: Bunker 9 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 17: Bunker 9 (type VI): interieur. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 18: Bunker 10 (type VII). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 19: Bunker 11 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 20: Bunker 11 (type VI) Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 21: Bunker 12 (type IX). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 22: Bunker 12 (type IX): pantserplaat. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 23: Bunker 12 (type IX): pantserplaat aan binnenzijde. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 24: Bunker 13 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 25: Bunker 13 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 26: Bunker 14 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 27: Bunker 15 (type IV). Foto genomen op 13 februari 2018.




Foto 28: Bunker 15 (type IV): interieur. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 29: Bunker 16 (type IX). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 30: Bunker 16 (type IX): pantserplaat. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 31: Bunker 16 (type IX): interieur. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 32: Bunker 17 (type VI): interieur met verticale balk. Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 33: Bunker 17 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 34: Bunker 17 (type VI). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 35: Bunker 18 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 36: Bunker 18 (type VI): aanzet opening zijkant. Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 37: Bunker 18 (type VI). Nummer 11 in zwarte verf aangebracht ter hoogte van toegang. Foto genomen door Tom Oliviers op 26 september 2016.



Foto 38: Bunker 18 (type VI). Start creatie schietopening. Foto genomen door Tom Oliviers op 26 september 2016.



Foto 39: Bunker 18 (type VI): achtergevel. Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 40: Bunker 19 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 41: Bunker 19 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 42: Bunker 20 (type IX). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 43: Bunker 21 (type XVII). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 44: Bunker 22 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 45: Bunker 22 (type VI), met nieuw gecreëerde schietopening en chardome-affuit. Foto genomen door Tom Oliviers op 26 september 2016.



Foto 46: Bunker 23 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 47: Bunker 24 (type IX). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 48: Bunker 24 (type IX): pantserplaat. Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 49: Bunker 25 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 50: Bunker 26 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 51: Bunker 26 (type VI): interieur. Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 52: Bunker 27 (type IV): dichtgemetselde toegang. Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 53: Bunker 27 (type IV): muuropeningen frontzijde. Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 54: Bunker 27 (type IV): muuropeningen aan binnenzijde. Foto genomen door Tom Oliviers op 22 september 2016.



Foto 55: Bunker 28 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 56: Bunker 29 (type VII): restanten ijzeren structuur in bunker. Foto genomen door Tom Oliviers op 18 april 2014.



Foto 57: Bunker 29 (type VII). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 58: Bunker 30 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 59: Bunker 30 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 60: Bunker 31 (type II): dichtgemetselde toegang. Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 61: Bunker 31 (type II). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 62: Bunker 31 (type II). Houten beplanking tegen plafond. Foto genomen door Tom Oliviers op 8 september 2016.




Foto 63: Bunker 32 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 64: Bunker 32 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 65: Bunker 33 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 66: Bunker 33 (type VI): inplanting. Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 67: Bunker 34 (type II). Zicht op frontmuur aan binnenzijde. Foto genomen door Tom Oliviers op 9 september 2016.



Foto 68: Bunker 34 (type II). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 69: Bunker 34 (type II). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 70: Bunker 35 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 71: Bunker 35 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 72: Bunker 36 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 73: Bunker 37 (type IX). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 74: Bunker 37 (type IX). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 75: Bunker 38 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 76: Bunker 38 (type VI): interieur met verticale balk. Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 77: Bunker 39 (type VI). Verticale stalen balk in bunker. Foto genomen door Tom Oliviers op 13 september 2016.



Foto 78: Bunker 39 (type VI). Foto genomen op 16 februari 2018.




Foto 79: Bunker 40 (type VII). IJzeren structuur in bunker. Foto genomen door Tom Oliviers op 16 september 2016.



Foto 80: Bunker 40 (type VII). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 81: Bunker 40 (type VII). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 82: Bunker 41 (type XVII). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 83: Bunker 41 (type XVII). Bewaarde camouflageverf bij toegang. Foto genomen door Tom Oliviers op 16 september 2016.



Foto 84: Bunker 42 (type IX). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 85: Bunker 42 (type IX). Zicht op het observatiegedeelte. Foto genomen door Tom Oliviers op 18 september 2016.



Foto 86: Bunker 43 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 87: Bunker 43 (type VI): Verticale stalen balk in bunker. Foto genomen door Tom Oliviers op 13 september 2016.




Foto 88: Bunker 44 (type IV). Dichtgemetselde muuropeningen aan frontzijde. Foto genomen door Tom Oliviers op 15 april 2014.



Foto 89: Bunker 44 (type IV): toegang met vleermuizendeur. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 90: Bunker 44 (type IV): dichtgemetselde toegang. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 91: Bunker 45 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 92: Bunker 45 (type VI). Interieur met afgebroken stalen balk. Foto genomen door Tom Oliviers op 13 september 2016.




Foto 93: Bunker 46 (type IV): gang achterzijde bunker. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 94: Bunker 46 (type IV): muuropeningen frontzijde. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 95: Bunker 46 (type IV). Muuropeningen frontzijde in binnenruimte. Foto genomen op 21 februari 2018.




Foto 96: Bunker 47 (type IX): Bewaarde schuif vóór observatiegleuf. Foto genomen door Tom Oliviers op 25 juni 2018.



Foto 97: Bunker 47 (type IX). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 98: Bunker 48 (type XIV). Pantserplaat met ronde observatieopening bovenaan, die deels met schuiven is gedicht, en kleine observatiegleuf. Foto genomen door Tom Oliviers op 17 juli 2013.



Foto 99: Bunker 48 (type XIV). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 100: Bunker 49 (type VI). Vrij grote opening in achtermuur. Foto genomen door Tom Oliviers op 5 mei 2014.



Foto 101: Bunker 49 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 102: Bunker 50 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 103: Bunker 51 (type VII). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 104: Bunker 51 (type VII). Bewaarde ijzeren structuur. Foto genomen door Tom Oliviers op 5 mei 2014.



Foto 105: Bunker 52 (type X): toegangszijde. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 106: Bunker 52 (type X): frontzijde met pantserplaat. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 107: Bunker 52 (type X): interieur. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 108: Bunker 52 (type X): interieur. Trapjes naar observatiepost. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 109: Bunker 52 (type X): pantserplaat met schuiven. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 110: Bunker 53 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 111: Bunker 53 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 112: Bunker 54 (type II). Foto genomen op 21 februari 2018.




Foto 113: Bunker 54 (type II): gang achterzijde.
Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 114: Bunker 55 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 115: Bunker 55 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 116: Bunker 56 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 117: Bunker 57 (type VIII): dichtgemetselde schietopening frontzijde met bouten plaataffuit. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 118: Bunker 57 (type VIII): toegang en uitkijkpunt. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 119: Bunker 57 (type VIII): Plaataffuit voor kanon met links ervan observatieopening. Foto genomen door Tom Oliviers op 17 juli 2013.




Foto 120: Bunker 57 (type VIII): Bewaarde schuiven vóór kijkgat. Foto genomen door Tom Oliviers op 17 juli 2013.



Foto 121: Bunker 58 (type IX). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 122: Bunker 58 (type IX): observatiegleuf frontzijde. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 123: Bunker 58 (type IX): Bewaarde schuif met opschrift vóór observatiegleuf. Foto genomen door Tom Oliviers op 17 juli 2013.



Foto 124: Bunker 59 (type VI). Verticale stalen balk in binnenruimte. Ter hoogte van de toegang is camouflageverf te zien. Foto genomen door Tom Oliviers op 5 mei 2014.



Foto 125: Bunker 59 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 126: Bunker 60 (type VIII): toegang. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 127: Bunker 60 (type VIII): schietopening. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 128: Bunker 60 (type VIII): plaataffuit en kijkopening binnenzijde. Foto genomen op 21 februari 2018.




Foto 129: Bunker 60 (type VIII): interieur. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 130: Bunker 61 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 131: Bunker 62 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 132: Bunker 63 (type VII). Foto genomen op 21 februari 2018.




Foto 133: Bunker 63 (type VII): camouflageverf in toegang. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 134: Bunker 63 (type VII): zicht interieur vanaf linkertoegang. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 135: bunker 63 (type VII): zicht op achtermuur binnenzijde. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 136: Bunker 63 (type VII): zicht op frontmuur binnenzijde. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 137: Bunker 64 (type XVII). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 138: Bunker 65 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 139: Bunker 65 (type VI). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 140: Bunker 66 (type II). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 141: Bunker 66 (type II). Foto genomen op 16 februari 2018.




Foto 142: Bunker 67 (type II). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 143: Bunker 67 (type II): stalen bekleding aan frontmuur binnenzijde. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 144: Bunker 68 (type II). Foto genomen op 18 april 2018.



Foto 145: Bunker 68 (type II): binnenmuur frontzijde. Foto genomen op 18 april 2018.



Foto 146: Bunker 69 (type XVI): westelijke zijde. Foto genomen op 16 januari 2019.



Foto 147: Bunker 69 (type XVI): houten deur. Foto genomen op 16 januari 2019.



Foto 148: Bunker 69 (type XVI): interieur. Foto genomen op 16 januari 2019.



Foto 149: Bunker 69 (type XVI): overkapping toegang zuidwestelijke hoek. Foto genomen op 16 januari 2019.



Foto 150: Bunker 69 (type XVI): stalen bekleding tegen binnenmuur frontzijde grootste ruimte. Foto genomen op 16 januari 2019.

2. Veldversterkingen

2.1. Groep 1: voorste loopgraven



Foto 151: Voorste loopgraaf tussen bunker 11 en 12 (ter hoogte van percelen 60B/59C). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 152: Voorste loopgraaf nabij bunker 28 (perceel 40A). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 153: Voorste loopgraaf tussen bunker 18 en 22 (perceel B51/B48). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 154: Open stelling nabij voorste loopgraaf ter hoogte van bunkers 25 en 26 (perceel 45A). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 155: Voorste loopgraaf tussen bunker 48 en 56 (perceel 230A/239M). Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 156: Voorste loopgraaf nabij bunker 47 (perceel 13D). Foto genomen op 21 februari 2018.

2.2. Groep 2: loopgraven ten zuiden van Fort Ertbrand



Foto 157: Loopgraaf ten noordwesten van bunker 1 (perceel 73A). Foto genomen op 15 februari 2019.



Foto 158: Loopgraaf ten zuidoosten van bunker 3 (perceel 70C). Foto genomen op 15 februari 2019.

2.3. Groep 3: verbindingsloopgraven



Foto 159: Verbindingsloopgraaf nabij bunker 10 (perceel 60B). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 160: Verbindingsloopgraaf tussen bunker 22 en 29 (perceel 47B/43A). foto genomen op 16 februari 2018.

2.4. Groep 4: Belgische zigzagloopgraven



Foto 161: Belgische zigzagloopgraaf ten zuidwesten van bunker 33 (perceel 42A). Foto genomen op 15 februari 2019.



Foto 162: Kruising van twee Belgische zigzagloopgraven ten zuidwesten van bunker 32 (perceel 43A). Foto genomen op 16 januari 2019.

2.5. Groep 5: loopgraven in tweede of derde lijn



Foto 163: Loopgraaf tweede lijn ten zuidoosten van bunker 10 (percelen 60B/59C/54C). Foto genomen op 13 februari 2018.



Foto 164: Loopgraaf derde lijn ter hoogte van bunker 32 (perceel 43A). Foto genomen op 16 februari 2018.




Foto 165: Loopgraaf tweede lijn ten zuiden van bunker 29 (percelen 43A/42A). Foto genomen op 16 februari 2018.



Foto 166: Loopgraaf tweede lijn ter hoogte van bunker 54 (perceel 226B). Foto genomen op 21 februari 2018.

2.6. Groep 6: aarden wallen met flanken



Foto 167: Aarden wal ten zuiden van bunker 36 (perceel 41A). Foto genomen op 16 januari 2019.




Foto 168: Aarden wal ten noorden van bunker 53. Foto genomen op 21 februari 2018.



Foto 169: Aarden wal ten zuidwesten van bunker 36 (perceel 42A). Deels vernielde flank.
Foto genomen op 16 januari 2019.

2.7. Groep 8: kleine stukjes loopgraven



Foto 170: Stukje loopgraaf ter hoogte van percelen 153A/133A. Foto genomen op 15 februari 2019.



Foto 171: Stukje loopgraaf ter hoogte van percelen 153A/133A. Foto genomen op 15 februari 2019.

2.8. Groep 9: Belgische veldversterkingen bij de Antitankgracht



Foto 172: Loopgraven en open stelling ter hoogte van perceel 63C. Foto genomen op 15 februari 2019.



Foto 173: Loopgraaf en open stelling langs Antitankgracht (perceel 132T). Foto genomen op 15 februari 2019.



Foto 174: Open stelling in loopgravensysteem (perceel 48). Foto genomen op 15 februari 2019.



Foto 175: Samenkomst van rechte greppels (perceel 48). Foto genomen op 16 januari 2019.



Foto 176: Loopgravensysteem (perceel 48). Foto genomen op 15 februari 2019.



Foto 177: Loopgravensysteem met open stelling (perceel 48). Foto genomen op 15 februari 2019.