

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de directeurswoning Keller in Vilvoorde

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Vilvoorde, 2de afdeling, sectie D

Objectnummer: 4.01/23088/147.1

-

Dossiernummer: 4.001/23088/105.1

Omschrijving:

Directeurswoning Keller, d'Aubreméstraat 16

Foto's van 24 april 2017 en 14 maart 2018


Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

10 MEI 2019

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



Foto 1: Voorgevel directeurswoning Keller (24/04/2017).



Foto 2: Directeurswoning Keller gezien vanuit noordoostelijke hoek in de d'Aubreméstraat (24/04/2017).



Foto 3: Achtergevel directeurswoning Keller (14/03/2018).



Foto 4: Achtergevel directeurswoning Keller gezien vanop de achterliggende verharde koer (14/03/2018).



Foto 5: Zicht op de achtergevel van de directeurswoning Keller vanuit de oprijlaan ter hoogte van de Etienne Blondieaustraart (14/03/2018).




Foto 6: Achtergevel directeurswoning Keller. Detail inkompartij met uitwaaiierende hardstenen steektrap met balusterleuning (14/03/2018).




Foto 7: Achtergevel directeurswoning. Zicht op inkompartij met luifel voorzien van smeedijzeren dragers. Onder de steektrap bevindt zich de toegang tot de dienstingang (14/03/2018).



Foto 8: Achtergevel directeurswoning Keller. De hardstenen borstwering boven het volume van de grote hal werd in het verleden deels gedemonteerd. Enkel de hardstenen postamenten en dekstenen resteren (14/03/2018).



Foto 9: Achtergevel directeurswoning Keller. Detail kelderramen en verluchtingsroosters in de hardstenen plint (14/03/2018).



Foto 10: Achtergevel directeurswoning Keller. Een steektrap geeft toegang tot de dienstingang onder de hardstenen buitentrap (14/03/2018).




Foto 11: Achtergevel directeurswoning Keller. Detail gecanneleerde pilaster (14/03/2018).



Foto 12: Terras bovenop de achteruitbouw van de grote hal met twee overkappingen van de lichtkoepels (14/03/2018).



Foto 13: Achtergevel directeurswoning Keller. Zicht op centraal volume ter hoogte van de tweede bouwlaag (14/03/2018).




Foto 14: Achtergevel directeurswoning Keller. Zicht op het mansardedak met drie vernieuwde dakramen. In de fries onder de daklijst steken vijf steigergaten (14/03/2018).




Foto 15: Achtergevel directeurswoning Keller. Zicht op de linker zijtravee ter hoogte van de tweede bouwlaag (14/03/2018).



Foto 16: Achtergevel directeurswoning Keller. Zicht op de rechter zijtravee ter hoogte van de tweede bouwlaag (14/03/2018).




Foto 17: Westelijke zijgevel hoofdvolume directeurswoning Keller (straatzijde). Detail fries met steigergaten en daklijst (14/03/2018).



Foto 18: Westelijke zijgevel hoofdvolume directeurswoning Keller (tuinzijde). Detail fries met steigergaten en daklijst (14/03/2018).



Foto 19: Voormalig koetshuis directeurswoning Keller (14/03/2018).



Foto 20: Voormalig koetshuis directeurswoning Keller.

