

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming als monument van oorlogsgedenkteken in Beringen omwille van verplaatsing binnen hetzelfde perceel

Provincie: Limburg

Gemeente: Beringen, 1ste afdeling, sectie C

Objectnummer: 4.01/71004/147.1

Dossiernummer: 4.001/71004/104.1

Omschrijving:

Oorlogsgedenkteken, Markt 6

De foto's 1 - 5 werden genomen tijdens een terreinbezoek op 9 augustus 2018

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

De Foto's 6 - 31 werden genomen bij de opmaak van het onderzoeksrapport op 10 juni.
Foto's 32 - 35 werden samengesteld en voorzien van aanduidingen van het schadebeeld.

Copyright: Lapis Arte, met toestemming

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

22 MEI 2019

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

1. Algemeen zicht



Foto 1: algemeen zicht vanaf de het marktplein



Foto 2: zicht vanaf de kerk




Foto 3: zicht vanaf noordzijde kerk



Foto 4: zicht vanaf noordzijde markt



Foto 5: zicht vanaf marktplaats

2. Details fysieke toestand



Foto 6: algemeen



Foto 7: algemeen



Foto 8: algemeen



Foto 9: algemeen




Foto 10: detail omheining



Foto 11: detail omheining



Foto 12: detail omheining



Foto 13: detail onderzijde



Foto 14: detail onderzijde



Foto 15: detail onderzijde



Foto 16: detail sokkel te diep geplaast




Foto 17: detail onderzijde



Foto 18: verwerking buste



Foto 19: verwerking buste



Foto 20: verwerking buste




Foto 21: detail barst



Foto 22: detail



Foto 23: detail



Foto 24: detail omheining



Foto 25: detail omheining



Foto 26: detail omheining



Foto 27: detail omheining



Foto 28: detail omheining



Foto 29: detail omheining




Foto 30: detail omheining



Foto 31: detail omheining

Oorlogsgedenkteken te Beringen Schadebeeld vooraan



AANZICHT A - B

Lapis Arte bvba, Pastorieberg 3b, 9860 Oosterzele, 09/3621511, info@lapisarte.be

Lapis arte
Saving the past for the future

Foto 32: schadebeeld

Oorlogsgedenkteken te Beringen Schadebeeld rechts



LEGENDE	
	STEEN
	BRUIK / BARST
	STYLOUET
	GEFORSCHT
	VERVALS
	LADUNE
	AFSCHILDERING
	INULLING MORTEL
	SCHADE PATINA


AANZICHT B - C

Lapis Arte bvba, Pastorieberg 3b, 9860 Oosterzele, 09/3621511, info@lapisarte.be

LAPIS ARTE
Saving the past for the future

Foto 33: schadebeeld

Oorlogsgedenkteken te Beringen Schadebeeld achteraan



LEGENDE	
	STEK
	BRUK/BARS
	STYLOUET
	GEHOUDET
	VERVLEK
	LACUNE
	AFSCHUURING
	INVULLING MORTEL
	SCHADE PATINA

AANZICHT C - D

Lapis Arte bvba, Pastorieberg 3b, 9860 Oosterzele, 09/3621511, info@lapisarte.be

LAPIS arte
Saving the past for the future

Foto 34: schadebeeld

Oorlogsgedenkteken te Beringen Schadebeeld links



LEGENDE	
—	STEEK
—	BROUK / BARST
—	STYLOJET
■	OPSKORST
■	VITRIFI
■	LAGUNE
■	AFSCHILPEREND
■	INWELING MORTEL
■	SCHADE PATINA

AANZICHT D - A

Lapis Arte bvba, Pastorieberg 3b, 9860 Oosterzele, 09/3621511, info@lapisarte.be

Lapis arte
Saving the past for the future

Foto 35: schadebeeld