

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de dokterspraktijk Jacques Coupez in Gent

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Gent, 4de afdeling, sectie D

Objectnummer: 4.01/44021/1455.1

-

Dossiernummer: 4.001/44021/135.1

Omschrijving:

Dokterspraktijk Jacques Coupez, Hertstraat 6A

Alle foto's werden genomen tijdens een plaatsbezoek op 25 januari 2018

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **03 JUNI 2019**

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

Exterieur



Foto 1: oostgevel frontaal



Foto 2: oostgevel



Foto 3: oostgevel vanuit noordzijde



Foto 4: oostgevel



Foto 5: oostgevel vanuit zuiden



Foto 6: oostgevel vanuit zuiden, ingangspartij met portiek



Foto 8: oostgevel met doorbreking en luifel met plantenbak




Foto.7: oostgevel, zicht vanaf 1ste bordes naar portiek aan de straat



Foto 9: oostgevel, detail trap en bordes met plantenbakken



Foto 10: oostgevel, detail brievenbus




Foto 11: oostgevel, portiek en trappartij, dakdoorbreking en plantenbakken




Foto 12: oostgevel, portiek en dakdoorbreking ter hoogte raam praktijkruimte 2



Foto 15: oostgevel, detail van raamwerk en garagepoort



Foto 16: oostgevel, praktijkruimte 2, vensterzone en dakdoorbreking




Foto 17: tuinzijde, pad naar toegangsdeur




Foto 18: tuingevel, westgevel met insprong en muurdoorbreking naar vroegere patio



Foto 19: tuingevel en plantenbak



Foto 20: toegang tuingevel met plantenbak

