

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van het kasteel van Hoeilaart in Hoeilaart

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Hoeilaart, 1ste afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/23033/117.1

-

Dossiernummer: 4.001/23033/102.1

Omschrijving:

Kasteel van Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark 1

De foto's werden genomen tijdens terreinbezoeken op 10 april en 25 mei 2018.
De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.


Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

13 JUNI 2019

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS

Ruimtelijke context en inplanting:



Foto 1: Het kasteel van Hoellaart in zijn ruime context, gezien vanuit het westen (10/04/2018).



Foto 2: De kasteelhoeve met kapel en hun verhouding ten opzichte van het kasteel (10/04/2018).



Foto 3: Verhouding tussen het kasteel en de kasteelhoeve met kapel (10/04/2018).



Foto 4: Het kasteel gezien vanaf het zuiden, met links het park en rechts de kasteelhoeve (10/04/2018).

Exterieur algemeen:



Foto 5: Voorgevel, algemeen beeld (25/05/2018).



Foto 6: Zuidelijke zijgevel, algemeen beeld (10/04/2018).



Foto 7: Achtergevel, algemeen beeld (10/04/2018).



Foto 8: Noordelijke zijgevel, algemeen beeld (10/04/2018).

exterieur details:



Foto 9: Zuidwestelijke hoektoren, vensterdeur met uitgewerkte omlijsting (10/04/2018).




Foto 10: Zuidwestelijke hoektoren, detail (10/04/2018).




Foto 11: Voorgevel, vensters naar de grote zaal (10/04/2018).



Foto 12: Overkragend noordwestelijk hoektorentje, geometrische vormgeving en figuratief uitgewerkte console (10/04/2018).



Foto 13: Voorgevel, buitentrap met smeedijzeren balustrade (10/04/2018).



Foto 14: Voorgevel, geveltop van het middenrisaliet (10/04/2018).



Foto 15: Voorgevel, middenrisaliet met buitentrap (25/05/2018).




Foto 16: Zuidelijke zijgevel (10/04/2018).



Foto 17: Zuidelijke zijgevel (10/04/2018).



Foto 18: Achtergevel (10/04/2018).



Foto 19: Achtergevel, noordoostelijke hoektoren (10/04/2018).




Foto 20: Achtergevel, gebogen deur van de hoofddienstingang (10/04/2018).



Foto 21: Noordelijke zijgevel, dienstingang onder de erkeruitbouw van de eetkamer (10/04/2018).