

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als stadsgezicht met overgangszone van de Kattensteeg in Borgloon

Provincie: Limburg

Gemeente: Borgloon, 1ste afdeling, sectie F

Objectnummer: 4.02/73009/127.1

Dossiernummer: 4.001/73009/103.1

Omschrijving:

De Kattensteeg met berm aan de zuidzijde en de bakstenen tuilmuren aan de noordzijde, en een overgangszone bestaande uit de betonnen keermuren langs de Kattensteeg en een zone van drie meter vanaf de zichtbare zijde van de betonnen en bakstenen keer- en tuilmuren (Padonck 1, 1A, 2, 3, 4A, 5, 7, 8, 9 en Tongersestraat 10 en 16)

Foto 1 en 2: Google Street View, opnamedatum juli 2009.

Foto's 3, 4, 5 en 7 genomen tijdens een terreinbezoek op 13 oktober 2016,
copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Foto's 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 genomen tijdens een terreinbezoek op 2 december 2016,
copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

26 JULI 2019

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand,
Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,


Ben WEYTS



Foto 1: zuidelijke gevelwand van de Tongersestraat vanuit het westen. De toegang van de Kattensteeg bevindt zich bij de fiets.



Foto 2: zuidelijke gevelwand van de Tongersestraat vanuit het oosten.



Foto 3: de ingang van de Kattensteeg aan de Tongersestraat.




Foto 4: de uitgang van de Kattensteeg aan de Tongersestraat.



Foto 5: het gekasseide deel van de Kattensteeg, kijkend in de richting van de Tongersestraat.



Foto 6: het gekasseide deel van de Kattensteeg, kijkend in de richting van de Tongersestraat. De bakstenen muur links behoort tot Tongersestraat 16.



Foto 7: de overgang van het gekasseide deel van de Kattesteeg naar het pad, kijkend naar het westen. De bakstenen muur rechts behoort tot Tongersestraat 16.



Foto 8: zicht van in de Kattensteeg op de huizen aan de Tongersestraat en de Padonck. Achter de daken is de torenspits van de Sint-Odolphuskerk zichtbaar. Centraal het als monument beschermde burgerhuis Padonck 2-3.



Foto 9: bakstenen tuinmuur langs de Kattensteeg ter hoogte van Tongersestraat 16, kijkend naar het westen.




Foto 10: bakstenen tuinmuur langs de Kattensteeg ter hoogte van Tongersestraat 16, kijkend naar het oosten.



Foto 11: bakstenen tuinmuur langs de Kattensteeg ter hoogte van Tongersestraat 10, kijkend naar het oosten (richting Tongersestraat).



Foto 9: bakstenen tuinmuur langs de Kattensteeg ter hoogte van Padonck 1-1A, kijkend naar het oosten (richting Tongersestraat).



Foto 10: bakstenen tuinmuur langs de Kattensteeg ter hoogte van Padonck 2-3, kijkend naar het westen.



Foto 11: bakstenen tuinmuur langs de Kattensteeg ter hoogte van Padonck 2-3, kijkend naar het oosten (richting Tongersestraat).




Foto 12: bakstenen tuinmuur langs de Kattensteeg ter hoogte van Padonck 5, kijkend naar het oosten (richting Tongersestraat).




Foto 13: uitzicht van in de Kattensteeg op de vallei van de Motbeek en de Grote Mot.



Foto 14: Kattensteeg met betonnen keermuren ter hoogte van Padonck 8-7-6, kijkend naar het oosten (richting Tongersestraat).




Foto 15: Kattensteeg met betonnen keermuren ter hoogte van Padonck 6 en 5, kijkend naar het oosten (richting Tongersestraat).



Foto 16: Kattensteeg met betonnen keermuren ter hoogte van Padonck 9 tot 6, kijkend naar het oosten (richting Tongersestraat).