

**Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van de bescherming als monument van de stenen windmolen Delmerensmolen in Tielt (Aarsele)**

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Tielt, 6de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/37015/645.1

Dossiernummer: 4.001/37015/101.1

Omschrijving:

Stenen windmolen Delmerensmolen, Sterrestraat zonder nummer

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, **16 DEC 2019**

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,



Matthias DIEPENDAELE

## **1. Advies uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige opheffing**

### **1.1. Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)**

Het advies werd gevraagd op 22 mei 2019.

De VCOE bracht op 13 juni 2019 een gunstig advies uit over de opheffing van het onroerend goed. Het advies maakt integraal deel uit van het opheffingsdossier.

De VCOE vraagt de huidige toestand van de molen en het interieur beter in beeld te brengen en ook op plan te documenteren. Wat de moleninstallatie (gaande werk, wiekenkruis en kap) betreft, vraagt de commissie aandacht voor eventuele gedemonteerde onderdelen die zijn gebleven en nog documentaire waarde hebben als model. Ook deze dienen in beeld te worden gebracht.

Behandeling van het advies:

De exterieurfoto's van de molen geven reeds voldoende zicht op de bouwfysische staat van het metselwerk.

Het is momenteel niet mogelijk om interieurfoto's te maken. Volgens het studiebureau Vasseur (augustus 2015) is door de slechte staat van de molen en van het metselwerk de algemene stabiliteit van de molen ontoereikend om de veiligheid te garanderen bij het betreden van de molen. In augustus 2015 werd vastgesteld dat de binnenzijde van de molen praktisch volledig is ingestort door houtrot ten gevolge van jarenlange leegstand en waterinfiltratie. In de bijlage 4.2 van het inhoudelijk dossier zijn twee interieurfoto's opgenomen die een beeld geven van de ravage. Ze zijn echter te oud om op te nemen in bijlage 2 bij het ministerieel besluit met de fotoregistratie van de actuele toestand.

Er werden enkele foto's van de gedemonteerde onderdelen opgenomen in bijlage 2, de fotoregistratie bij het ministerieel besluit.

Conclusie: het advies heeft invloed op de bijlage 2, fotoregistratie bij het ministerieel besluit. De bijlage 2, fotoregistratie bij het ministerieel besluit werd als volgt aangepast: Er werden enkele foto's toegevoegd van de gedemonteerde onderdelen van de molen die opgeslagen zijn achter een loods van de gemeente.

### **1.2. Conclusie voorafgaand aan de voorlopige opheffing**

De advies van de VCOE heeft invloed op de bijlage 2, fotoregistratie bij het ministerieel besluit. De bijlage 2, fotoregistratie bij het ministerieel besluit werd als volgt aangepast: Er werden enkele foto's toegevoegd van de gedemonteerde onderdelen van de molen die opgeslagen zijn achter een loods van de gemeente.