

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de wederopbouwhoeve 'De Pollepel' met cichorei- en tabaksast, en Britse schuilplaats in Ieper (Zillebeke)

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Ieper, 16de afdeling, sectie A, sectie D

Objectnummer: 4.01/33011/1085.1

-

Dossiernummer: 4.001/33011/125.1

Omschrijving:

Wederopbouwhoeve 'De Pollepel' met cichorei- en tabaksast & Britse schuilplaats,
Komenseweg 30

De foto's werden genomen tijdens de plaatsbezoeken van 9 juli 2019 (vanop het openbaar domein), 31 oktober 2019 en 13 december 2019 (vanop het openbaar domein). Met uitzondering van foto 1.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed (met uitzondering van foto 1)

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Si)
Getekend op: 2021-03-18 11:41:22 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

1. Algemene beelden van de 'Pollepelhoeve' – ensemblewerking met de begraafplaats & de Britse schuilplaats



Foto 1: luchtfoto – ensemblewerking tussen de 'Pollepelhoeve' en de beschermde Britse begraafplaats 'Railway Dugouts Burial Ground' (www.geopunt.be).



Foto 2: zicht op de Britse militaire begraafplaats 'Railway Dugouts Burial Ground' en de 'Pollepelhoeve' – foto genomen vanuit de dreef naar Zillebekevijver (09.07.2019).



Foto 3: algemeen beeld op de hoeve vanaf de Komenseweg, vanuit het noorden - rechts de L-vormige stalvleugel – in de verte, zicht op de hogere daken van de cichorei- en tabaksast (13.12.2019).



Foto 4: algemeen beeld op de hoeve vanaf de Komenseweg, vanuit het noorden. De woning en de L-vormige stalvleugel zijn parallel met de straat gelegen – ze worden voorafgegaan door een omhaagde voortuin (13.12.2019).



Foto 5: zicht op de hoeve en de deels omringende begraafplaats- de hoge bomen achter de ast (links) geven de locatie van de begraafplaats aan – foto genomen vanaf de akker aan de overzijde van de Komenseweg (31.10.2019).



Foto 6: zicht op de hoeve vanaf de Komenseweg, vanuit het zuiden – zijgevels van schuur en boerenwoning – omhaagde weide en voortuin (09.07.2019).



Foto 7: zicht op de hoeve vanaf de Komenseweg, vanuit het zuiden - overgang tussen de begraafplaats en de hoeve - de natuurstenen muur van de begraafplaats wordt als het ware verdergezet in de haag van de weide - gecombineerde ast met torenvormige tabaksast (13.12.2019).



Foto 8 zicht op de hoeve vanaf de Komenseweg, vanuit het zuiden - de cichorei- en tabaksast is in weide met de poel gelegen - de boerenwoning in de verte (09.07.2019).



Foto 9: de poel van de hoeve (in het najaar van 2019 uitgedroogd) vormt de overgang tussen de hoeve en de begraafplaats – zicht op de achtergevel van de schuur en op de ast vanaf de begraafplaats (13.12.2019).



Foto 10: zicht op de hoeve met ast vanaf de begraafplaats (13.12.2019).



Foto 11: zicht op de hoeve met ast vanaf de begraafplaats – rechts, aan de overzijde van de straat, zicht op de betonnen Britse schuilplaats (cirkel) (09.07.2019).



Foto 12: zicht vanaf de straat op de betonnen Britse schuilplaats – gelegen in weide aan de overzijde van de Komenseweg - kenmerkende halve cilindervorm (09.07.2019).

2. Wederopbouwhoeve 'De Pollepel': exterieur

a. De erfoprit



Foto 13: de erfoprit met kasseien en gerecupereerde natuursteen - ligusterhagen, links van de weide, rechts van de voortuin (13.12.2019).



Foto 14: de erfoprit met kasseien en gerecupereerde natuursteen - ligusterhagen, links van de weide, rechts van de voortuin (13.12.2019).



Foto 15: de erfoprit met kasseien en gerecupereerde natuursteen - de kasseien lopen gedeeltelijk door op het erf, zoals voor de erfgevel van de schuur (31.10.2019).

b. Het erf met U-vormige opstelling – paardenkastanje & hondenhok



Foto 16: het erf met de schuur ten zuiden (31.10.2019).



Foto 17: het erf met de paardenkastanje en het hondenhek – zicht op stalvleugel ten noorden (31.10.2019).



Foto 18: het erf met de paardenkastanje en het hondenhek in de schaduw ervan – zicht op de boerenwoning ten oosten (31.10.2019).



Foto 19: de paardenkastanje en het conische bakstenen hondenhok (31.10.2019).



Foto 20: het conische bakstenen hondenhok (31.10.2019).



Foto 21: bestrating met bakstenen op hun kant (links) en abrisstenen voor de erfgevel van de schuur. De abrisstenen komen vooral voor ter hoogte van de poorten. Daarvoor is er een gekasseide strook (31.10.2019).

- c. Boerenwoning met in het verlengde daarvan de stallen (straatzijde) – voortuin met Lourdesgrotje



Foto 22: voortuin met zicht op de straatgevel van de woning – ligusterhaag en smeedijzeren poortje – links, zicht op het Lourdesgrotje (31.10.2019).



Foto 23: Lourdesgrotje in ijzerzandsteenschollen in de voortuin (31.10.2019).



Foto 24: Lourdesgrotje in ijzerzandsteenschollen in de voortuin – nis (31.10.2019).



Foto 25: in voortuin gelegen voorgevel van de boerenwoning – beschilderde gecementeerde plint - getoogde muuropeningen onder geelbakstenen strek (vernieuwd houtwerk) - de stalvleugel op L-vormig grondplan in het verlengde (31.10.2019).



Foto 26: de stalvleugel op L-vormig grondplan in het verlengde van de boerenwoning - in de voortuin, afgelijnd met ligusterhaag(31.10.2019).



Foto 27: voorgevel van de boerenwoning met breed dakvenster met klokgevel – in de top, gebeeldhouwd bas-reliëf van rechtopstaande pollepel (31.10.2019).



Foto 28: de stalvleugel in de voortuin, in het verlengde van de boerenwoning – overgang tussen huis en stal onder lessenaarsdak, klein getoogd venster (31.10.2019).



Foto 29: de rechter zijgevel van stalvleugel in de voortuin, in het verlengde van de boerenwoning – twee oorspronkelijke houten ramen met kleine roedeverdeling en het laadluik (kenmerkende rood-witte kleurencombinatie) zijn bewaard (31.10.2019).

d. De boerenwoning aan de erfzijde



Foto 30: erfgevel van de boerenwoning – beschilderde gecementeerde plint - getoogde muuropeningen onder geelbakstenen strek (vernieuwd houtwerk) (31.10.2019).



Foto 31: vrijstaande zijgevel van de boerenwoning langs de erfoprit – smalle venstertjes met bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling – de uiteinden van de dakoversteken zijn voorzien van een houten beplanking met een gekartelde onderkant (31.10.2019).

e. De stallen op L-vormige plattegrond



Foto 32: erfgevel van de stalvleugel – de linker (eind)travee is één of twee decennia jonger – getoogde stalvenstertjes en -deuren – poort naar voederkeuken onder metalen I-profiel – houtwerk met kenmerkende rood-witte kleurencombinatie (31.10.2019).



Foto 33: erfgevel en linker zijgevel van de stalvleugel – de linker of westelijke eindtravee is één of twee decennia jonger – stalvenstertje en laadluik onder geelbakstenen strek in de zijgevel (31.10.2019).




Foto 34: de linker of westelijke zijgevel van de stalvleugel is één of twee decennia jonger – ijzeren ankers en keramische verluchttingsbuizen (31.10.2019).



Foto 35: de linker of westelijke zijgevel van de stalvleugel is één of twee decennia jonger – tegen het maaiveld, twee getoogde bogen onder strek (31.10.2019).



Foto 36: erfgevel van de stalvleugel – poort van voederkeuken onder metalen I-profiel, daarboven dakvenster met laaddeur – kasseien voor de poort (31.10.2019).



Foto 37: erfgevel van de stalvleugel – deur van het buitentoilet – erboven drie gaten voor duivenhok (31.10.2019).



Foto 38: erfgevel van de stalvleugel – tweedelige staldeur van koeststal (ten westen van voederkeuken) - opgeklampt houten kader met houten beplanking – bewaard hang- en sluitwerk (31.10.2019).



Foto 39: erfgevel van de stalvleugel – tweedelige staldeur van de koeststal (ten oosten van voederkeuken) - opgeklampt houten kader met houten beplanking - bewaard hang- en sluitwerk – trottoir van bakstenen op hun kant (31.10.2019).



Foto 40: overdekte gang tussen de stalvleugel en de boerenwoning – deur naar bakhuis met opgeklampt houten kader en houten beplanking (31.10.2019).



Foto 41: overdekte gang tussen de stalvleugel en de boerenwoning – bestrating van gerecupereerde natuursteen (31.10.2019).



Foto 42: achtergevel van de stalvleugel op L-vormige plattegrond – links, de korte, haakse uitbouw met de varkensstal – rechts, de paarden- en koestal en de voederkeuken (31.10.2019).



Foto 43: achtergevel van de stalvleugel op L-vormige plattegrond – haakse uitbouw met de varkensstal - trottoir van bakstenen op hun kant (31.10.2019).



Foto 44: zij- en achtergevel van de stalvleugel op L-vormige plattegrond – varkensstal evenwijdig met de straat – zicht vanaf de Komenseweg, vanuit het noorden (13.12.2019).

f. De dwarsschuur



Foto 45: erfgevel van de schuur – van links naar rechts wagenhuis, aardappelkelder, dwarsschuur, bergruimte, kalverstal en tweede lager wagenhuis (31.10.2019).



Foto 46: erfgevel van de vleugel – wagenhuis onder metaal I-profiel - daarboven houten vakwerk met plankenbebording en dakoverstek op houten korbelen – kasseien en gerecupereerde natuursteen – abrisstenen voor het wagenhuis (31.10.2019).



Foto 47: erfgevel van de schuurvleugel – rechthoekige lage poort onder kopse laag (aardappelkelder) – bewaarde poort met kenmerkende rood-witte kleurencombinatie (31.10.2019).



Foto 48: erfgevel van de schuur – hoge poort van de dwarsschuur onder verhoogde dakoverstek – bewaarde schuurpoort met twee vleugels en klinket – kenmerkende rood-witte kleurencombinatie (31.10.2019).



Foto 49: erfgevel van de schuur – verluchtingsgleuf en getoogde deuren – kenmerkende rood-witte kleurencombinatie (31.10.2019).



Foto 50: erfgevel van de schuur – openstaande deur met opgeklampte kader en beplanking – stoep van bakstenen op hun kant (31.10.2019).



Foto 51: erfgevel van de schuur – tweeledige staldeur met detail hang- en sluitwerk (31.10.2019).



Foto 52: meer gesloten achtergevel – wagenhuis en schuurpoort, getoogd keldervenstertje (31.10.2019).



Foto 53: meer gesloten achtergevel van de schuur – tussen de schuurpoort en het wagenhuis, getoogd keldervenstertje (31.10.2019).

g. De chicorei- en tabaksast in de weide met poel



Foto 54: zicht op de noordelijke langsgevel van de chicorei- en tabaksast (naar de schuur gericht) vanaf de erfoprit – ook het houtwerk van de ast is geschilderd in de kenmerkende rood-witte kleurencombinatie – linker of oostelijke zijgevel van de schuur met laadluik met dito kleuren (31.10.2019).



Foto 55: zuidelijke langsgevel van de ast (naar de begraafplaats gericht) - links (ten westen) geven gietijzeren muurankers in stervorm de chicorei-ast aan - rechts (ten oosten) situeert zich de hogere tabaksast (31.10.2019).



Foto 56: de tabaksast in het oostelijk deel van de ast (naar de straat gericht) – zicht op de zuidgevel (naar de begraafplaats gericht) met de hogere puntgevel – boven elkaar gestelde laaddeuren en -platformen en ijzeren ladder – deels ijzeren deuren, onderaan met kijkluikje (31.10.2019).



Foto 57: tabaksast - zicht op de noordgevel (naar de schuur gericht) - boven de laaddeur ijzeren staaf, waaraan een katrol hing om de tabaksranken binnen te halen - oculus zijn ingevuld met een houten luikje met kleine cirkelvormige opening – getrapt bakstenen schouderstuk (31.10.2019).



Foto 58: de zuidgevel (naar de begraafplaats gericht) van de ast – links, de cichorei-ast met ventilatievenstertje - midden, de snijkamer met deur en luikje – rechts, de tabaksast met laaddeuren (31.10.2019).



Foto 59: de nok van de hoger opgetrokken tabaksast met ronde, metalen windschouwen met een vaste eestmuts (31.10.2019).



Foto 60: de nok van de hoger opgetrokken tabaksast is voorzien van twee ronde, metalen windschouwen met een vaste eestmuts – bovenkant van één van de uitkragende bakstenen rookkanalen – de bovenkant is tweeledig uitgewerkt en afgedekt met simillistenen plaat – geknikte dakoverstek en getrapt bakstenen schouderstuk (31.10.2019).



Foto 61: de oostelijke zijgevel (naar de straat gericht) van de hoger opgetrokken tabaksast - twee rookkanalen, uitkragend op betonnen consoles (31.10.2019).



Foto 62: de oostelijke zijgevel (naar de straat gericht) van de tabaksast - ovenmonden met gietijzeren luikjes en dito omkadering met opschrift - erboven twee uitkragende rookkanalen (31.10.2019).



Foto 63: de oostelijke zijgevel (naar de straat gericht) van de tabaksast – rechter ovenmond en erboven uitkragend rookkanaal - restant van de in baksteen gemetselde open putten van waaruit de twee eestovens in de ast van buitenaf werden gestookt (31.10.2019).



Foto 64: de oostelijke zijgevel (naar de straat gericht) van de tabaksast – de linker ovenmond in gietijzeren omkadering met opschrift van de producent: "Soenen-Vandamme Roulers" (31.10.2019).



Foto 65: de westelijke zijgevel van de chicorei-ast – laaddeur in het gevelveld – aanbouw onder lessenaarsdak zonder erfgoedwaarde (13.12.2019).



Foto 66: de westelijke zijgevel van de chicorei-ast – later ingebouwde getoogde deur (31.10.2019).



Foto 67: de westelijke zijgevel van de chicorei-ast – laaddeur in het gevelveld met daarboven vierkant tochtgat – geprofileerde betonnen console als afboording van de dakoverstek (31.10.2019).

3. De betonnen Britse schuilplaats: exterieur



Foto 68: zicht naar het noorden op de betonnen Britse schuilplaats in weide – kenmerkende halfcilindervorm (31.10.2019).



Foto 69: de achtermuur met toegang is naar de straat en de 'Pollepelhoeve' gericht (weg van het front), en is om begrijpelijke redenen veel dunner (31.10.2019).



Foto 70: de bunker van gewapend beton werd gegoten tegen zakjes aarde, waarvan de ronde afdrukken in het beton van het cilindervormige dak en de noordoostelijke voormuur achterbleven (31.10.2019).



Foto 71: de bunker van gewapend beton werd gegoten tegen zakjes aarde, waarvan de ronde afdrukken in het beton van het cilindervormige dak en de noordoostelijke voormuur achterbleven – voormuur met twee ronde openingen (31.10.2019).



Foto 72: de achtermuur met toegang is naar de straat en de 'Pollepelhoeve' gericht (weg van het front) - betonnen trapjes, omgeven door lage muurtjes, leiden naar de deur (31.10.2019).