

Bijlage 4. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 14 april 1944 tot rangschikking als monument van de houten windmolen, genaamd "Bosterhoutmolen" in Meulebeke, heropgebouwd in Brugge

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Brugge, 6de afdeling, sectie F

Objectnummer: 4.01/31005/2208.1

-

Dossiernummer: 4.001/31005/136.1

Omschrijving:

Houten windmolen, genaamd de "Bosterhoutmolen" of "Nieuwe Coeleweymolen",
Kruisvest zonder nummer

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 28 november 2019 tenzij anders aangegeven.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)
Getekend op: 2021-07-01 22:25:08 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

1. Oorspronkelijke locatie van de molen in Meulebeke



Foto 1: De oorspronkelijke locatie van de molen in Meulebeke (datum opname 24/09/2020)

2. De molen in Brugge



Foto 2: De Bosterhoutmolen of nieuwe Coeleweymolen op de nieuw aangelegde molenberg met gekasseide oprit naar de molen



Foto 3: DeBosterhoutmolen of de nieuwe Coeleweymolen op de nieuw aangelegde molenberg



Foto 4: De Bosterhoutmolen of nieuwe Coeleweymolen op de molenberg – trapzijde met links van de trap balkon met houten leuning en rechts kleine kombuis.



Foto 5: Staartzijde met luikjes en luikap ter bescherming van het buitenluiwerk.



Foto 6: Nok bekrond met houten makelaar en ijzeren windwijzer in de vorm van een hond



Foto 7: De Bosterhoutmolen of de nieuwe Coeleweymolen op de gesloten molenvoet. Witgeschilderde baksteen boven donkerder plint. Houten deurtjes met ijzeren beslag



Foto 8: Toegang tot de gesloten molenvoet.



Foto 9: De houten trap en het kruiwerk. Loopstaken en de papen (met gesculpteerde geschilderde kop)
Kruibok (of kruisas) met ijzeren ketting



Foto 10: De trap met geschilderde leuning.



Foto 11: De toegangstrap tot de molenkast.



Foto 12: Kruias met ijzeren ketting, links kruipaal.




Foto 13: De vangzijde van de molenkast:
houten beplanking en ronde kijkgaten,
afgesloten met houten luikjes



Foto 14: Molenkast met houten beplanking en ronde
kijkgaten, afgesloten met houten luikjes