

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als cultuurhistorisch landschap van het kasteelpark de Bunswyck en als monument van het kasteel de Bunswyck, de voormalige afspanning De Mol en de kilometerpaal K29 in Leuven (Kessel-Lo)

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Leuven, 14de afdeling, sectie A

Objectnummers:

-

Dossiernummer: 4.001/24062/124.1

4.01/24062/451.1 - 4.01/24062/452.1

4.01/24062/453.1 - 4.01/24062/455.1

4.01/24062/456.1 - 4.03/24062/122.1

Omschrijving:

Het kasteel de Bunswyck, Tiensesteenweg 343, de voormalige afspanning De Mol, Tiensesteenweg 347, de kasteelmuur met toegangshekken en de kilometerpaal K29 als monument

en

het kasteelpark de Bunswyck met Klein park en Groot park, bijgebouw Tiensesteenweg 349, de loods met dienstgebouw en de belvédère als cultuurhistorisch landschap

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 12-07-2016, 27-09-2016, 13-04-2017, 14-04-2017, 06-06-2017 en 22-10-2019

copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: kasteel de Bunswyck: zicht op het hoofdgebouw, oostgevel geörienteerd naar het park

Klein park



Foto 2: toegangshekken aan de Tiensesteenweg met zicht in noordelijke richting op de landschappelijke aanleg van het Klein park



Foto 3: zicht vanuit het noorden op de hoofdtoegang met hekken, met flankerende beplanting en een recente ronde waterpartij



Foto 4: zicht vanuit het westen op de noordelijke bomenrand in het Klein park



Foto 5: landschappelijke aanleg aan de oostzijde van het Klein park met bomengroepjes



Foto 6: beplanting van solitaire bomen aan de zuidelijke zijde van het Klein park langsheen de omheiningsmuur aan de Tiensesteenweg



Foto 7: kruidlaag met speenkruid en boshyacint in het noordwesten van het Klein park

Groot park



Foto 8: zicht naar het noordoosten vanaf de zuidelijke toegang tot de dreef



Foto 9: fruitbomen in de hoogstamboomgaard, zicht vanuit het noorden



Foto 10: hoogstamboomgaard met beweiding, zicht vanuit het noorden



Foto 11: zicht vanuit het noordoosten over de hoogstamboomgaard met beweiding



Foto 12: zicht vanuit het westen over de hoogstamboomgaard



Foto 13: zicht vanuit het zuidwesten over de hoogstamboomgaard naar de belvédère met begeleidende Italiaanse populier



Foto 14: zicht vanuit de zuidwestelijke toegang over de boomgaard naar de belvédère met flankerende Italiaanse populier



Foto 15: zicht op de golvende noordoostelijke bomenrand van het Groot park



Foto 16: zicht vanaf de loods over de hoogstamboomgaard naar de noordoostelijke bomenrand



Foto 17: zicht vanaf de loods over de hoogstamboomgaard naar de noordwestelijke bomenrand



Foto 18: cementen weidehekipijlers in de noordoostelijke zone van de hoogstamboomgaard



Foto 19: bomen op de steilrand langs de oostgrens van het domein



Foto 20: zicht vanuit het noorden in de dreef met tamme kastanjes




Foto 21: zuidelijk begin van de dreef met tamme kastanjes



Foto 22: zuidelijk begin van de dreef met tamme kastanjes, die loopt vanaf het pad, dat een grens vormt tussen Groot en Klein park, naar het hoger gelegen bosgebied



Foto 23: jonge meidoornhaag langs de oostzijde van de hoogstamboomgaard



Foto 24: uitgegroeide meidoornhaag langs de oostgrens van het domein



Foto 25: uitgegroeide haagbeukenhaag op het talud langs de veldweg en oostgrens van het domein



Foto 26: uitgegroeide haagbeukhaag op het talud langs de veldweg en oostgrens van het domein



Foto 27: bieslook en speenkruid in de dreef met tamme kastanjes



Foto 28: gevlekte aronskelk in de oostelijke bomenrand van het Groot park



Foto 29: Gewone salomonszegel in het noordelijke parkgedeelte




Foto 30: struiklaag in de bomenrand in het zuidoosten van het Groot park



Foto 31: meiklokje in het noordwestelijk bosperceel



Foto 32: omheiningmuur en toegangshek aan de secundaire toegang op de Tiensesteenweg met toegang tot een pad, dat loopt door het perceel van de moestuin en leidt naar de hoger gelegen boomgaard en het bosgedeelte van het Groot park



Foto 33: pad lopend vanaf het toegangshek aan de Tiensesteenweg naar het hoger gelegen Groot park op de Predikherenberg



Foto 34: sporen van witkalk en nog aanwezige haken in de omheiningsmuur voor het leiden van fruit



Foto 35: keermuren langsheen de westzijde van de moestuin, langsheen het pad naar het Groot park en gelegen ten oosten van de site van de afspanning De Mol



Foto 36: restant van de vervallen zuidelijke verwarmde serre in de vroegere moestuin



Foto 37: keermuur en vermoedelijke bijenhal tegen de oostelijke steilrand van de moestuin



Foto 38: cementen perceelspaaltje met intitalen HH, verwijzend naar de toenmalige eigenaars Hottat-Hennau



Foto 39: hekpijler in cement tegenover de loods



Foto 40: hekpijlers en weidepaal aan de zuidwestelijke toegang



Foto 41: hoekpaal met ijzeren steunelement in de vroegere moestuin



Foto 42: detail met ijzeren ogen voor het vastzetten van de leidraden




Foto 43: spaliervallen langs het centrale moestuinpad



Foto 44: weidehekipijler met bolbekroning



Foto 45: weidehekipijlers aan de zuidwestelijke toegang



Foto 46: weidehekipijlers in de noordoosthoek van het Groot park



Foto 47: weidepaaltje in cementrustiek



Foto 48: zicht op de zuidgevel van de belvédère, op steilrand aan de rand van het bosgedeelte van het Groot park



Foto 49: zicht op de zuidwestgevel van de belvédère, op steilrand aan de rand van het bosgedeelte van het Groot park; lacunes in het dak en ontbrekend schrijnwerk in de muuropeningen



Foto 50: zicht vanuit het noorden op de open haard in de voorkamer of 'salon' van de belvédère en ontbrekend schrijnwerk in de muuropeningen



Foto 51: belvédère: erker met venster naar het landschap in keukentje



Foto 52: belvédère: zicht op ramen en deuropening naar het terras



Foto 53: belvédère: zicht vanuit de vensteropeningen in de leefruimte



Foto 54: belvédère: zijgevel met zwarte plint en sporen van roze verf



Foto 55: oude zomereik naast de belvédère



Foto 56: zichtas vanuit de belvédère naar de kerktoren van de Abdij van Park van Heverlee




Foto 57: luchtfoto met aanduiding van de zichtas vanuit de belvédère op de Predikherenberg naar de kerktoren van de Abdij van Park in Heverlee



Foto 58: zicht op de open noordzijde van de bakstenen loods met gerecupereerde moerbalk en grotendeels verdwenen beschot



Foto 59: bewaard houten beschot langs de westzijde van de loods



Foto 60: westelijke gevelzijde van het vervallen dienstgebouw bij de loods



Foto 61: bewaard houten schrijnwerk van een raam aan de noordelijke zichtbare gevel van het dienstgebouw naast de loods



Foto 62: kasteel de Bunswyck: zuidelijke zijgevel van twee bouwlagen verlengd met dwarsvleugel van één bouwlaag



Foto 63: kasteel de Bunswyck: zicht vanop de Tiensesteenweg op de westelijke gevel of achtergevel en op de zuidgevel aan de straat



Foto 64: kasteel de Bunswyck: zicht op westgevel of achtergevel van het hoofgebouw en op de bedaking van het aanpalend dienstgebouw



Foto 65: kasteel de Bunswyck: oostelijke gevel of voorgevel, gericht naar de parkzijde



Foto 66: kasteel de Bunswyck: hoofdingang in de oostelijke gevel of voorgevel, gericht naar de parkzijde



Foto 67: kasteel de Bunswyck: zicht op de westelijke achtergevel ter hoogte van de eerste verdieping, met hedendaagse overbouw van de vroegere binnenkoer met een nieuwe constructie ten behoeve van de herbestemming



Foto 68: noordelijke zijdegevel van het kasteelgebouw



Foto 69: noordelijke zijgevel van kasteelgebouw aansluitend met een hoog torenvolume in noordwestelijke hoek



Foto 70: kasteel de Bunswyck: zicht vanuit het Klein park op de noordelijke zijgevel van het kasteelgebouw met dwarsvleugel; aansluitend de vroegere dienstgebouwen van koetshuis en remise, gelegen rond een gekasseide binnenkoer, deels recent geplaveid



Foto 71: kasteel de Bunswyck: dienstgebouw of vroeger koetshuis dat ten noorden aansluit bij het kasteelgebouw (toestand 2017)



Foto 72: oostelijke gevel van het dienstgebouw (vroeger koetshuis en remise), gericht naar de parkzijde; gewijzigde kleurstelling schrijnwerk (toestand 2019)



Foto 73: kasteel de Bunswyck: zicht op de nutsgebouwen uit de bouwcampagne van 1938, heden verborgen achter een recente constructie



Foto 74: noordelijke zijgevel van het oudere dienstgebouw (vroeger koetshuis met remise) met gevel aangepast in 1938 in neotraditionele stijl met kenmerkende poortomlijsting in natuursteen; gewijzigd interieur en gewijzigde binnenkoer



Foto 75: dwarsvleugel van de nutsgebouwen (stalling met hooizolder en schuur), met de buitengevels in neotraditionele stijl, heden aan het zicht onttrokken onder een moderne luifelconstructie; de hooizolder werd opengewerkt tot (feest)zaal



Foto 76: kasteel de Bunswyck: zicht op buitengevels in neotraditionele stijl van de kleine dienstgebouwen uit 1938, zicht op het arcadengebouwtje dat de vierkante duiventoren verbindt met een kleine voliëre



Foto 77: duiventoren vanaf begane grond zuidzijde; zicht op poortdoorgang



Foto 78: zicht op achterzijde van de beide torengewoeltes met volière en duiventoren; het verbindend arcadegebouw ligt verborgen achter hedendaagse constructies



Foto 79: kasteel de Bunswyck: zicht op de achterzijde van het torentje in neotraditionele stijl, vroeger dienstig als duiventoren, deels ingebouwd tussen hedendaagse garages en bergingen



Foto 80: kasteel de Bunswyck: achterzijde van het torentje in neotraditionele stijl op vierkantig grondplan met muuropening en restant van metalen raamframe, vroeger dienstig als volière



Foto 81: kasteel de Bunswyck: hoofdtoegang met inkomhekken aan de straatzijde



Foto 82: hoofdtoegangshek aan de Tiensesteenweg



Foto 83: kasteel de Bunswyck: zicht in oostelijke richting op het toegangshek en de omheiningsmuur met het achterliggend Klein park



Foto 84: westelijke omheiningsmuur rechtstreeks aansluitend bij de zuidoosthoek van het kasteel



Foto 85: kasteel de Bunswyck: geschilderde bakstenen omheiningsmuur met oplopend beloop langsheen de Tiensesteenweg

Voormalige afspanning De Mol



Foto 86: omheiningsmuur van het kasteelpark met in het verlengde de voormalige afspanning De Mol, zicht in oostelijke richting



Foto 87: afspanning De Mol: zicht in westelijke richting



Foto 88: afspanning De Mol: zicht op het breedhuis en op de oostelijke aanbouw onder lessenaarsdak; vlak aan de voorgevel van de aanbouw staat de kilometerpaal K 29



Foto 89: afspanning De Mol: ingemetselde gevelsteen boven de inkomdeur met halfverheven beeldhouwwerk



Foto 90: afspanning De Mol: noordgevel of achtergevel in neotraditionele stijl, met ankers en oude bouwsporen



Foto 91: afspanning De Mol: oostelijke zijgevel van hoofdgebouw met twee aanbouwtjes onder lessenaarsdak, ommuurd en met recente aanbouwsels



Foto 92: afspanning De Mol: klein manshoog stalletje onder lessenaarsdak met oude bouwsporen, aangebouwd tegen de achtergevel van de afspanning



Foto 93: vertuining achter de afspanning met ten oosten op het perceel een tot woning verbouwd dienstgebouw, een vroeger ruraal gebouw



Foto 94: afspanning De Mol: omheiningmuur ten oosten en zicht op het vroeger dienstbouw (nu woning)



Foto 95: dienstgebouw bij afspanning De Mol



Foto 96: dienstgebouw bij afspanning De Mol

Kilometerpaal 29



Foto 97: kilometerpaal K29, tegen de voorgevel van de afspanning De Mol



Foto 98: kilometerpaal K29 aan de Tiensesteenweg van Leuven naar Tienen tegen de voorgevel van de afspanning De Mol

