

**Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van Villa Limpens met park in Overijse**

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Overijse, 1ste afdeling, sectie M

Objectnummer: 4.01/23062/128.1

-

Dossiernummer: 4.001/23062/104.1

Omschrijving:

Villa Limpens met park, Brusselsesteenweg 465 en Brabantlaan 1

De foto's werden genomen tijdens de plaatsbezoek van 15 oktober 2018.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)  
Getekend op: 2021-10-11 17:44:50 +02:00  
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

## Exterieur villa Limpens



Foto 1: Villa Limpens, noordgevel aan de Brusselsesteenweg.



Foto 2: Villa Limpens, westgevel aan de Brabandtlaan.





Foto 3: Villa Limpens, neorococo deuromlijsting aan de Brusselsesteenweg.



Foto 4: Villa Limpens, bronzen deur uit het atelier "Lacoste".



Foto 5: Villa Limpens, detail bronzen deur, handtekening architect "Lacoste".



Foto 6: Villa Limpens, detail fries en consoles met schoorstukken aan de noordgevel, Brusselsesteenweg.





Foto 7: Villa Limpens, detail gevel Brabantlaan, muuropeningen met afzaat en diefijzers.



Foto 8: Villa Limpens, detail gevel Brusselsesteenweg plint met tegels.



Foto 9: Villa Limpens, bronzen poort aan de Brusselsesteenweg.



Foto 10: Villa Limpens, detail van de bronzen poort aan de Brusselsesteenweg, handtekening atelier "Lacoste - Tournai".





Foto 11: Villa Limpens, detail zuidgevel, fries en consoles met schoorstukken.



Foto 12: villa Limpens, oostgevel met aansluitend voormalig koetshuis.



Foto 13: Villa Limpens, zuidgevel.





Foto 14: Villa Limpens, trappenpartij die toegang geeft tot het terras. Terras afgezet met buisleuning.



Foto 15: Villa Limpens zuid- en oostgevel met op de voorgrond een zeshoekig volume op de plannen aangeduid als "moteur".





Foto 16: Villa Limpens, oostgevel.



Foto 17: Villa Limpens, uitbouw tegen de oostgevel met trap naar de kelder. In de gevel ingewerkte cartouche met reliëf van een Madonna met kind.





Foto 18: Villa Limpens, koetshuis en dienstwoning langs de Brabandtlaan.



Foto 19: Koetshuis, westgevel aan de Brabandtlaan.





Foto 20: Dienstwoning, westgevel aan de Brabandtlaan.



Foto 21: Dienstwoning, zuidwestelijke en zuidoostelijke gevel.





Foto 22: Koetshuis en tweede woning.

## Park



Foto 23: Inrit in gebroken rode mijnsteen die vanaf de Brabantlaan rond de tweede woning naar het koetshuis loopt.





Foto 24: Verhoogd terras met originele buisleuning en zeshoekig waterbassin.



Foto 25: Zicht op villa Limpens en beeldbepalende, solitaire tamme kastanje (*Castanea sativa*) met getorste stam.





Foto 26: Zicht vanaf het terras op de tamme kastanje en het park met zuidoostelijke zichtas die doorloopt tot voorbij de parkgrens.



Foto 27: Twee laag vertakkende, geënte bruine beuken (*Fagus sylvatica* 'Atropunicea') met omtrekken van 438 cm en 555 cm, vermoedelijk uit de aanlegfase van de tweede helft van de 19de eeuw.





Foto 28: zuilvormige hardstenen sokkel met sterk beschadigde gietijzeren tuinvaas en beeldbepalende tamme kastanje langsheen de inrit.




Foto 29: Detail van de stam met duidelijke voetent van de noordelijke, laagvertakkende bruine beuk.



Foto 30: Pad naar het voormalig tennisterrein met één van de twee hardstenen treden met begeleidende metalen rozenstaander.





Foto 31: Laag vertakkende magnolia met een voetomtrek van 180 cm, vermoedelijk *Magnolia x soulangeana*, aangeplant als begeleidend sierbeplanting van het pad naar het tennisterrein.



Foto 32: Het snoer van leifruit dat het pad naar het tennisterrein begeleidt, is op leeftijd en heeft nood aan onderhoudssnoei.





Foto 33: Zicht vanaf het noordelijke pad langs het tennisterrein naar het zuiden. Het reliëf van de delle is hier duidelijk zichtbaar. Zichtas zuidwaarts tot over de parkgrens heen. Op het laagste punt bevindt zich de door wilgen omgeven en tijdens het plaatsbezoek droge vijver.



Foto 34: Zicht vanaf de zuidelijke parkgrens naar de hoger gelegen villa en de twee beeldbepalende bruine beuken.



