

Bijlage 1. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van het station van Oostkamp met luifel en wachthuisje in Oostkamp

Provincie: West-Vlaanderen

Gemeente: Oostkamp, 1ste afdeling, sectie C

Objectnummer: 4.01/31022/734.1

-

Dossiernummer: 4.001/31022/102.1

Omschrijving:

Station van Oostkamp met luifel en wachthuisje, Stationsplein 1

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 14 april 2022.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 06/10/22

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig
Getekend op: 2022-10-06 20:32:21 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: Het station van Oostkamp, oorspronkelijke straatzijde. Het gevelaanzicht verradt de oorspronkelijke binnenindeling met een onderscheid tussen de ingang voor reizigers in eerste en tweede klasse links en derde klasse rechts. Met tussenin een accentuerende middenrisaliet.



Foto 2: Oostgevel met typerend gekoppeld venster met hardstenen tussenstijl. Daarboven het wiel, symbool van de spoorwegen in smeedwerk.



Foto 3: Westgevel met typerend gekoppeld venster met hardstenen tussenstijl. Daarboven het wiel, symbool van de spoorwegen in smeedwerk.



Foto 4: Station van Oostkamp, oorspronkelijk gevel aan de spoorzijde met de glazen luifel die ooit dienst deed als perronoverkapping. Heden perron voor buslijn.



Foto 5: zijdelings zicht op noordgevel



Foto 6: zijdelings zicht op zuidgevel



Foto 7: zuidzijde: middenrisaliet met geblokte pilasters, getoogde omlijsting onder geprofileerde waterlijst



Foto 8: zuidzijde, vleugel deur met identieke omlijsting als de vensters, plint in hardsteen



Foto 9: geblokte hoekpilaster, identieke vensteropening en waterlijst



Foto 10: voormalige perronzijde met luifel. De deuropeningen zijn identiek aan deze van de voormalige straatzijde.



Foto 11: zijaanzicht van de luifel, uitgevend op het nieuw gecreëerde stationsplein



Foto 12: zicht op het station en de toegang tot de tunnel onder de sporen



Foto 13: wachthuisje in baksteenmetselwerk. De voorgevel wordt gekenmerkt door de hoekpijlers met speklagen in zandsteen en de grote vensters met smeedwerk tussen gecanneleerde gietijzeren pilasters.



Foto 14: oostelijke zijgevel van het wachthuisje



Foto 15: detail van smeedwerk en gietijzeren pilaster



Foto 16: wachthuisje en stationsgebouw vanaf het stationsplein



Foto 17: wachthuisje en stationsgebouw vanaf de spoorzijde