

**Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve opheffing van de bescherming als monument van de afsluitingsmuur van het oud kerkhof rond de kerk van het H. Kruis te Vrasene in Beveren (Vrasene)**

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Beveren, 4de afdeling, sectie C

Objectnummer: 4.01/46003/103.1

-

Dossiernummer: 4.001/46003/111.1

Omschrijving:

de afsluitingsmuur van het oud kerkhof rond de kerk van het H. Kruis te Vrasene

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 18 januari 2021.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: Locatie van de verdwenen afsluitmuur, zuidwest van de kerk



Foto 2: Locatie van de verdwenen afsluitmuur, ten noorden van de kerk



Foto 3: Locatie van de verdwenen afsluitmuur, ten noorden van de kerk



Foto 4: Op de achtergrond de locatie van de muur ten zuidwesten van de kerk